BPR-W-01

RISK ANALYSIS

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH SUNJOYO / DFM	TEGUH SUNJOYO / DFM	IKA YUNI S / QSA SPV

Versi Indonesia

RISK ANALYSIS

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pembuatan & review analisa resiko pada setiap proses di Business Process Mapping (BPM) yang terkait dengan kelangsungan bisnis organisasi (Business Continuity Plan/PCP)

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat awal pembuatan & review analisa resiko secara berkala (minimal 1X/tahun)


WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI

WHO Penanggung jawab pelaksanaan adalah QSA Section yang disupport oleh PIC masing-masing Depertemen yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi

RISK ANALYSIS

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

II. FLOWCHART



III. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	QSA SPV	Tentukan proses / aktivitas dari tiap block pada BPM	Menentukan proses atau aktivitas berdasarkan setiap blok proses yang sudah diidentifikasi di Business Process Mapping (BPM)
2	QSA SPV	Tentukan process owner dan PIC nya	Menentukan proses owner setiap blok proses sesuai BPM
3	@SPV / Section	Tentukan Risk & Opportunity	Menentukan risk (R) dan opportunity (O) dari tiap proses / aktivitas Note : - Risk : resiko yang potensial terjadi dari proses yang dilakukan terhadap kelangsungan bisnis perusahaan (Business Continuity Plan / BCP) - Opportunity : hal-hal positif yang sudah dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan
4	@SPV / Section	Tentukan Dampak Terjadinya Resiko	Identifikasi dampak terjadinya ressiko baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kelangsungan bisnis perubahan
5	@SPV / Section	Tentukan Penyebab Potensialnya	Tentukan penyebab potesial dari resiko yang sudah diidentifikasi diatas
6	@SPV / Section	Lihat table "Skala prioritas untuk implementasi peluang perbaikan"	Berdasarkan dampak resiko yang sudah diidentifikasi, tentukan tingkat keparahan / Severity (S) dan frekuensi kejadian / ccurrence (O) sesuai tabel dibawah ini Tabel 1. KEPARAHAN / SEVERITY "S"

Skala	Keterangan
1	Tidak mempengaruhi proses dan shipment
2	Menyebabkan stop proses produksi tapi tidak menyebabkan delay shipment
3	Menyebabkan stop proses produksi dan delay shipment

Tabel 2. FREKUENSI KEJADIAN / OCCURENCE "O"

Skala	Keterangan
1	Jarang terjadi (tidak pernah terjadi 1 tahun terakhir)
2	Sering terjadi (terjadi 1-2 kali dalam 1 tahun terakhir)
3	Hampir selalu terjadi (terjadi >2 kali dalam 1 tahun terakhir)

7	@SPV / Section	Tentukan nilai Severity, Occurrence & Status Risk	Berdasark nilai Severtity (S) dan Occurrence (O) diatas, tentukan status resiko berdasarkan tabel skala prioritas dibawah ini

RISK ANALYSIS

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			Tabel 3.

	OCCURENCE (O)		
SEVERITY (S)	1	2	3
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

Tabel 4.

G	LOW RISK	LR	Proses Terkendali
Y	MEDIUM RISK	MR	Perlu Pengawasan
R	HIGH RISK	HR	Perlu Corrective Action dengan membuat Contingency Plan

Contoh :
Jika Severity (S) = 3 dan Occurrence (O) = 1

	OCCURENCE (O)		
SEVERITY (S)	1	2	3
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

Maka dari tabel tersebut diatas dapat ditentukan status resiko nya ada di skala 3 dengan background warna merah yang berarti bahwa dampak dari resiko yang diidentifikasi tersebut mempunya status High Risk

8	@SPV / Section	Tentukan pengendalian saat ini	Identifikasi bentuk pengendalian yang sudah dilakukan saat ini untuk mengurangi terjadinya resiko
9	@SPV / Section	HR / MR / LR ?	Jika status risk "High Risk (HR)" lanjut ke no.10, jika "Low Risk (LR)" lanjut ke no.11 dan jika "Medium Risk (MR)" lanjut ke no.12
10	@SPV / Section	Buat corrective action & follow prosedur Contingency Plan	Jika status yang diidentifikasi adalah High Risk (HR) maka perlu dibuatkan corrective action berupa Contingency Plan
11	@SPV / Section	Melanjutkan kontrol terhadap pengendalian saat ini	Jika status risk adalah Low Risk (LR) artinya proses masih terkendali, maka yang dilakukan adalah melanjutkan kontrol terhadap pengendalian saat ini yang sudah dilakukan
, 12	@SPV / Section	Menambah pengawasan terhadap pengendalian saat ini	Jika status risk adalah Medium Risk (MR) artinya proses memerlukan pengawasan, maka yang dilakukan adalah menambah pengawasan terhadap pengedalian saat ini sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya resiko
13	@SPV / Section	Review berkala 1X / tahun	Melakukan review berkala terhadap dokumen Risk Analysis dan meng-evaluasi efektivitas hasil simulasi Contingency Plan untuk status High Risk

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	5 Jan 2018	QSA
01	Revisi No control (MRE-W-02 menjadi BPR-W-01)	17 Sept 2019	QSA
02	Revisi flowchart terkait pembuatan Contingency Plan untuk status High Risk	20 April 2022	QSA
03	Revisi approval dokumen	31 Jul 2025	QSA