CMD-W-02

ANALISA HASIL KALIBRASI

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA FERYANTI / QC MSA SPV

Versi Indonesia

ANALISA HASIL KALIBRASI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Petunjuk pelaksanaan analisa hasil kalibrasi alat ukur baik yang dilakukan internal maupun eksternal untuk menyimpulkan apakah alat ukur masih dapat dipergunakan sesuai fungsinya.

WHEN Instruksi ini digunakan untuk analisa hasil kalibrasi untuk alat ukur yang sudah dikalibrasi baik internal maupun eksternal.

WHERE Instruksi ini diterapkan di JAI untuk seluruh alat ukur yang terdaftar pada Calibration Laboratory Scope.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah seksi QC-MSA

II. FLOW CHART



ANALISA HASIL KALIBRASI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PENJELASAN FLOW CHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	QC MSA	Cek sertifikat kalibrasi eksternal & internal	Lakukan pengecekan terhadap sertifikat kalibrasi eksternal maupun internal.
2	QC MSA	Analisa hasil kalibrasi terhadap kriteria penerimaan	Analisa hasil kalibrasi terhadap kriteria penerimaan yang telah ditentukan. Kemudian buat kesimpulan apakah : a. Alat dapat dipergunakan kembali, atau b. Alat tersebut harus dikarantina
3	QC MSA	Hasil Kalibrasi OK ?	Dari hasil analisa terhadap kriteria penerimaan dapat disimpulkan apakah hasil kalibrasi OK atau N-OK, jika OK lanjutkan ke no.12, jika tidak lanjutkan ke no. 4 dan 6.
4	QC MSA	Analisa terhadap produk	Lakukan analisa pengaruh hasil kalibrasi N-OK terhadap produk yang dihasilkan dengan cara mem-verifikasi alat ukur tersebut dengan produk yang ada diarea produksi.
5	QC MSA	Hasil analisa OK?	Jika hasil analisa OK maka proses selesai, jika tidak lanjut ke no.15
6	QC MSA	Quarantine alat ukur	Karantina alat ukur yang hasi kalibrasinya N-OK dan berikan identitas kerusakan . Simpan di MSA Room, serta ganti alat ukur yang N-OK dengan alat ukur baru / alat ukur yang OK
7	QC MSA	Analisa kerusakan	Mengidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi pada alat ukur yang dikarantina.
8	QC MSA	Bisa direpair?	Bila kerusakan pada alat ukur tersebut dapat direpair lanjutkan ke no.10, jika tidak lanjutkan ke no.9.
9	QC MSA	Scrap alat ukur	Alat ukur yang rusak dan tidak bisa direpair lagi maka harus discrap dengan membuat internal memo yang harus ditandatangani oleh minimal SPV QC MSA.
10	QC MSA	Repair ke supplier	Alat ukur yang rusak dan bisa direpair di kirim kesupplier untuk dilakukan repair.
11	QC MSA	Kalibari ulang	Lakukan kalibrasi ulang pada semua alat ukur yang sudah selesai direpair baik internal maupun eksternal. Note : Jika setelah repair ternyata hasil kalibrasinya N-OK maka alat ukur tersebut discrap.
12	QC MSA	Tempel stiker kalibrasi	Tempel stiker kalibrasi pada alat ukur yang hasil kalibrasinya OK. Informasi yang ada di stiker tersebut adalah expired date kalibrasi alat ukur tersebut.

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
13	QC MSA	Up date riwayat alat ukur	Up date riwayat alat ukur tersebut pada form daftar riwayat alat ukur.
14	QC MSA	Simpan laporan analisa kalibrasi beserta sertifikat	Simpan laporan analisa hasil kalibrasi beserta sertifikat (untuk kalibrasi eksternal).
15	QC MSA	Lakukan verifikasi terhadap standard	Lakukan verifikasi hasil pengukuran alat ukur tersebut dengan standard
16	QC MSA	OK?	Jika OK maka proses selesai, jika tidak lanjut ke no.17
17	QC MSA	Follow Prosedur Control Of Nonconforming Product	Lakukan sesuai dengan prosedur Control of Nonconforming Product

IV. KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

1. Semua sertifikat kalibrasi teranalisa
2. Tidak ada alat ukur N-OK yang digunakan di proses

V. RISK ANALYSIS

A. RISK

1. Alat ukur yang hasil analisa kalibrasi / hasil verifikasi N-OK masih digunakan diproses / tidak dikarantina
2. Jumlah alat ukur yang direpair/ dikarantina / discrap bertambah

B. OPPORTUNITY

1. Alat ukur yang hasil kalibrasi / hasil verifikasi N-OK bisa teridentifikasi
2. Alat yang N-OK tidak digunakan diproses

VI. MITIGATION

1. Mengganti alat ukur yang N-OK dengan alat ukur baru
2. Mencari supplier untuk merepair alat ukur N-OK yang bisa direpair

VII. CONTIGENCY PLAN

1. Melakukan karantina terhadap alat ukur yang rusak

VIII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	5 Nov 2003	QSA
04	Revisi flowchart & Penjelasannya	9 Jul 2013	QC MSA
05	- Revisi flowchart & Penejlasannya (flowchart no. 15 – 17) - Penambahan KPI, Risk Analysis, Mitigation & Contigency Plan	12 Okt 2018	QC MSA
06	Revisi Approval	7 Nov 2025	QSA