CMD-W-03

VERIFIKASI TORQUE

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		DAVID AGUNG F / PD SPV
RATNA ADI Y / ENG MGR	DANNY HARLY S / ENG SSPV	YACHRUL H / PE SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	VERRY SABTA U / QA SPV

Versi Indonesia

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA	*Quality Management System*	Dokumen	CMD-W-03
Block Activity : C4. Control of Measuring Devices			
VERIFIKASI TORQUE			
Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang			

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Petunjuk untuk pelaksanaan verifikasi torque baik torque driver maupun torque checker

WHEN Prosedur ini digunakan saat ada proses verifikasi torque driver atau torque checker

WHERE Prosedur ini berlaku di PT. JAI

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah
1. Torque Driver : Proses Design & QC MSA
2. Torque Checker : Production Engineering & QC MSA

II. FLOW CHART



VERIFIKASI TORQUE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PD, PE	Membuat list alat ukur yang perlu di verifikasi	Membuat list semua torque checker dan torque driver yang perlu di verifikasi (yang terpasang di area produksi maupun yang tidak terpakai / stock)
2	PD, PE	Membuat schedule verifikasi	Membuat schedule verifikasi berdasarkan list alat ukur yang sudah dibuat. Schedule pelaksanaan verifikasi yaitu 1X / 3 bulan
3	PD, PE	Konfirmasi pelaksanaan verifikasi dengan Produksi, QA Eng & QC MSA	Melakukan konfirmasi pelaksanaan verifikasi dengan departemen Produksi, QA Eng dan QC MSA. Verifikasi torque driver (di ara Produksi / sub assy) dilakukan oleh PD dan QC MSA, sedangkan torque checker (Inspection / elektrik check) dilakukan oleh PE dan QC MSA
4	QC MSA, PD / PE	Pelaksanaan verifikasi / pengambila data	Pelaksanaan verifikasi dengan melakukan pengambilan data sebanyak 30x pengukuran
5	QC MSA	Hasil sesuai spec customer?	Jika dari 30x pengukuran sesuai spec maka lanjut ke no.9, jika tidak lanjut ke no.6
6	PD, PE	Adjust alat ukur	Lakukan adjust / setting torque dan lakukan pengambilan data
7	QC MSA	Sudah 3X pengulangan ?	Pengulangan pengambilan data setelah dilakukan adjust yaitu maksimal sebanyak 3x pengulangan. Jika hasilnya tetap tidak sesuai degan spec maka lanjut ke no.8, jika belum 3x pengulangan lanjut ke no.4
8	PD, PE	Quarantine alat ukur dan ganti yang baru	Quarantine alat ukur / torque yang NG dan ganti dengan yang baru / torque yang lain. Note: - Jika ada pergantian torque pastikan sebelum digunakan torque sudah diverifikasi & terpasang sticker verifikasinya - Jika torque yang NG sudah diperbaiki, bisa langsung diverifikasi tanpa harus menunggu sesuai jadwal verifikasi
9	PD, PE	Pasang sticker verifikasi	Pasang sticker verifikasi yang berisi: No control alat dan tanggal pelaksanaan verifikasi. Jika ada kerusakan pada sticker / sticker lepas maka user (Produksi / QA Eng) harus segera melaporkannya ke PD / PE untuk diganti dengan sticker yang baru
10	Prod,QA	Proses produksi	Melakukan proses produksi dengan menggunakan torque driver sesuai dengan OS / IS dan melakukan pengecekan dengan menggunakan torque checker
11	Prod,QA	Ada problem torque?	Jika dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan (sebelum periode verifikasi berikutnya) terjadi problem torque lanjut ke no.12, jika tidak proses berakhir

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
12	PD, PE	Cek & lakukan perbaikan / adjust alat ukur	Melakukan pengecekan terhadap problem torque yang terjadi dan lakukan perbaikan atau adjust torque driver / torque checker

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	11 Sept 2019	ENG
01	Revisi untuk timing pelaksanaan verifikasi (Instruksi dari QA Manager) Before : 1X / bulan After : 1X / 3 bulan	3 Aug 2022	QA
02	Revisi Approval	11 Aug 2025	QSA