CNP-P-02

CONTROL OF NON CONFORMING PART / MATERIAL

APPROVED	CNECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI W / QA SSPV	ATIEK SRI W / QC REC SPV

Versi Indonesia

CONTROL OF NON CONFORMING PART/MATERIAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk penanganan non conforming material yang ditemukan pada saat receiving inspection, proses produksi, customer claim atau berdasarkan Quality Advance Information dari supplier

WHEN Instruksi ini digunakan apabila ditemukan non conforming material pada saat receiving inspection, proses produksi, customer claim atau Quality Advance Information

WHERE Instruksi ini diterapkan di area Receiving Inspection PT. JAI

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen QA, seksi QC Receiving Inspection


II. DEFINISI

1	Non conforming	:	Part/material yang tidak sesuai dengan spesifikasi
2	Tanda OK	:	Status OK hasil inspeksi terhadap part/material yang sesuai standard/spesifikasi, dapat berupa sticker, tag, atau stamp.
3	Tanda N-OK	:	Status N-OK hasil inspeksi terhadap part/material yang tidak sesuai standard/spesifikasi, dapat berupa sticker atau tag
4	Papan Quarantine	:	Papan Quarantine Area yang mencatat semua part/material yang disimpan di quarantine area
5	DR	:	Defective Report Laporan yang berisi informasi material defect dan permintaan action report ke supplier
6	QAI	:	Quality Advance Information Pemberitahuan awal dari supplier yang menyatakan part/material yang ada di / sedang dikirim ke PT. JAI mengalami defect
7	SSPV	:	Senior Supervisor
8	Abnormal Condition	:	Kondisi part / material atau packaging material (pallet, karton box, dll) yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi
9	RIS	:	Receiving Inspection Standard
10	PLB	:	Pusat Logistik Bersama
11	SO	:	Sales Order

CONTROL OF NON CONFORMING PART/MATERIAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOW CHART NON CONFORMING MATERIAL DI QC RECEIVING, INFORMASI PRODUKSI DAN CUSTOMER CLAIM



IV. PENJELASAN PROSEDUR NON CONFORMING DI QC RECEIVING, INFORMASI PRODUKSI DAN CUSTOMER CLAIM

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PLB	Part / material yang diterima tidak sesuai dengan master sample, RIS & ICSN	Part / material yang diterima tidak sesuai dengan mater sample, RIS & ICSN
2	PLB	Beri tanda N-OK & tempatkan di area quarantine	PLB menemukan non conforming part/material. Beri tanda N-OK dan letakkan part/material di area Quarantine. Informasikan hal ini kepada QC Receiving JAI
3	PLB	Info ke QC Rec JAI	Menginformasikan part / material yang tidak sesuai dengan master sample, RIS & ICSN ke JAI dalam bentuk berita acara. QA JAI request ke WHS untuk issue SOQ (Sales Order Quality) ke PLB
4	JAI (SPV QC.Rec.)	Verifikasi info dari PLB	Melakukan verifikasi informasi yang diterima dari PLB
5	JAI (SPV QC.Rec.)	Konfirmasi Supplier	Mengkonfirmasikan part / material yang diinfromasikan tidak sesuai dengan master sample, RIS & ICSN untuk mengetahui apakah ada Design change atau part tersebut masih bisa digunakan atau tidak
6	JAI (SPV QC.Rec.)	Bisa di pakai?	Apakah part/material bisa dipakai? Apabila part/material bisa dipakai lanjut ke no.7 dan apabila tidak bisa dipakai lanjut ke Instruksi Pembuatan dan Follow Up Defective Report dan juga Request Replacement, dan lanjut ke no.17
7	JAI (SPV QC.Rec.)	Info ke PLB	Menginformasikan ke PLB bahwa part / material tersebut masih bisa dipakai
8	JAI	Ganti tanda N-OK ke tanda OK	Ganti tanda N-OK pada part/material dengan tanda OK.
9	PLB	Storage	Storage semua part / material yang sudah diberi tanda OK
10	JAI	Ditemukan nonconforming part/material abnormal condition dari Produksi / WHS JAI	Ditemukan non conforming part/material abnormal condition di area produksi / warehouse JAI
11	JAI (SPV QC.Rec.)	Info ke PLB	Menginformasikan adanya nonconforming part / material yang ditemukan di area Produksi / WHS JAI
12	PLB	Melakukan Quarantine part	Melakukan quarantine nonconforming part / material berdasarkan info dari JAI
13	JAI	Check 100% stock part / material yang ada di PLB	Melakukan check 100% sesuai dengan Instruksi Pemeriksaan Part/Material 100% dan RIS untuk Pemeriksaan Part 100%.

CONTROL OF NON CONFORMING PART/MATERIAL


Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
14	JAI	OK?	Jika hasil check 100% OK, lanjut ke no. 9 atau storage part / material, apabila N-OK lanjut ke no.15
15	JAI-QC Rec	Beri tanda N-OK dan tempatkan di area Quarantine	Beri tanda N-OK pada carton box dan lengkapi dengan tanggal dan keterangan problem. Tempatkan carton box di area quarantine dan update pada papan informasi quarantine area
16	JAI (SPV QC.Rec.)	Konfirmasi Supplier	Menginformasikan nonconforming part / material atau part / material dengan abnormal condition
17	JAI (SPV QC.Rec.)	Scrap?	Jika akan di-scrap lanjut ke no.20, jika tidak lanjut ke no 18
18	JAI (Adm. QC Rec)	Informasi ke Exim & MPC untuk return part / material	Konfirmasikan ke MPC atau supplier (email / GQRS-C) mengenai Material Disposition Authorization (MDA), yaitu part/material akan di-return (dikembalikan ke supplier)
19	JAI (Exim)	Return part / material ke supplier	Kirim kembali part/material ke supplier.
20	JAI (Adm. QC Rec)	Buat dokumen scrap requisition ke Exim atau GAGS	Buat dokumen scarp requisition sebagai pemberitahuan bahwa part/material tersebut akan di-scrap. Serahkan part/material yang akan discrap ke Exim atau GAGS beserta dokumen scrap requisitionnya. Material scrap dari Produksi diserahkan / discrap ke GAGS Material scrap dari WHS dan PLB diserahkan / discrap ke Exim
21	JAI (Exim / GAGS)	Scrap part / material	Exim / GAGS melakukan scrap sesuai dengan prosedur yang berlaku.
22	JAI (SPV QC.Rec.)	Buat report sorting cost	Buat Sorting Cost of Defective Parts yang disetujui oleh QA Manager dan kirim ke supplier jika diperlukan. Lihat Instruksi Monthly Report "Sorting Cost for Defective Parts" and Follow Up.
23	JAI (SPV QC.Rec.)	Informasikan ke QA SSPV setiap bulan sebagai data perhitungan Quality Cost	SPV. QC Rec. menginformasikan ke QA SSPV setiap bulan tentang Sorting cost yang dipakai untuk perhitungan Quality Cost. Untuk penjelasan detailnya, lihat work instruction "Perhitungan Quality Cost" (CNP-W-09)

CONTROL OF NON CONFORMING PART/MATERIAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. NON CONFORMING MATERIAL INFORMASI DARI SUPPLIER (QUALITY ADVANCE INFORMATION)



VI. PENJELASAN FLOWCHART NON CONFORMING MATERIAL INFORMASI DARI SUPPLIER

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	SPV. QC Rec.	Terima quality advance information dari supplier	Terima informasi non conforming part/material dari supplier, yang meliputi part no., jenis defect, picture atau drawing, no. invoice, ETA JAI/Surabaya, carton box no., manufacturing date dan informasi lain yang mendukung.
2	SPV. QC Rec.	Informasi ke PLB	Menginformasikan ke PLB untuk melakukan pemeriksaan terhadap material yang berada di PLB
3	SPV. QC Rec.	Informasikan ke dept. / section terkait	Informasikan ke Dept. terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap material yang sudah berada di area produksi (QA Eng dan Prod) dan penarikan material yang berada di WHS untuk dilakukan pemeriksaan oleh QC Receiving
4	Insp. QC Rec.	Check stock part/ material di PLB & di JAI sesuai informasi dari supplier	Lakukan pemeriksaan material yang berada di PLB dan di JAI berdasarkan informasi dari supplier, yaitu lot no., invoice no., manufacturing date, dll. Apabila tidak ada informasi detail, lakukan check 100%.
5	Insp. QC Rec.	Beri tanda N-OK dan tempatkan di area quarantine QC Rec (di PLB & di JAI)	Beri tanda N-OK pada carton box, lengkapi dengan tanggal dan keterangan problem. Tempatkan carton box di area quarantine QC Receiving di PLB dan di JAI serta catat pada buku Quarantine Parts Book.
6	SPV. QC Rec.	Informasi ke WHS untuk buat SO ke PLB	Untuk material defect yang berada di PLB, SPV QC Rec menginformasikan ke WHS untuk membuat SO (Sales Order) ke PLB
7	WHS	Kirim SO ke PLB	Mengirimkan SO untuk part / material defect ke PLB
8	PLB	Mengirim material ke JAI	Mengirimkan material sesuai SO ke JAI
9	WHS	Info kedatangan material ke QC Rec	Menginformasikan kedatangan material ke QC Rec
10	Insp. QC Rec.	Quarantine material	Meng-quarantine material defect yang baru datang dari PLB
11	SPV. QC Rec.	Info ke Supplier	Menginformasikan ke Supplier mengenai Material Disposition Authorization (MDA), yaitu part/material akan di-return (dikembalikan ke supplier) atau di-scrap.
12	SPV. QC Rec.	Scrap ?	Jika akan di-scrap lanjut ke no.15, jika di return lanjut ke no.13
13	Adm. QC Rec.	Buat memo ke Exim & MPC untuk retun part / material	Buat memo ke EXIM & MPC sebagai pemberitahuan bahwa part/material tersebut akan di-return. Memo harus

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			dilengkapi dengan part no., dan quantity-nya dan mintakan approval ke Supervisor. Serahkan part/material yang akan dikembalikan ke EXIM beserta memo yang telah dibuat.
14	Exim	Return part / material ke supplier	Kirim kembali part/material ke supplier.
15	Adm. QC Rec.	Buat dokumen scrap requisition ke Exim / GAGS	Buat dokumen scarp requisition sebagai pemberitahuan bahwa part/material tersebut akan di-scrap. Serahkan part/material yang akan discrap ke Exim atau GAGS beserta dokumen scrap requisitionnya. Material scrap dari Produksi diserahkan / discrap ke GAGS Material scrap dari WHS dan PLB diserahkan / discrap ke Exim
16	Exim / GAGS	Scrap part / material	Exim / GAGS melakukan scrap sesuai dengan prosedur yang berlaku.
17	SPV. QC Rec.	Buat report sorting cost	Buat Sorting Cost of Defective Parts yang disetujui oleh QA Manager dan kirim ke supplier. Lihat Instruksi Monthly Report "Sorting Cost for Defective Parts" and Follow Up.

VII. REFERENSI

1. Prosedur "Material Receiving and Storage"
2. Instruksi "Quality Receiving Inspection"
3. Instruksi "Monthly Report Sorting Cost of Defective Parts and Follow Up"
4. Instruksi "Pembuatan dan Follow Up Defective Report"
5. Instruksi " Pemeriksaan Part/Material 100%"

VIII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai dari angka nol	19 Mar 2004	QSA
07	Penambahan PLB	27 Maret 2018	QA
08	Revisi PIC yang melakukan scarap part / material dari GAGS menjadi Exim / GAGS	5 Juli 2019	QC REC
09	Revisi pada bab IV. Penjelasan flowchart (item no.3) Penambahan keterangan issue SOQ ke PLB	4 Juni 2024	QC REC