CNP-W-03

PEMERIKSAAN PART / MATERIAL 100%

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	ATIEK SRI W / QC REC SPV

Versi Indonesia

PEMERIKSAAN PART/MATERIAL 100%

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan part / material 100%

WHEN Instruksi ini digunakan bila melakukan pemeriksaan 100% terhadap part material yang dicurigai ada defect & berakibat langsung terhadap kualitas produk

WHERE Instruksi ini diterapkan di area Receiving Inspection JAI

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah seksi QC-Receiving

WHY Untuk menjamin bahwa setiap "Material / part" yang diperiksa 100 % sesuai dengan spesifikasi / standard yang di tetapkan


II. DEFINISI

GJN : Good Job Number
RIS : Receiving Inspection Standard

PEMERIKSAAN PART/MATERIAL 100%

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN PROSEDUR

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	QC Rec Inspector	Incoming Material	QC Receiving Inspector menerima incoming material yang telah dicek quantity oleh Warehouse
2	QC Rec Insp	Periksa "Part List untuk Material Check 100%	Periksa di "Part List untuk Material Check 100%" yang dibuat berdasarkan Quality Advance Information dari supplier.
3	QC Rec Inspector	Check 100 % ?	Apakah ada incoming material yang harus dicheck 100%. Apabila ya lanjutkan ke no 8, apabila tidak ke no 4.
4	QC Rec Inspector	Pemeriksaan Part dengan cara sampling	Pemeriksaan part dengan cara sampling dan disamakan dengan part master sample.
5	QC Rec Inspector	Ok ?	Apabila part tidak sama dengan part master sample lanjutkan ke no. 8, apabila sama maka lanjutkan ke no. 6
6	QC Rec Inspector	Pengisian C/S	Jika part sama dengan part master sample maka QC Receiving Inspektor mengisi checksheet (LHPK)
7	QC Rec Inspector	Pemasangan tanda OK	Pasang tanda OK untuk part yang sesuai dengan part master sample
8	WHS	Kirim part / material yang akan diperiksa 100% ke area check100%	Warehouse mengirim part / material yang akan dicheck 100% ke area check 100%
9	QC Rec Inspector	Tempel sticker merah check 100%	QC Receiving Inspector menempelkan sticker merah check 100%. Apabila sudah ada tanda OK, maka penempelan sticker check 100% harus menutupi tanda OK
10	QC Rec Inspector	Lakukan pemeriksaan 100% sesuai RIS, sampai 1X kedatangan setelah GJN diterima	QC Receiving Inspector melakukan check 100% terhadap part / material sesuai instruksi check 100% sampai 1X kedatangan setelah Good Job Number diterima.
11	QC Rec Inspector	OK ?	Apabila pemeriksaan part setelah GJN diterima hasilnya OK maka QC Receiving Inspector melakukan pemeriksaan part/ material sesuai instruksi "Quality Receiving Inspection", jika N-OK maka kembali ke no. 8. Sebelum GJN diterima, apabila ditemukan defect yang sama dengan no. Invoice berbeda, QC Rec. SPV harus mengirimkan Defective Report ke supplier lagi.
12	QC Rec SPV	Terima Quality Alert / informasi part defect	Terima Quality Alert atau informasi part defect (part lain dari biasanya / abnormalitas) dari QA Engineer (Produksi)

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
13	Team	Analisa masalah	Analisa masalah apakah defect pada part merupakan defect dari supplier atau akibat handling waktu proses.
14	Team	Defect dari supplier ?	Apabila defect tersebut merupakan tanggungjawab supplier lanjutkan ke no. 8 dan 16, apabila tidak maka lanjutkan ke no. 15 dan proses selesai.
15	Team	Analisa penyebab defect dan follow up	Mencari dan analisa penyebab lain terjadinya defect dan follow up
16	QC Rec SPV	Buat Defective Report atau Informasi ke supplier dan minta GJN.	Buat Defective Report dan Minta Good Job Number ke supplier
17	QC Rec SPV	Informasi GJN	Terima informasi GJN material dari supplier
18	QC Rec SPV	Input pada "Part List untuk Material Check 100%"	Apabila GJN sudah diterima, input pada part list untuk material check 100%

V. REFERENSI

1. Prosedur "Material Receiving and Storage"
2. Instruksi "Pengisisan C/S Lembar Data Hasil Pemeriksaan Ulang Part / Material"
3. Instruksi "Quality Receiving Inspection"
4. Instruksi "Pembuatan dan Follow Up Defective Report"

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai ulang dari nol	24 Feb 2004	QSA
02	- Penambahan proses flowchart pada point 6 dan 7 - Penambahan bab V. Referensi pada point 4, yaitu Instruksi "Pembuatan dan Follow Up DR"	23 Jan 2006	QC Rec
03	- Perubahan pada bab IV no.9 yaitu : Jika sebelumnya pemberian tanda "X" dengan spidol pada sticker OK menjadi penempelan sticker check 100% harus menutupi tanda OK. - Penambahan pada flowchart no 12 yaitu terima Quality Alert menjadi terima Quality Alert / informasi part defect	25 Okt 2007	QC Rec
04	Revisi Approval	14 Nov 2025	QSA