ETM-W-19

PRODUCTION EQUIPMENT BREAKDOWN

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		YACHRUL H / ENG SPV
		ABDI YOGA P / ENG SPV
RATNA ADI Y / ENG JMGR	DANNY HARLY S / ENG SSPV	KARTONO / ENG SPV

Versi Indonesia

PRODUCTION EQUIPMENT BREAKDOWN

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Terjadi kegagalan fungsi mesin checker board dikarenakan tidak tersedianya stock part unique di JAI

WHEN Prosedur ini berlaku ketika checker board tidak berfungsi karena stock part unique tidak tersedia

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI

WHO Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kondisi ini adalah posisi tertinggi dalam Departemen Engineering yang kemudian didelegasikan kepada minimal Supervisor yang bertanggung jawab / Supervisor PE

II. FLOWCHART



III. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	SPV PE	Terjadinya kegagalan fungsi semua checker board	Terjadi kegagalan fungsi pada checker board
2	SPV PE	Cek kondisi checker board part	Melakukan pengecekan kondisi mesin checker dan juga partnya
3	SPV PE	Perlu mengganti spare part?	Jika diperlukan mengganti spare part lanjut ke no.4, jika tidak proses berakhir
4	SPV PE	Hubungi stock control	Menghubungi ke bagian stock control untuk menanyakan ketersediaan part yang rusak tersebut
5	SPV PE	Part Unique?	Jika part tersebut unique lanjut ke no.6, jika tidak lanjut ke no.7
6	SPV PE	Part Unique tersedia?	Jika part unique tersebut tersedia lanjut ke no.8 ,jika tidak lanjut ke no.17, 19 dan 20
7	SPV PE	Part tersedia?	Jika part tersebut tersedia, lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.11
8	SPV PE	Mengganti part yang rusak	Melakukan pergantian part yang rusak dengan part baru
9	SPV PE	Trial verifikasi	Melakukan trial dan verfikasi dari part mesin yang sudah diganti
10	SPV PE	Lanjutkan proses produksi	Melanjutkan proses produksi secara normal
11	SPV PE	Info Mgr Eng & Menghubungi affiliate yang lain	Menginfokan jika ada part yang rusak dan stock part tidak tersedia, serta menghubungi / menanyakan ketersediaan part yang rusak ke seluruh affiliate yang ada di YIG
12	SPV PE	Part tersedia?	Jika part tersedia lanjut ke no.13, jika tidak lanjut ke no.14
13	SPV PE	Request peminjaman part	Melakukan pengurusan izin peminjaman part ke salah satu Affiliate YIG
14	SPV PE	Menghubungi Purch Eng	Menghubungi ke purchase enginering untuk menanyakan harga dan ketersediaanya di supplier, dan membuatkan PR nya

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
15	SPV PURCH	Proses pembelian part	Membuat PO dan mengirimkan ke supplier
16	SPV PURCH	Kedatangan part	Melakukan pengecekan kecocokan part yang datang dengan PO dan dokumen lainnya
17	SPV PE	Informasi ke MGR Eng. Produksi dan QA	Menginformasikan kejadian tersebut ke Manager Engineering, Produksi dan QA
18	SPV PROD & QA	Karantina produk yang belum di inspeksi	Mengkarantina produk yang belum diinspeksi sampai dengan checker board kembali normal
19	SPV PE	Menghubungi affiliate overseas	Menanyakan ketersediaan part ke affiliate overseas
20	SPV PPC	Informasi ke Mother Factory untuk kemungkinan delay shipment	Menginformasikan ke Mother Factory tentang kondis yang terjadi yang bisa menyebabkan kemungkinan delay shipment
21	SPV PPC	Disetujui Mother Factory?	Jika delay shipment disetujui Mother Factory lanjut ke no. 23, jika tidak lanjut ke no.22
22	SPV PPC	Pengajuan A/F ke Management	Melakukan pengajuan Air Fraight ke Management terhadap produk yang delay shipment
23	SPV PPC	Reschedule shipment	Melakukan reschedule shipment terhadap produk-produk yang tidak urgent untuk shipment

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release Penghapusan item Power Failure (Black Out) dari Contingency Plan karena status analisa resikonya adalah Low Risk	21 Sept 2022	PE
01	Revisi Approval	20 Aug 2025	QSA