MOR-W-06

LINE CONDITION REPORT

APPROVED	CHECKED	PREPARED
M. RIZA AVIEF / MPC & WHS JMGR	M. RIZA AVIEF / MPC & WHS JMGR	M. MACHYUDIN RAFI / MPC SPV

Versi Indonesia

LINE CONDITION REPORT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pembuatan dan pengisian form line condition report sebagai follow up informasi kondisi stock terhadap penggunaannya

WHEN Instruksi ini di gunakan untuk material yang berpotensi shortage dan/atau telah shortage yang dikontrol selama 4 minggu ke depan


WHERE Instruksi ini di terapkan untuk direct material yang di gunakan pada proses produksi

WHO Penanggung jawab instruksi ini adalah seksi MPC

II. DEFINISI

1. Line Condition Report : Laporan kondisi stok terhadap kebutuhan produksi part tersebut.
2. ETA : Estimate Time Arrival
   Perkiraaan kedatangan material baik di pelabuhan laut maupun udara
3. Hot Part List : Stock yang di informasikan kritikal oleh AS400 dan berpotensi shortage
4. ETA Port : Perkiraan kedatangan material di pelabuhan
5. Deviasi material : Penggantian material satu dengan yang lain karena shortage material, dengan syarat spec. material pengganti harus sama/overlap dan sudah mendapat approval customer

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	MPC	Terima informasi Shortage Material	Terima informasi Shortage Material dari Warehouse dan hot part dari AS400 berdasarkan stock material yang akan di gunakan atau di supply
2	MPC	Analisa & kalkulasi antara stok yang ada dan kebutuhan part per hari	Analisa & kalkulasi antara stock yang ada dengan kebutuhan produksi part per hari sehingga timing stop line dapat diketahui lebih awal. Analisa dan kalkulasi dilakukan setiap hari untuk hot part dan shortage part.
3	MPC	Potensial stop line ?	Review stock material, kebutuhan dan rencana kedatangan material. Apabila potensial untuk stop line lanjutkan ke no. 5 jika tidak, lanjutkan ke no. 4
4	MPC	Follow up incoming material	Buat permintaan ke bagian EXIM untuk mendatangkan part lebih awal dan permintaan ke Warehouse dan QA untuk mempercepat receiving dan inspect sehingga supply ke produksi dapat cepat dilakukan. Lanjutkan proses sesuai prosedur "Material Receiving and Storage"
5	MPC	Lakukan Action	Action yang dilakukan MPC bila ada material yang potensial menyebabkan stop line adalah : 1. Cek stok actual di Warehouse dan di area Produksi dan simulasi untuk D/T selanjutnya 2. Tanya ke afíliate lain 3. Cek kenaikan SR, bila SR naik buat A/F Authorization ke Customer, jika tidak ada kenaikan SR maka compare output produksi vs actual supply 4. Confirm ke EXIM untuk mendatangkan material lebih cepat 5. Confirm ke PPC untuk mengubah Assy Plan agar tidak terjadi delay produksi / delay shipment 6. Confirm ke QA bila harus dilakukan deviasi material 7. Order material by A/F berdasarkan A/F Authorization atau A/F Permission ke Presdir
6	MPC	Untuk material tape terjadi shortage 2 bulan berturut-turut?	Untuk material tape jika terjadi shortage 2 bulan berturut-turut lanjut ke no.7, jika tidak lanjut ke no.9
7	MPC	Cek actual pemakaian di Produksi vs part list apakah sesuai?	Cek actual pemakaian material tape diarea Produksi vs part list, jika sesuai lanjut ke no.9, jika tidak lanjut ke no.8
8	MPC	Action : A. Informasi ke DE B. Adjust order qty	Melakukan action terhadap hasil cek pemakaian actual di Produksi yang tidak sesuai part list, a.l: A. Menginformasikan kondisi tersebut ke DE untuk update di AS400 sesuai actual pemakaian B. Melakukan adjust order quantity

9	MPC	Buat / update dan Distribusi line condition report ke all manager & all Dept.	Buat / update dan distribusi line condition report berdasarkan hasil analisa & kalkulasi kondisi stock terhadap kebutuhan produksi atau informasi potensial shortage ke all manager & all Dept yang dilakukan setiap hari
10	MPC	Stop line ?	Jika terjadi stop line lanjutkan ke no. 11, jika tidak lanjutkan ke no 12
11	MPC	Informasi ke Dept. Terkait	Menginformasikan ke Dept Terkait (PPC, QA & Produksi) jika sudah pasti terjadi stop line
12	MPC	Follow up line condition	MPC melakukan follow up line condition untuk meminimalisasi timing terjadinya shortage material
13	MPC	Update line condition daily	Revisi line condition berdasarkan perkembangan rencana pengiriman, kedatangan barang dan atau rekomendasi lainnya. Distribusikan ulang line condition, dan kembali ke no. 9

V. INSTRUKSI PENGISIAN FORM LINE CONDITION REPORT

1. Month : diisi dengan bulan periode Line Condition
2. Date : diisi dengan tanggal terjadinya shortage material berdasarkan stock pada saat update Line Condition.
3. Line : diisi dengan tanda (X atau O) yang menunjukkan bahwa akibat shortage material carline tersebut pasti stop line atau tidak.
   Tanda (X) : pasti Stop Line Tanda (O) : Quantity material aman
4. Time : diisi dengan estimasi waktu (jam) terjadinya shortage material dan stopline
5. Carline : diisi dengan carline yang menggunakan material potensial shortage
6. Family : diisi dengan Family yang menggunakan material potensial shortage
7. Part No : diisi dengan Part No. Material yang akan shortage
8. ETA JAI yaitu :
   8a. Date : diisi dengan tanggal kedatangan material yang shortage
   8b. Time : diisi dengan waktu (jam) kedatangan material yang shortage
9. Supplier : diisi dengan nama supplier untuk part yang shortage
10. Condition : diisi dengan informasi kedatangan material yang shortage, yaitu : Invoice No, Qty material, ETA Port, shipment dengan kapal laut/pesawat.
11. Action : diisi dengan action yang dilakukan bila terjadi shortage material, misal :
    - Cek stok actual di Warehouse dan di area produksi dan simulasi untuk next D/T
    - Tanya ke afiliate lain
    - Cek kenaikan SR ke PPC, dan bila SR Increase maka MPC membuat A/F Authorization ke Customer
    - Confirm ke EXIM untuk mendatangkan material lebih cepat
    - Confirm ke PPC untuk mengubah Assy Plan agar tidak terjadi delay produksi / delay shipment
    - Confirm ke QA bila harus dilakukan deviasi material
    - Order material by A/F berdasarkan A/F Authorization atau A/F Permission ke Presdir
12. Next D/T : diisi dengan tanggal akan terjadinya shortage material lagi (berdasarkan kalkulasi kedatangan material sebelumnya)

13. Increase S/R : diisi dengan tanda (O atau -) yang menunjukkan bahwa shortage material disebabkan kenaikan S/R atau tidak
    Tanda (O) : disebabkan kenaikan S/R (MPC membuat A/F Authorization ke Customer)
    Tanda (-) : tidak disebabkan kenaikan S/R
14. D/C : diisi dengan tanda (O atau -) yang menunjukkan bahwa shortage material disebabkan adanya Design Change atau tidak
    Tanda (O) : disebabkan adanya Design Change (MPC membuat A/F Authorization ke Customer)
    Tanda (-) : tidak disebabkan adanya Design change
15. Supplier Delay: diisi dengan tanda (O atau -) yang menunjukkan bahwa shortage material disebabkan karena delay pengiriman oleh supplier atau tidak
    Tanda (O) : disebabkan delay supplier (MPC minta replacement by Air Prepaid ke Supplier)
    Tanda (-) : tidak disebabkan delay supplier
16. Shipment dengan :
    16a. S/F : diisi dengan tanda (O) yang menunjukkan bahwa pengiriman material yang shortage dilakukan dengan kapal laut
    16b. A/F : diisi dengan tanda (O) yang menunjukkan bahwa pengiriman material yang shortage dilakukan dengan pesawat
17. A/F responsable meliputi :
    17a. JAI : diisi dengan tanda (O atau -) yang menunjukkan bahwa Airfreight material merupakan responsible JAI atau tidak
    17b. Supp : diisi dengan tanda (O atau -) yang menunjukkan bahwa Airfreight material merupakan responsible supplier atau tidak
    17c. Cust : diisi dengan tanda (O atau -) yang menunjukkan bahwa Airfreight material merupakan responsible Customer atau tidak

VI. REFERENSI

1. Prosedur "Material Ordering"
2. Instruksi kerja " Follow Up Order"
3. Form "Line Condition Report"

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Perubahan	Tanggal	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	27 Feb 2004	QSA
01	1. Perubahan Part Shortage Report → Line Condition Report 2. Penambahan instruksi pengisian Line Condition Report Sheet	3 Jan 2007	IC
02	Revisi pada Bab III Flowchart : 1. Penambahan flow untuk material tape jika terjadi shortage 2 bulan berturut-turut beserta actionnya 2. Revisi flowchart no.5 Item no.3: Penambahan : jika tidak ada kenaikan SR maka compare output produksi vs actual supply Item no.7: Order material by A/F dengan membuat A/F permission ke Pres Dir →Order material by A/F berdasarkan Air Freight Autorization atau Air Freight permission ke FM	1 Aug 2016	MPC
03	1. Revisi nama PIC dari IC menjadi MPC 2. Revisi A/F Authorization permission dari FM ke Presdir 3. Penambahan penjelasan untuk flowchart no.8A (informasi ke DSG untuk update AS400 sesuai actual pemakaian)	1 Aug 2025	MPC