MRS-W-13

KONTROL MATERIAL SLOW MOVING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		HERU Y / WHS SPV
M. RIZA A. / MPC & WHS JMGR	M. RIZA A. / MPC & WHS JMGR	FERRY IRAWAN / WHS SPV
ROBERTUS EDY P. / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	ENDANG S / PROD SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	ATIEK SRI W / QC REC SPV

Versi Indonesia

KONTROL MATERIAL SLOW MOVING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk untuk pengontrolan material slow moving

WHEN : Instruksi ini di gunakan selama proses pengontrolan material slow moving

WHERE : Instruksi ini digunakan di area WHS & Produksi

WHO : Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah Dept. Warehouse & Produksi


II. DEFINISI

Slow Moving : Material ditahap masspro yang tidak ada penggunaan atau shipment dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dimana perolehannya lebih dari 6 bulan sampai 2 tahun
(Ref : IDN-FIN-02-003 Slow Moving dan Dead Stock)

KONTROL MATERIAL SLOW MOVING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PROD	Buat scrap requisition	Membuatkan scrap requisition material untuk material yang sudah B/O baik yang berada di Pre Assy maupun di Final Assy
2	GA	Scrap	Melakukan scrap material berdasarkan scrap requisition yang sudah diterima
3	PPC	Stop line > 3 bulan	Menginformasikan carline yang mengalami stop line lebih dari 3 bulan melalui production meeting
4	PROD	Buat list material	Membuat list material yang ada di carline yang stop lebih dari 3 bulan
5	MPC	Cek usage	Berdasarkan list material dari produksi, MPC melakukan pengecekan penggunaan material tersebut dicarline yang lain
6	MPC	OK?	Jika hasil pengecekan pada list material ada material yang digunakan di carline yang lain lanjut ke no.7, jika tidak lanjut ke no.8
7	PROD	Supply material	Melakukan supply material dari carline yang stop ke carline lain yang menggunakan
8	PROD	Covering material	Membungkus / melindungi material yang tidak digunakan agar terhindar dari debu / kotoran
9	PROD	Info lokasi slow moving	Saat material dari carline yang stop akan digunakan, Produksi menginfokan lokasi material slow moving (CV, no rak) yang ada diproduksi
10	QC REC	Cek kondisi covering & material	Melakukan pengecekan kondisi covering material dan kondisi quality material
11	QC REC	Material & cover ok ?	Jika kondisi covering & kondisi material OK lanjut ke no.12, jika kondisi covering material NG lanjut ke no.13, jika kondisi material NG lanjut ke no.14
12	QC REC	Info ke Prod.	Menginformasikan ke Produksi bahwa ada part / material yang covernya NG
13	QC REC	Info ke Prod.	Menginformasikan ke Produksi untuk part / material yang kondisi qualitynya NG
14	PROD	Buat scrap requisition	Membuatkan scrap requisition material untuk material yang hasil cek qualitynya NG
15	GA	Scrap	Melakukan scrap material berdasarkan scrap requisition yang sudah diterima

KONTROL MATERIAL SLOW MOVING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
16	QC REC	Kembalikan ke Prod	Untuk material yang hasil pengecekan cover dan juga kondisi qualitynya OK dikembalikan sesuai dengan address yang ada di produksi
17	PROD	Terima info akan jalan	Menerima informasi bahwa carline yang sudah stop > 3 bulan akan jalan / proses produksi
18	PROD	Info QC Rec	Menginformasikan ke QC Rec untuk melakukan pengecekan quality material dari part / material yang sudah lama tidak digunakan
19	QC REC	Cek Quality Material	Melakukan pengecekan quality dari material yang akan digunakan proses
20	QC REC	OK?	Jika hasil pengeceka quality kondisinya OK, lanjut ke no.21, jika tidak lanjut ke no.13
21	PROD	Digunakan untuk proses produksi	Menggunakan part / material yang sudah dilakukan pengecekan oleh QC Receiving untuk proses produksi
22	PROD	Ditemukan cct yang dicurigai defect (lama tidak dipakai)	Ditemukan circuit unique yang dicurigai defect (terminal berkarat / warna insulasi pudar) Note : Cct Unique untuk assy yang jarang jalan akan dikurangi issue kanbannya oleh NYS
23	PROD	Buat scrap requisition	Membuatkan scrap requisition cct unique yang defect
24	GA	Scrap	Lakukan scrap cct unique yang defect
25	WHS, QC REC	Cek material slow moving	Lakukan pengecekan quality material slow moving berdasarkan laporan inventory slow moving material dari MPC. Timing pengecekan dilakukan 3 bulan sekali. Gunakan standard slow moving saat melakukan pengecekan Adapun kriteria pengecekan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. WIRE : - Warna insulasi wire : pudar atau tidak - Kondisi gulungan : kusut atau tidak 2. TERMINAL : - Kondisi terminal : berkarat atau tidak - Penyimpanan material : arah penyimpanan sudah sesuai, maksimum tumpukan sudah sesuai dengan standard yang ada atau belum 3. CAIRAN KIMIA : - Cek expired date pada kemasan - Cek kondisi kemasan bocor atau tidak 4. MATERIAL LAINNYA : Dilakukan pengecekan pada saat akan digunakan dengan item cek :

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			- Warna tidak berubah - Tidak berdebu
26	WHS	Dicurigai defect ?	Apakah material over stock yang dicek dicurigai defect ? jika ya lanjut ke no.27 jika tidak proses berakhir
27	WHS	Ambil sample material yang dicurigai defect	Ambil sample material yang dicurigai defect
28	WHS	Beri ID P/N, lokasi, tgl	Beri identitas jelas pada sample material yang dicurigai defect, yaitu : Part No. , Lokasi Rak & Tanggal pengecekan
29	WHS	Serahkan ke QC Rec	Serahkan sample material ke QC Rec untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut
30	QC REC	Cek kondisi material	Lakukan pengecekan kondisi material yang dicurigai defect
31	QC REC	OK?	Apakah hasil pengecekan material OK ? jika OK lanjut ke no.32 jika N-OK ke no.33
32	WHS	Kembalikan ke WHS	Mengembalikan sample material sesuai dengan address yang ada di WHS
33	QC REC	Info ke WHS	Menginformasikan hasil pengecekan kondisi material / part yang defect tersebut
34	QC REC	Quarantine	Lakukan quarantine material yang hasil pengecekannya N-OK
35	QC REC	Buat scrap requisition	Membuatkan scrap requisition material untuk material yang hasil cek qualitynya N-OK
36	GA	Scrap	Melakukan scrap material berdasarkan scrap requisition yang sudah diterima

V. REFERENSI

1. Operation Standard WHS "Pengecekan Kondisi Material Secara Berkala" (Doc. No: JIWH-056)

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	12 Juli 2005	QSA
03	- Penambahan cara pengecekan quality material sacara berkala yang dilakukan berdasarkan list overstock bulanan	20 Nov 2009	WHS
04	- Revisi judul prosedur Pemeriksaan quality material secara berkala menjadi Kontrol material slow moving - Revisi flowchart dan keterangannya - Menambahkan control material slow moving oleh Produksi	3 Sept 2014	QA
05	Revisi : - Bab II (Definisi slow moving) - Bab III & IV (PIC untuk flowchart no.25 Before : WHS, After : WHS & QC REC) - Bab IV (Penjelasan flowchart no.25 : pengecekan quality material slow moving, sebelumnya berdasarkan issue data over stock dari IC Claim menjadi berdasarkan laporan inventory slow moving material dari MPC dan penambahan kriteria pengecekan no.4 Material Lainnya) - Bab III & IV (Mengganti istilah Internal Memo Scrap menjadi Scrap Requisiton) - Revisi Flowchart untuk material yang ada di Prod (Belum B/O)	15 Aug 2025	WHS & QC REC