PAM-W-02

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA OPERATOR & INSPECTOR HEAT SHRINK (RAYCHEM)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	LIA NOVIANA / QA SPV
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	OKTI VITASARI / SPV PROD NURDIANENGSEH / PROD SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA OPERATOR & INSPECTOR HEAT SHRINK (RAYCHEM)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian C/S Laporan Kerja Operator & Inspector Heat Shrink (Raychem)

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat melakukan pengisian Checksheet Laporan Kerja Operator & Inspector Heat Shrink (Raychem)

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah Departemen Produksi (Pre Assy) dan QA

WHERE Prosedur ini berlaku di JAI

II. INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET

A. LAPORAN KERJA OPERATOR & INSPECTOR HEAT SHRINK (RAYCHEM)

1	No. Mesin	:	diisi dengan No. Mesin tempat dilakukannya proses Raychem
2	NIK Opt / Insp	:	diisi NIK operator Raychem dan Inspector yang mengecek hasil proses Raychem
3	Tanggal	:	diisi dengan tanggal dilakukannya proses Raychem
4	Shift IA / IIA / IB / IIB	:	lingkari salah satu shift yang melakukan proses Raychem
5	Waktu (Mulai ; Selesai)	:	diisi dengan waktu awal dimulainya proses dan berakhirnya proses pengerjaan Raychem tiap kanbannya
6	No. Joint	:	diisi dengan nomor Joint yang terdapat pada shikake kanban Note : Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap dan lingkari pada output shield terkait
7	Aron Alpha		
	a. Lot No.	:	diisi lot no. aron alpha yang digunakan (diisi setiap mengisi aron alpha ke cawan)
	b. Ketinggian Cairan	:	diisi dengan memberikan tanda "O" jika ketinggian cairan aron alpha sesuai batas minimal / maksimal dan tanda "X" jika keluar dari batas toleransi
8	Tube		
	a. Part No.	:	diisi dengan part no. tube yang digunakan untuk proses Raychem
	b. Lot No.	:	diisi lot no. tube yang digunakan (diisi lot id saat kemasan plastik tube diganti)
	c. Jenis	:	diisi dengan jenis tube yang digunakan untuk proses Raychem, jika pada kanban box tidak mencantumkan jenis tube isi dengan tanda " - "
	d. Ukuran	:	diisi dengan ukuran tube yang digunakan pada proses Raychem jika pada kanban box tidak mencantumkan ukuran tube isi dengan tanda " - "
9	Kondisi Part (Visual 100%)		
	a. Kind	:	diisi dengan tanda (√) bila hasil pengecekan produk OK dan kode defect bila ditemukan defect
	b. Qty	:	diisi dengan quantity defect yang ditemukan dan dikosongkan bila tidak ditemukan defect
10	Jumlah proses	:	diisi dengan jumlah hasil proses Raychem (pcs) tiap lot
11	Jumlah proses kumulatif	:	diisi dengan jumlah total hasil proses Raychem (pcs)
12	Hasil Cek Inspector		
	a. *Aligement gauge check	:	diisi dengan tanda "O" untuk OK atau "X" untuk NG, setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan aligement gauge 1 pcs / lot dan saat ada kondisi abnormal
	b. Kode defect	:	diisi dengan kode defect bila ditemukan defect pada produk Raychem

c. Qty : diisi dengan jumlah defect yang ditemukan pada proses inspection

13 Kolom Pengecekan
- a. Prepared : diisi dengan paraf dan NIK operator & inspector Raychem
- b. Checked : diisi paraf dan NIK GL Produksi & GL Inspect

B. LAPORAN KERJA OPERATOR HEAT SHRINK SHIELD WIRE

1 Carline : diisi nama carline dari proses yang dikerjakan
2 Tanggal : diisi dengan tanggal dilakukannya proses
3 Shift : diisi nama shift pada saat proses ini berlangsung
contoh : AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam
4 No. Mesin : diisi dengan No. Mesin tempat dilakukannya proses
5 Hal…. dari …..hal : diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
6 No Shield : diisi dengan nomor Shield yang terdapat pada shikake kanban
7 Part No Tube HS : diisi dengan part no. tube yang digunakan untuk proses
8 Kondisi Part 100%
- a. Kind : diisi dengan tanda (√) bila hasil pengecekan produk OK dan kode defect bila ditemukan defect
- b. Qty : diisi dengan quantity defect yang ditemukan dan dikosongkan bila tidak ditemukan defect

9 Qty (Lot) : diisi dengan quantity tiap lot sesuai quantity pada kanban
Note : Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap dan lingkari pada output shield terkait
10 Jumlah Kumulatif Proses : diisi dengan jumlah total hasil proses (pcs)
11 a. Prepared : diisi dengan paraf dan NIK operator
b. Checked : diisi paraf dan NIK GL Produksi

III. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release	20 Oct 2006	Produksi
02	- Revisi checksheet (penambahan kolom Lot No. Aron Alpha & Lot No. Tube)	11 Des 2019	QA
03	- Revisi checksheet (PAM-W-02-A-R01) : 1. Penambahan pada note no.2 (jika terjadi listrik padam) 2. Penambahan kolom " Aligement Gauge Check" dan note no.3 untuk cara pengisiannya	2 Des 2023	QA
04	- Revisi Jenis defect pada checksheet Laporan Kerja Operator & Inspector Heat Shrink (Raychem) PAM-W-02-A-R06 - Penambahan checksheet Laporan Kerja Operator Heat Shrink Shield Wire (PAM-W-02-B-R00)	6 Feb 2026	QA & PROD

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA OPERATOR & INSPECTOR HEAT SHRINK

CONFIDENTIAL

(RAYCHEM)

NO. MESIN : (1)
NIK OPT/INSP. : (2)
TANGGAL : (3)
SHIFT : IA / IIA (4) IB / IIB

CHECKED	PREPARED
(b)	(13) (a)

WAKTU		NOMOR JOINT	ARON ALPHA (7)		TUBE (8)				KONDISI PART (Visual 100 %) (9)		JUMLAH PROSES	JML PROSES KUMULATIF	(12) HASIL CEK INSPECTOR		
MULAI	SELESAI		LOT NO.	KETINGGIAN CAIRAN	PART NO.	LOT NO.	JENIS	UKURAN	KIND	QTY			* ALIGEMENT GAUGE CHECK	KODE DEFECT	QTY
(5)		(6)	(a)	(b)	(a)	(b)	(c)	(d)	(a)	(b)	(10)	(11)	(a)	(b)	(C)

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA OPERATOR HEAT SHRINK SHIELD WIRE

Carline : (1)
Tanggal : (2)
Shift : (3)
No.Mesin : (4)
Hal ….. dari …. hal (5)

CONFIDENTIAL

CHECKED	PREPARED
(b) (11)	(a)

NO SHIELD	PART NO TUBE HS	KONDISI PART 100% (8)		QTY (LOT) (9)																											JUMLAH KUMULATIF PROSES
		KIND	QTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
(6)	(7)	(a)	(b)																												(10)

Jenis Defect :

E. Insulation
- E2. Mundur
- E3. Damage

H. Lain-Lain
- H20. Core Menembus Tube
- H22. Circuit Mundur
- H23. Aron Alpha Tidak Terlihat Pada Pangkal Tube
- H24. Hotmelt Berlubang
- H25. Hotmelt Berserabut (Terlihat Memanjang)

L. Accessories
- L2. Wrong Tube
- L7. Damage Tube
- L8. Shrink Tube Melengkung
- L9. Shrink Tube Terbakar
- L10. Shrink Tube Mentah

Note : Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap, dan lingkari pada output shield terkait