PAM-W-16

# PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR MANUAL CRIMPING SHIELD WIRE

| APPROVED | CHECKED | PREPARED |
|---|---|---|
| EVIS METHAWAN / QA MGR | EVIS METHAWAN / QA MGR | TONI WIJAYA / QA SSPV |
| ROBERTUS EDY P / PROD SMGR | ROBERTUS EDY P / PROD SMGR | OKTI VITASARI / SPV PROD<br>NURDIANENGSEH / SPV PROD |

Versi Indonesia

# PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR DAN INSPECTOR MANUAL CRIMPING SHIELD WIRE

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

**WHAT** Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator dan Inspector Manual Crimping Shield Wire".

**WHEN** Prosedur ini digunakan pada proses Manual Crimping Shield Wire di area Pre Assembly.

**WHERE** Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family.

**WHO** Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi dan QA.

## II. DEFINISI

1 Checksheet : Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi.
Checksheet - checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

# PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR DAN INSPECTOR MANUAL CRIMPING SHIELD WIRE

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## III. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR

| NO. | ITEM | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Operator / Inspector | : | dicentang salah satu disesuaikan dengan job description.<br>Jika digunakan oleh Operator maka centang pada kolom operator,<br>jika digunakan oleh inspector maka centang pada kolom inspector |
| 2 | Setting Nol Mikrometer | : | diisi dengan "O" jika OK, "X" jika N-OK<br>Setting nol micrometer dilakukan pada awal shift oleh operator sesuai OS No.ENG-OS-A-017-04 |
| 3 | Family | : | diisi family yang sedang dikerjakan |
| 4 | Tanggal | : | diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses ini berlangsung |
| 5 | Shift | : | diisi dengan shift pada saat proses berlangsung<br>contoh : AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam |
| 6 | No. Mesin | : | diisi dengan dengan identitas nomor mesin yang digunakan untuk proses |
| 7 | Hal ….. dari …. Hal | : | diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan |
| 8 | Shield No. | : | diisi dengan shiled no yang dikerjakan sesuai dengan kanban |
| 9 | Wire Check<br>(Kind, Size, Color) | : | diisi dengan kind, size & color wire sesuai dengan yang diminta pada kanban setelah operator melakukan pemeriksaan terhadap material yang akan diproses |
| 10 | No. Terminal | : | diisi dengan nomor terminal sesuai dengan yang diminta pada kanban setelah operator melakukan pemeriksaan terhadap material yang akan diproses |
| 11 | Waktu Mulai | : | diisi jam mulai melakukan proses |
| 12 | Lot No. Terminal | : | diisi dengan lot no. terminal setiap ada pergantian roll terminal baru |
| 13 | F C/H<br>F C/W<br>R C/H<br>R C/W | : | diisi dengan hasil pengukuran operator untuk front crimp height (F C/H), front crimp width (F C/W) dan rear crimp height (R C/H), rear crimp width (R C/W) yang dilakukan 1 pc setiap pergantian tooling, applicator & lot.<br>Lot adalah circuit dengan terminal, size dan kind sama hingga quantity 500 pcs |
| 14 | Lot ke- | : | Diisi dengan quantity (pcs) yang selesai dikerjakan dalam 1 lot |
| 15 | Kondisi Part 100% | : | diisi oleh operator / inspector setelah melakukan pengecekan terhadap hasil proses crimping. Tuliskan kode defect pada kolom kind sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bawah), dan tuliskan jumlah defect yang ditemukan pada kolom qty.<br>Tulis (✔) pada kolom kind,dan tulis ( **-** ) pada kolom qty bila tidak ditemukan defect |
| 16 | Jumlah | : | diisi sesuai dengan jumlah proses secara kumulatif |
| 17 | Perubahan 4M | | • Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan<br>• Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M<br>• Lingkari pada Shield No. untuk Lot pertama yang mengalami perubahan 4M |
| 18 | Prepare | : | diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses |
| 19 | Checked | : | diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan |

## IV. CATATAN PERUBAHAN

| Rev. | Catatan Perubahan | Tanggal Selesai Approval | PIC |
|---|---|---|---|
| 0 | Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol | 22 Okt 2019 | PROD |
| 01 | Revisi Approval | 4 Des 2025 | QSA |

**PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA**

| CHECKED | PREPARED |
|---|---|
| 19 | 18 |

# LAPORAN KERJA MANUAL CRIMPING

| OPERATOR | 1 |
|---|---|
| INSPECTOR | |

Catatan :
Setting nol mikrometer dilakukan diawal shift kerja sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
- Diisi dengan "O" jika OK
- Diisi dengan "X" jika N-OK
- Jika N-OK segera lapor Group Leader dan Supervisor

**CONFIDENTIAL**

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO 17
☐ MAN (PROD) ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : .....
Note : Lingkari SEQ No. & Centang salah satu kolom perubahan 4M untuk lot pertama yang mengalami perubahan 4M

Setting Nol Mikrometer : ☐ 2
Family : 3
Tanggal : 4
Shift : 5
No. Mesin : 6
Hal ..... dari .....hal 7

| Shield No. | Wire Check | | | No. Terminal | Waktu Mulai | Lot No. Terminal | F C/H | F C/W | R C/H | R C/W | Lot Ke- | | | | | | | F C/H | F C/W | R C/H | R C/W | Lot Ke- | | | | | | | F C/H | F C/W | R C/H | R C/W | Lot Ke- | | | | | | | Kondisi Part 100% | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kind | Size | Colour | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Kind | Qty | |
| 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 16 |

A. Core
A.1 Terurai
A.2 Terpotong
A.3 Rusak
A.4 Tidak teratur
A.5 Maju
A.6 Mundur
A.7 Tidak Tercrimping

B. Terminal
B.1 Tergores
B.2 Bengkok Ke Atas
B.3 Bengkok Ke Bawah
B.4 Melintir
B.5 Ujung Terpotong
B.6 Ujung Terbuka
B.7 Ujung Rusak
B.8 Bridge Terlalu panjang
B.9 Rusak
B.10 Lepas dari circuit

C. Front Crimping
C.1 C/H Terlalu Tinggi
C.2 C/H Terlalu Rendah
C.3 C/W Terlalu Tinggi
C.4 C/W Terlalu Rendah
C.5 Flash

D. Rear Crimping
D.1 C/H Terlalu Tinggi
D.2 C/H Terlalu Rendah
D.3 C/W Terlalu Tinggi
D.4 C/W Terlalu Rendah
D.5 Ada Didalam Insulasi
D.6 Tidak Tercrimping
D.7 Tidak Seimbang

E. Insulation
**E.1 Tercrimping**
E.2 Terlalu Mundur
E.3 Rusak

F. Seal Rubber
F.1 Terpotong
F.2 Terbalik
F.3 Terlalu Mundur
F.4 Terlalu Maju
F.5 Tercrimping
F.6 Tidak ada

G. Crimping
G.1 Ada benda asing
G.2 Ada 2 terminal Tercrimping
**G.3 Tanpa core**
**G.4 Tanpa stripping**

H. Lain-lain
H.1 Lance rusak
H.2 Stabilizer rusak
H.3 Bellmouth tidak standard

**Note : Jika ditemukan defect Insulation Tercrimping (E1), Tanpa Core / No Core (G3), & Tanpa Stripping / No Stripping (G4) maka harus segera lapor atasan dan buat Quality Alert**