PAM-W-18

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR CUTTING DOREN SHIELD WIRE

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		OKTI VITASARI / SPV PROD
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	NURDIANENGSEH / SPV PROD

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR CUTTING DOREN SHIELD WIRE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator Cutting Doren Shield Wire".

WHEN Prosedur ini digunakan pada proses pemotongan / cutting doren shield wire di area Pre Assembly.

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi

II. DEFINISI

1 Checksheet : Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi.
Checksheet - checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR CUTTING DOREN SHIELD WIRE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR

NO.	ITEM		KETERANGAN
1	Family	:	diisi family yang sedang dikerjakan
2	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses ini berlangsung
3	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangsung contoh : AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam
4	No. Mesin	:	diisi dengan no mesin yang digunakan
5	Hal ….. dari …. Hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
6	No.	:	diisi dengan no urut
7	Shield No.	:	diisi dengan shiled no yang dikerjakan sesuai dengan kanban
8	Panjang cut doren (Sisi A ; Sisi B)	:	diisi dengan panjang doren setelah dilakukan pemotongan pada sisi A dan sisi B
9	Kondisi Part 100%	:	diisi oleh operator setelah melakukan pengecekan terhadap hasil pemasangan accessories . Tuliskan kode defect pada kolom kind sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bagian bawah checksheet), dan tuliskan jumlah defect yang ditemukan pada kolom qty. Tulis (✔) pada kolom kind,dan tulis (**-**) pada kolom qty bila tidak ditemukan defect
10	Qty (Lot)	:	diisi dengan jumlah pcs yang dikerjakan dalam 1 lot
11	Jumlah Kumulatif Proses	:	diisi sesuai dengan jumlah proses secara kumulatif
12	Prepare	:	diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses
13	Checked	:	diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	11 Okt 2019	PROD
01	Revisi Approval	26 Nov 2025	PROD

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CHECKED	PREPARED
13	12

LAPORAN KERJA OPERATOR CUTTING DOREN SHIELD WIRE

CONFIDENTIAL

Family : 1
Tanggal : 2
Shift : 3
No. Mesin : 4
Hal ..... dari .....hal 5

NO.	SHIELD NO.	PANJANG CUT DOREN		KONDISI PART 100%		10 QTY (LOT)																										JUMLAH KUMULATIF PROSES
		SISI A	SISI B	KIND	QTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
6	7	8		9																														11

Jenis Defect :
A. Doren kepanjangan B. Doren kependekan C. Damaged doren D. Doren tidak rata