PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

PAM-W-42

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA OPERATOR END STRIPPING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	NUR DIANENGSEH / PROD SPV OKTI VITASARI / SPV PROD

Versi Indonesia

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA	*Quality Management System*	Dokumen	PAM-W-42
Block Activity : B8 & B9. PRODUCTION & INSPECTION			

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA OPERATOR END STRIPPING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT	Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator End Stripping dan Laporan Kerja Operator End Stripping Shield Wire" 04
WHEN	Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di pre assembly.
WHERE	Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family.
WHO	Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi.

II. DEFINISI

1	Checksheet	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET

A. LAPORAN KERJA OPERATOR END STRIPPING

1 Family : diisi family yang sedang dikerjakan
2 Tanggal : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses ini berlangsung
3 Shift : diisi dengan shift pada saat proses berlangusung
contoh : AI untuk shift A pagi dan AII untuk shift A malam 04
4 Nomor Mesin : diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk proses
5 Hal…. dari …. Hal : diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
6 Seq. No : diisi dengan nomor sequance sesuai dengan yang tertera di kanban
7 Wire (Kind ; Size ; Color) : diisi dengan jenis, ukuran dan warna dari wire yang akan dikerjakan
8 1 Pcs / Kanban (awal) Pjg Strip (A ; B) : diisi dengan panjang end stripping dari wire yang akan dikerjakan pada sisi A dan B
Pengukuran end striping dilakukan 1 pcs / kanban diawal proses
9 Visual 100% (Kind ; Qty) : diisi dengan (✔) jika hasil OK dan jika N-OK diisi dengan kode jenis defect pada kolom KIND dan jumlah / quantity circuit yang defect pada kolom QTY
10 Jumlah Proses Kumulatif : diisi sesuai dengan jumlah proses secara kumulatif
11 Prepared : diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses.
Checked : diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan
Approved : diisi dengan paraf dan NIK Line Leader (LL) yang bersangkutan
12 Perubahan 4M :
- Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan
- Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M
- Lingkari pada SEG No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA OPERATOR
END STRIPPING

B. LAPORAN KERJA OPERATOR END STRIPPING SHIELD WIRE 04

1	Family	:	diisi family yang sedang dikerjakan
2	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses ini berlangsung
3	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangusung contoh : AI untuk shift A pagi dan AII untuk shift A malam
4	Nomor Mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk proses
5	Hal…. dari …. Hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
6	No. Shield	:	diisi dengan nomor shield sesuai dengan yang tertera di kanban
7	Terminal	:	diisi dengan nomor terminal sesuai dengan yang tertera di kanban
8	Isi	:	diisi jumlah wire yang ada didalam shield wire dengan no terminal yang sama
9	Panjang Strip	:	diisi dengan panjang striping
10	Kondisi Part 100% (Kind ; Qty)	:	diisi dengan (✔) jika hasil OK dan jika N-OK diisi dengan kode jenis defect pada kolom KIND dan jumlah / quantity circuit yang defect pada kolom QTY
11	Qty (lot)	:	diisi dengan (✔) pada kolom sesuai dengan jumlah lot / bundle yang sudah dikerjakan disetiap No. Shield
12	Jumlah Proses Kumulatif	:	diisi sesuai dengan jumlah proses secara kumulatif
13	Perubahan 4M	:	• Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan • Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M • Lingkari pada SEG No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M
14	Prepared	:	diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses.
	Checked	:	diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release Combine Prosedur PAM-W-16 Pengisian C/S LKO End Stripping Shield Wire (ESS) dan PAM-W-17 Pengisian C/S LKO End Stripping dan End Stripping SD Terminal	13 Juli 2011	Prod, QSA
02	Revisi checksheet : Before : 1 pcs / lot awal After : 1 pcs / kanban awal	25 Okt 2019	QA
03	Revisi Checksheet (PAM-W-42-A-R06) : - Revisi CUTT. NO. Menjadi SEQ NO. - Penambahan Jenis Defect - Penambahan kolom 4M	1 Des 2023	QA
04	1. Revisi bab I (Tujuan & Ruang Lingkup) yaitu : Delete untuk End Stripping SD Terminal 2. Revisi contoh instruksi pengisian untuk shift dari IA menjadi AI 3. Menambahakan instruksi pengisian untuk Laporan Kerja Operator End Stripping Shield Wire (III.B)	23 Oct 2025	Prod

PT JATIM OUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA OPERATOR END STRIPPING

CONFIDENTIAL

Approved	Checked	Prepared
	⑪	

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO ⑫

☐ MAN (PROD) ☐ MATERIAL

☐ METHODE ☐ MACHINE

No. Kontrol 4M : ……………………………

Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

Family ①

Tanggal ②

Shift ③

No. Mesin ④

Hal ….. dari …….hal ⑤

SEQ. No.	WIRE ⑦			1 PCS / KANBAN (AWAL)		VISUAL 100%		JUMLAH PROSES KUMULATIF
	KIND	SIZE	COLOR	PJG STRIP.		KIND	QTY	
				A	B			
⑥				⑧		⑨		⑩

Jenis Defect :

1. Cut Core
2. No Stripping
3. Scratch
4. Salah Dimensi Stripping
5. Core Tidak Rata / Miring

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA OPERATOR END STRIPPING SHIELD WIRE

Family : ①

Tanggal : ②

Shift : ③

No.Mesin : ④

Hal ..... dari .... hal ⑤

CONFIDENTIAL

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO ⑬

☐ MAN (PROD) ☐ MATERIAL

☐ METHODE ☐ MACHINE

No. Kontrol 4M : ....

Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

CHECKED	PREPARED
⑭	

NO SHIELD	TERMINAL	ISI	PANJANG STRIP	KONDISI PART 100%		QTY (LOT) ⑪																												JUMLAH KUMULATIF PROSES
				KIND	QTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																														⑫

Jenis Defect :

1. Cut Core
2. No Stripping
3. Scratch
4. Salah Dimensi Stripping
5. Core Tidak Rata / Miring