PAM-W-51

PENGISIAN CHECKSHEET LAPORAN KERJA OPERATOR CUTTING JAM TWIST

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
ROBERTUS EDY P / PROD MGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	ARIF BUDI D / PROD SPV	PUJI PANGESTUTI / PROD JSPV

Versi Indonesia

PENGISIAN CHECKSHEET LAPORAN KERJA OPERATOR CUTTING JAM TWIST

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator Cutting Jam Twist"

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di Pre Assembly

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi

II. DEFINISI

1	Checksheet	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI PENGISIAN CHECK SHEET LAPORAN KERJA OPERATOR JAM TWIST

1	Setting nol mikrometer	:	diisi dengan "O" jika OK, "X" jika N-OK Setting nol mikrometer dilakukan pada awal shift oleh operator dan inspector sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
2	Family	:	diisi dari nama Family dari circuit yang diproses
3	No. mesin	:	diisi no mesin yang digunakan untuk proses
4	Tanggal	:	diisi tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
5	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangsung contoh : AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam
6	Hal ….. dari …. hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
7	Jenis Tape	:	diisi jenis tape yang digunakan untuk spot circuit twist
8	No urut	:	menunjukkan no urut proses
9	Waktu (mulai)	:	diisi dengan saat mulai proses oleh operator
10	Lot Id Wire	:	diisi dengan no lot id wire setiap ada pergantian wire baru oleh operator
11	No. Twist	:	diisi dengan No. Twist sesuai dengan instruksi kanban
12	Wire		
	a. Kind	:	diisi jenis circuit yang diproses sesuai instruksi kanban
	b. Size	:	diisi ukuran circuit yang diproses sesuai instruksi kanban
	c. Colour	:	diisi warna circuit yang diproses sesuai instruksi kanban
	d. C/L After Twist	:	diisi saat awal proses hasil dari 1 pc sampling pengukuran panjang (mm) circuit twist sesuai dengan drawing instruksi kanban
13	Sesuai Drawing Instruksi Kanban		
	a. Jarak Spot	:	diisi saat awal proses hasil dari 1 pc sampling pengukuran jarak spot taping (mm) sesuai dengan drawing instruksi kanban pada sisi A dan sisi B

	b. Pitch Twist	:	diisi saat awal proses hasil dari 1 pc sampling pengukuran panjang picth twist (mm) pada bagian awal, tengah dan akhir cirucuit twist sesuai dengan drawing instruksi kanban
14	Putaran	:	diisi dengan jumlah putaran twist sesuai dengan instruksi kanban dan juga display pada monitor
15	No terminal sisi A,B	:	diisi no terminal yang diproses pada sisi A dan B sesuai dengan instruksi kanban
16	Hasil crimping sisi A,B (1 pcs tiap set up)	:	diisi dengan hasil pengukuran : - Front Crimp High (F C/H) - Front Crimp Width (FC/W) - Rear Crimp High (R C/H) - Rear Crimp Width (R C/W) yaitu 1 pcs setiap pergantian lot, tooling dan applicator Lot adalah circuit dengan terminal, kind dan size wire yang sama hingga quantity maksimal 500 pcs
17	Hasil crimping/stripping kondisi part 100%	:	diisi hasil pengecekan kondisi part 100% • Tuliskan kode defect pada kolom "Kind" sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bawah) dan tuliskan jumlah defect yang ditemukan pada kolom "Qty". • Jika tidak ditemukan defect maka kolom Kind & Qty dikosongkan
18	Lot no terminal A,B	:	diisi dengan nomor lot terminal setiap ada pergantian roll terminal baru disisi A atau sisi B
19	Jumlah proses kumulatif	:	diisi dengan jumlah kumulatif hasil inspeksi oleh operator dan inspector
20	Kolom Prepared & Checked	:	Prepared : diisi dengan paraf dan NIK operator Checked : diisi dengan paraf dan NIK GL Produksi yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan
21	Perubahan 4M	:	Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan
		:	Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M
		:	Lingkari pada No. Twist untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release	19 Nov 2025	Prod

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA OPERATOR CUTTING JAM TWIST

CONFIDENTIAL

Checked	Pr
20	

Setting nol Mikrometer : [ ] (1) 1
Family : 2
No mesin : 3
Tanggal : 4
Shift : 5
Halaman.....dari.....halaman 6

Jenis Tape : 7

Perubahan 4M	YES	NO
☐ MAN (PROD / QA)	☐ MATERIAL	21
☐ METHODE	☐ MACHINE	

No. Kontrol 4M : .....

Note : Lingkari SEQ No. & Centang salah satu kolom perubahan 4M

untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M

CATATAN :

1. Setting nol mikrometer dilakukan diawal shift kerja sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04 - Diisi dengan "O" jika OK, dan "X" jika N-OK. Jika N-OK lapor GL/SPV
2. Pengukuran strip length hanya pada proses stripping only
3. Set up dilakukan : 1. Awal proses
   2. Setiap awal pergantian lot / kombinasi
   3. Saat quantity per lot cutting mencapai 500 pcs (Lot : Circuit dengan terminal, size & kind wire sama hingga quantity maximal 500 pcs)
4. Lot No. terminal diisi setiap ada pergantian roll terminal baru
5. Penulisan waktu mulai dilakukan tiap 1 jam sekali
6. Beri tanda "X" untuk Accesories selain part number Rubber Seal yang diproses dimesin tersebut
7. Untuk cct A/B kolom LOT ID wire, Lot no cutting ID dan Lot no terminal harus diisi untuk tiap kanban

No urut (8)	Waktu mulai (9)	Lot ID Wire (10)	No. Twist (11)	WIRE (12)				Sesuai Drawing Instruksi Kanban (13)					Putaran (14)	No Terminal Sisi A (15)	Hasil Crimping sisi A (1 pcs tiap set up)(3)				Hasil crimping / stripping kondisi part 100%		Lot no term. A (4)	No Terminal Sisi B (15)	Hasil Crimping sisi B (1 pcs tiap set up)(3)				Hasil crimping / stripping kondisi part 100%		Lot no term. (18)
				Kind (a)	Size (b)	Colour (c)	C/L After Twist (d)	Jarak Spot A (a)	Jarak Spot B	Pitch Twist Awal	Pitch Twist Tengah (b)	Pitch Twist Akhir			F C/H	F C/W (16)	R C/H	R C/W	Kind (17)	Qty			F C/H	F C/W (16)	R C/H	R C/W	Kind (17)	Qty	
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													

No urut (8)	Waktu mulai (9)	Lot ID Wire (10)	No. Twist (11)	WIRE (12)				Sesuai Drawing Instruksi Kanban (13)				Putaran (14)	No Terminal Sisi A (15)	Hasil Crimping sisi A (1 pcs tiap set up)(3)				Hasil crimping/ stripping kondisi part 100%		Lot no term. A (4) (18)	No Terminal Sisi B (15)	Hasil Crimping sisi B (1 pcs tiap set up)(3)				Hasil crimping / stripping kondisi part 100%		Lot no term. (18)
				Kind	Size	Colour	C/L After Twist	Jarak Spot		Pitch Twist				F C/H	F C/W	R C/H	R C/W	Kind	Qty			F C/H	F C/W	R C/H	R C/W	Kind	Qty	
								A	B	Awal	Tengah	Akhir																

A. Core		B. Terminal		C. Front Crimping	D. Rear crimping		E. Insulation	F. Seal Rubber	G. Crimping	H. Lain-lain	J. Defect Twis
A.1 Frying	A.4 Maju	B.1 Tergores	B.6 Open / Flare	C.1 C/H Terlalu Tinggi	D.1 C/H Terlalu Tinggi	D.5 Ada Didalam Insulasi	**E.1 Tercrimping** *	F.1 Terpotong	G.1 Foreign Material	H.1 Lance Rusak	J.1 Tape Terbu
A.2 Cut Core	A.5 Mundur	B.2 Bent Up	B.7 Deform	C.2 C/H Terlalu Rendah	D.2 C/H Terlalu Rendah	D.6 Tidak Standard	E.2 Terlalu Mundur	F.2 Terbalik	G.2 Ada 2 Terminal Tercrimping	H.2 Stabilizer Rusak	J.2 Missing Ta
A.3 Tidak Teratur	A.6 Tidak Tercrimping	B.3 Bent Down	B.8 Bridge Terlalu Panjang	C.3 C/W Terlalu Tinggi	D.3 C/W Terlalu Tinggi		E.3 Damage	F.3 Terlalu Mundur	**G.3 No Core** *	H.3 Bellmouth	J.3 Tape Terba
	A.7 Scratch	B.4 Melintir	B.9 Cantilever Rusak	C.4 C/W Terlalu Rendah	D.4 C/W Terlalu Rendah		E.4 Tidak Rata	F.4 Terlalu Maju	**G.4 No Stripping** *	Tidak Standart	J.4 Terpilin
		B.5 Ujung Terpotong	B.10 Lepas Dari Circuit	C.5 Flash			E.5 Damage Insulation				J.5 Tape Longg

Note : *Jika ditemukan defect Insulation Tercrimping (E1), Tanpa Core / No Core (G3), & Tanpa Stripping / No Stripping (G4) maka harus segera lapor atasan dan buat Quality Alert