BOS-P-01

BUSINESS OPERATING SYSTEM (BOS)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
T. SUZUKI / PRESIDEN	TEGUH SUNJOYO / DFM	IKA YUNI S / QSA SPV

Versi Indonesia

BUSINESS OPERATING SYSTEM (BOS)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk untuk melakukan implementasi Business Operating System (BOS) di JAI. Prosedur ini dimulai dari melakukan seleksi pada key measurables, data collection, analysis dan review.

WHEN : Prosedur ini dimulai pada akhir periode untuk menyiapkan BOS periode selanjutnya, dan melanjutkan dengan memonitor implementasi, me-record dan analisa setiap bulan.


WHERE : Prosedur ini diterapkan di PT JAI

WHO : Penanggungjawab dari implementasi BOS adalah top management dan difasilitasi oleh QSA

II. DEFINISI

1	BOS	:	Business Operating System Suatu system yang digunakan untuk memajukan dan melaksanakan continuous improvement. Hal ini difokuskan pada pembuatan dan analisa data untuk Key Measurables. Sistem ini memberikan gambaran kepada team untuk melakukan review dengan cepat dan melakukan action pada temuan yang bersangkutan.
2	BOS Assessment	:	Suatu proses untuk mereview implementasi BOS yang harus dilakukan setahun sekali / dua kali, sebagai metode evaluasi progress dari perusahaan, untuk menentukan apakah sudah dilakukan improvement di key areas, dan untuk menilai korelasi dari improvement pada key measurables untuk meningkatkan customer satisfaction dan penghasilan dari perusahaan.
3	Key Measurable	:	Ukuran-ukuran (nilai-nilai) dari kategori utama yang berpengaruh pada perfomance
4	Lagging Indicators	:	Ukuran-ukuran (nilai-nilai) yang memberikan informasi pada company's historical performance.
5	Leading Indicators	:	Ukuran-ukuran (nilai-nilai) yang memberikan informasi pada aktivitas selanjutnya.
6	Measurement Plan	:	Gambaran tentang bagaimana menilai masing-masing key measurable, berdasarkan data collection, data calculation, dan bagaimana untuk menampilkan data
7	Pareto chart	:	Diagram batang dari permasalahan-permasalahan yang besar yang bisa memberikan kontribusi problem yang besar. Pareto chart digunakan untuk prioritas "need" dan memenuhi alokasi resource
8	Problem solving	:	Suatu struktur proses yang dapat berulang dimana root cause dari problem sudah teridentifikasi dan corrective atau preventive action telah diimplementasikan. 8D problem solving process adalah salah satu contoh yang umum digunakan.
9	Trend chart	:	Trend atau pattern over time dari sebuah key measurables. Trend chart termasuk salah satu tujuan dari pengukuran.

III. FLOW CHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Activity	Explaination
1	BOD, team	Tentukan key measurables/ quality objectives.	Pilih key measurables untuk BOS. Key measurables yang dipilih harus menggambarkan seluruh arah dan strategi perusahaan, dan harus mengarah ke company performance.
2	BOD, team	Tentukan measurement plan	Tentukan measurement plan untuk masing-masing key measurables.
3	BOD, team	Tentukan target	Tentukan target dari masing-masing key measurables. Note: Untuk "Key Measurable" baru, buat perkiraan target terlebih dahulu. Hasil analisa target ini dijadikan referensi untuk membuat activity plan sesuai kebutuhan. Lihat prosedur "Business Plan" untuk penjelasan detail
4	BOD, team	Tentukan data collection method	Tentukan data collection method, calculation method dan criteria.
5	PIC	Kumpulkan dan kalkulasi data	Kumpulkan data dan lakukan kalkulasi data sesuai dengan calculation methode yang berlaku
6	PIC	Analisa data	Analisa data menggunakan BOS tools seperti yang digunakan
7	QSA	Management review	Lakukan management review untuk melakukan review dari BOS data. Lihat prosedur "Management Review" untuk penjelasan detail
8	QSA	BOS assessment	Laksanakan BOS assessment minimal 1X/term untuk review implementasi BOS dan dilakukan pada berakhirnya satu periode BOS (satu term)

V. REFERENSI

1. AIAG BOS Manual
2. Prosedur "Business Plan"
3. Prosedur "Management Review"

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	The revision number for this ISO/TS 16949 is started from zero.	16 July 2004	QSA
02	- Revisi Bab IV. Penjelasan Flow chart - Revisi PIC untuk Presdir, FM & QMR	8 Mar 2013	QSA
03	- Delete Definisi Paynter Chart - Revisi PIC untuk Presdir & FM	31 Mei 2017	QSA
04	- Revisi approval	1 Oct 2025	QSA