BOS-W-03

WORK IN PROCESS FINISH GOOD

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	ENDANG S / PROD SPV
		BINTI S / PROD SPV

Versi Indonesia

WORK IN PROCESS FINISH GOOD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Wiring harness (Finish Good) yang masih ada di area proses produksi dan inspeksi

WHEN Prosedur ini digunakan untuk pengambilan data WIP setiap akhir bulan dan dilakukan diawal shift setiap awal bulan 01

WHERE Prosedur ini dipakai di area produksi setiap awal bulan pada awal shift 01

WHO Penanggung jawab prosedur ini adalah departemen produksi


II. DEFINISI

1	WIP	:	Work In Process
2	WIP CV	:	Wiring harness yang ada di jig board mulai proses layout (termasuk stock sub assy yang belum proses lay out) sampai visual 01
3	WIP Pack	:	Wiring harness setelah proses visual yaitu di area : Receiving Inspection di dalam box tapi belum penuh dan di area quarantine. 01

WORK IN PROCESS FINISH GOOD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART 01



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	ADM PROD	Distribusi form WIP Finish Good ke LL Produksi setiap awal bulan	Admin Produksi distribusi form WIP Finish Good ke LL Produksi area Final Assy setiap awal bulan pada awal shift △01
2	GL PROD △01	Cek WIP sesuai aktual harnes yang ada di area produksi dan QA	1. GL Produksi melakukan pengecekan aktual harness yang ada di masing-masing carlinenya Perhitungan WIP Harness dilakukan setiap awal bulan pada awal shift △01 2. WIP CV adalah: ❖ Stock sub assy yang belum proses lay out ❖ Wiring harness yang ada di jig board mulai dari proses layout sampai proses visual inspection (yang belum masuk box finish good) 3. WIP PACK adalah: ❖ Wiring harness yang sudah masuk proses Receiving Inspection (yang sudah masuk finish good) atau area delivery, wiring harness yang sudah masuk box dan wiring harness yang berada diarea quarantine 4. Apabila conveyor no loading atau sedang tidak jalan (listing box untuk minggu berikutnya tidak ada) PIC line harus tetap membuat dan menghitung menggunakan listing box minggu sebelumnya 5. Apabila conveyor jalan 2 combine (bukan heijunka) hitung juga untuk combine yang tidak jalan 6. Untuk area battray cable dan GT43 dilakukan perhitungan WIP packing yang masuk box shipment saja (yang tidak shipment / digunakan JAI sendiri tidak perlu dilakukan perhitungan WIP Pack)
3	LL PROD △01	Kumpulkan data WIP ke Admin Produksi	LL Produksi mengunpulkan data WIP dari masing-masing conveyornya ke Admin Produksi
4	ADM PROD	Input data WIP Finish Good untuk semua carline	Melakukan input data WIP Finish Good untuk semua carline
5	SPV PROD	Cek data WIP semua carline	SPV Produksi melakukan pengecekan data WIP semua carline yang sudah selesai diinput Admin Produksi
6	SPV PROD	OK ?	Jika hasil cek WIP Finish Gook OK lanjut ke no.8, jika ada yang N-OK lanjut ke no.7
7	ADM PROD	Cek dan compare dengan data original	Admin Produksi melakukan cek dan compare data hasil input dengan data original. Kemudian SPV produksi melakukan pengecekan ulang hasil input WIP Finish Good

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
8	SPV PPC	Cek dan verifikasi data WIP Finish Good	SPV PPC melakukan pengecekan dan verifikasi data WIP Finish Good. Cek data meliputi assy no dan level harness yang diproduksi
9	MGR PROD	Cek data WIP Finish Good	Data WIP Finish Good yang sudah dicek dan diverifikasi oleh SPV PPC dilakukan pengecekan oleh MGR Produksi
10	MGR PROD	OK ?	Jika data sudah OK lanjut ke no.11 untuk approval jika N-OK lanjut ke no 5
11	MGR PROD	Approve data WIP Finish Good	Approve data WIP Finish Good oleh Manager Produksi
12	ADM PROD	Distribusi data WIP Finish Good ke Accounting	Distribusi data WIP Finish Good ke Accounting untuk dijadikan data pendukung perhitungan Production MH

V. REFERENSI

1. Prosedur Bussiness Operating System (BOS-P-01)

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New release	18 Nov 2010	QSA, Prod
01	1. Revisi bab I (Tujuan & Ruang lingkup) yaitu: When : pengambilan data WIP diganti dari setiap akhir bulan pada akhir shift menjadi di awal shift setiap awal bulan 2. Revisi bab II (Definisi) yaitu : Revisi definisi dari WIP CV dan WIP Pack 3. Revisi bab III & IV (Flowchart dan Penjelasannya) yaitu : Proses no 1 7 2 serta PIC proses no.2 & 3	13 Oct 2025	Prod