
MRS-W-36

PERSIAPAN SoC SAMPLE UNTUK PENGECEKAN PHTHLATE ESTHER KE YIC-AP

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		
M. RIZA AVIEF / MPC & WHS JMGR	M. RIZA AVIEF / MPC & WHS JMGR	DWI ASIH S / MPC SPV

Versi Indonesia

PERSIAPAN SoC SAMPLE UNTUK PENGECEKAN PHTHLATE ESTHER KE YIC-AP

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk menyiapkan dan mengirimkan SoC sample ke YIC-AP untuk pengecekan Phthlate Esther

WHEN : Instruksi ini di gunakan apabila ada permintaan untuk pengecekan Phthlate Esther ke YIC-AP

WHERE : Instruksi ini diterapkan di PT.JAI

WHO : Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini seksi MPC

II. DEFINISI

1 SoC (Substance of Concern) : Unsur-unsur yang menjadi perhatian karena pengaruhnya terhadap lingkungan dalam jangka panjang

2 CAS Registry Number : Pengidentifikasi numerik unik yang diberikan oleh Chemical Abstracts Service (CAS) kepada setiap zat kimia yang dideskripsikan dalam literatur ilmiah

3 Metode Pengukuran 01 : Metode analisis yang dilakukan oleh YICAP untuk mengukur Phthlate Esther dalam produk adalah Analisis Kualitatif (Screening) yaitu memeriksa apakah SoC terkandung/ada dalam produk (batas yang ditunjukkan oleh screening value)
Alat / equipment yang digunakan oleh YICAP adalah mesin HM1000A

Rincian peralatan pengukuran yang sesuai yang digunakan untuk mengukur kandungan SoC ditunjukkan pada table dibawah ini

Pb	Cd	Hg	T-Cr	Cr^{6+}	T-Br	PBB/PBDE	Specific Phthalate Esters DEHP/BBP/DBP/	Category	Analysis method (abbreviated name)	Yazaki Group recommendation	Reference
●	●	●	●	--	●	--	--	Qualitative	**Fluorescent X-ray analysis**	**Hitachi High-Tech EA1000A series**	IEC62321※1
--	--	--	--	●	--	--	--		Diphenylcarbazide absorptiometric method. (Colorimetry/DPC)	--	
●	●	●	●	●※2	●	--	--	Quantitative	ICP-OES ICP-MS		
●	●	●	●	●※2	--	--	--		AAS		
--	--	--	--	--	--	●	●		GC-MS		
--	--	--	--	●	--	--	--		UV-VIS		
--	--	--	--	--	●	--	--		IC		
--	--	--	--	--	--	--	●	Qualitative	TD-MS	**Hitachi High-Tech HM1000A**	
--	--	--	--	--	--	--	●		Py-GC/MS	--	

※1: IEC62321:International Standards for the Determination of Specific Substances in Electrical and Electronic Equipment.
※2: Pretreatment by iron co-precipitation method is required as a measurement condition.

4 Screening Value : Merupakan angka untuk menilai lolos atau tidaknya hasil pengukuran Analisis Kualitatif / Nilai yang menentukan standard penerimaan melalui analisis Kualitatif

01

Substance		Screening Value (ppm)	Screening Value Ground	Threshold (ppm)	Threshold Ground
Pb		< 500	IEC62321	< 1000	ELV Directive / RoHS Directive
Hg					
Cd		< 70		< 100	
Cr	Total chromium	< 500		--	
	Cr6+	--		< 1000	
Br	Total bromine	< 250		--	
	PBB/PBDE	--		< 1000	
Specific Phthalate Esters	DEHP/BBP/ DBP/DIBP	< 500		< 1000 total of 4 substances	Adopted the strictest threshold from regulations such as EU REACH and EU RoHS, etc.

5 Phthlate Esther : Salah satu substance yang termasuk dalam SoC terdiri dari DEHP, BBP, DPB, DIBP

No.	Substance Name	Abbreviation	CAS Registry Number
1	Di (2-ethylhexyl) phthalate	DEHP	117-81-7
2	Benzyl butyl phthalate	BBP	85-68-7
3	Dibutylphthalate	DBP	84-74-2
4	Diisobutylphthatlate	DIBP	84-69-5


Phthalate Ester

6 IMDS : IMDS (International Material Database System): Sistem basis data yang digunakan oleh industri otomotif untuk menerima, mengirimkan, dan memverifikasi data material yang digunakan dalam pembuatan komponen

PERSIAPAN SoC SAMPLE UNTUK PENGECEKAN PHTHLATE ESTHER KE YIC-AP

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART




PERSIAPAN SoC SAMPLE UNTUK PENGECEKAN PHTHLATE ESTHER KE YIC-AP

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang


IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	MPC	Identifikasi sample	Mengidentifikasi sample yang diterima
2	MPC	Perlu cek Phthlate Etsher	Mengecek apakah sample memerlukan cek untuk phthalate esther sesuai MRS-W-16, jika perlu lanjut ke no.7, jika tidak lanjut ke no.3
3	MPC	Ada IMDS?	Mengecek apakah material mempunyai IMDS? Jika iya lanjut ke no.4, jika tidak lanjut ke no.5
4	MPC	Kepatuhan berdasarkan data IMDS sesuai dengan standart bisnis otomotif yang berlaku	Kepatuhan berdasarkan data IMDS sesuai dengan standart bisnis otomotif yang berlaku
5	MPC	Cek agreement	Cek agreement supplier dengan JAI, lalu follow "Prosedur SoC Supplier Management" lalu end
6	MPC	Input JAI SoC database	Menginput data SoC yang sudah Ok ke JAI SoC database
7	MPC	Prepare sample untuk test ke YIC-AP	Mempersiapkan sample yang akan dikirim ke YIC-AP untuk dilakukan test
8	MPC	Identifikasi sample	Pembongkaran atau pemisahan sampel pengukuran dalam unit material homogen di setiap bagian untuk menyiapkan sampel pengukuran seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini



PERSIAPAN SoC SAMPLE UNTUK PENGECEKAN PHTHLATE ESTHER KE YIC-AP

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
9	MPC	Potong kecil kecil sesuai kuantitas yang dibutuhkan dengan tetap menjaga tampilan aslinya	Memotong sample yang sudah homogen sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan dengan tetap menjaga tampilan aslinya, seperti yang ditunukkan oleh gambar dibawah ini 
10	MPC	Bungkus dengan aluminium foil	Bungkus sample dengan aluminium foil seperti gambar dibawah ini  • Untuk metode screening, kirimkan sampel sekitar 1-3 inci atau sekitar 1 sendok makan atau 1 g • Untuk metode kuantitatif (metode GC/MS), timbang sampel sekitar 30-35 g
11	MPC	Bungkus dengan plastik untuk layer ke-2 serta beri nomor dan identitas	Bungkus lagi dengan plastik (layer 2), beri nomer dan identitas seperti contoh dibawah ini 
12	MPC	Isi Form Request untuk pengiriman sample ke YIC-AP	Mengisi for request untuk pengiriman sample ke YIC-AP seperti contoh dibawah ini  Form request detail dapat dilihat pada lampiran

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
14	MPC	Kirim sample ke YIC-AP	Mengirimkan sample ke YIC-AP dengan alamat dibawah ini: YIC ASIA PACIFIC CORPORATION LIMITED (YIC-AP) Environmental Affairs Department 21st Floor, O-NES Tower, 6 Sukhumvit 6, Sukhumvit Road, Klong toey, Klongtoey, Bangkok, 10110 Tel: 66(0) 2653 2550 EXT. 356 Kirim sampel ke Environmental Affairs Department (YIC-AP) (YIC-AP) Thailand dengan ketentuan DDP (Delivered Duty Paid), artinya eksportir akan bertanggung jawab atas semua biaya pengiriman dan asuransi Lama pengecekam untuk Phthlate Esther sekitar 10-15 hari kerja

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	New Release	12 Des 2025	MPC
01	Revisi Bab II (Definisi) : 1. Penambahan definisi Metode Pengukuran 2. Penambahan definisi Screening Value 3. Delete definisi Threshold	9 Feb 2026	MPC