PAM-W-10

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR WIRE TWISTING

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	OKTI VITASARI / SPV PROD	NURDIANENGSEH / SPV PROD

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA OPERATOR WIRE TWISTING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator Wire Twisting".

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di pre assembly.

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi.

II. DEFINISI

1 Checksheet — Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET

Check Sheet Twist Wire

1	No. Mesin	:	diisi nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
2	Carline	:	diisi nama carline tempat berlangsungnya proses
3	Tanggal / shift	:	diisi tanggal, bulan dan tahun serta shift pada saat proses ini berlangsung contoh : AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam
4	Nama / NIK	:	diisi nama dan NIK operator yang melakukan proses
5	No.	:	diisi no urut proses
6	Twist No.	:	diisi twist no sesuai dengan kanban
7	Kanban Seq. No	:	diisi sequence no sesuai dengan kanban
8	Qty (pc)	:	diisi quantity circuit twist yang diproses
9	Wire Color	:	diisi wire color yang diproses
10	*Jumlah Putaran	:	diisi dengan jumlah putaran sesuai dengan Operation Standard No. ENG-OS-A.015

Produk / Lot (11 – 15)

11	Hasil Pengukuran (mm) Compare Panjang Setelah Twist	:	diisi hasil dari 1 pc sampling pengukuran panjang (mm) setelah proses twist sesuai dengan drawing instruksi kanban
12	Hasil Pengukuran (mm) Compare Panjang Picth Twist	:	diisi hasil dari 1 pc sampling pengukuran panjang picth twist (mm) sesuai dengan drawing instruksi kanban
13	Visual check 100% (pc) Kondisi Twist Loose	:	diisi qty yang NG dari hasil visual check 100% untuk kondisi twist yang loose (pc), jika hasil OK isi dengan tanda "-"
14	Visual check 100% (pc) Kondisi Insulation	:	diisi qty yang NG dari hasil visual check 100% untuk kondisi insulation (pc), jika hasil OK isi dengan tanda "-"
15	Hasil Pengukuran (mm) Compare Jarak Spot Taping	:	diisi hasil dari 1 pc sampling pengukuran jarak spot taping (mm) sesuai dengan drawing instruksi kanban pada sisi A dan sisi B

100% Inspection (16 – 17)

16 Visual check 100% (pc) Kondisi Taping Twist : pada sisi A dan sisi B diisi dengan tanda "-" jika hasil visual check 100% untuk kondisi taping twist pada masing-masing sisi OK, dan jika NG atau ditemukan taping bendera dan atau missing spot taping isi qty nya (pc).

17 Visual check 100% (pc) Kondisi Terminal : diisi dengan tanda "-" jika hasil visual check 100% terminal pada masing-masing sisi OK dan jika ditemukan hasil visual check terminal NG isi qty nya (pc) dan isi kondisi NG tersebut di kolom remarks

18 Remarks : diisi kondisi abnormal yang terjadi saat proses (jika ada kondisi abnormal)

19 Prepare : diisi dengan paraf operator yang melakukan proses

20 Check : diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecheckan

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	3 Nov 2003	QSA
07	Revisi untuk Check Sheet Twist Wire 0.13sq : - Delete untuk kolom Tensile Test (Base on IS : QA-ACL-PA-IS-082) - Add kolom Kondisi Terminal pada bagian 100% Inspection	3 Maret 2020	QA
08	- Delete untuk Bab III.A. Instuksi pengisian Lembar Kerja Operator Wire Twisting (CS Lembar Kerja Operator Wire Twisting PAM-W-10-A-Unused. Menggunakan Chech Sheet Twist Wire PAM-W-10-B) - Revisi judul Check sheet PAM-W-10-B Before : Check Sheet Twist Wire 0.13sq After : Check Sheet Twist Wire	18 Aug 2023	PROD
09	Revisi checksheet (PAM-W-10-B-R04) - Add kolom Jumlah Putaran - Revisi istilah pada masing-masing kolom pengecheckan - Penambahan note jika terjadi listrik padam	15 Aug 2025	PROD

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CHECK SHEET TWISTWIRE



CONFIDENTIAL

No. Mesin	(1)	Tanggal / Sh	(3)
Carline	(2)	Nama / NIK	(4)

Check	Prepare
(20)	(19)

No.	Twist No.	Kanban Seq. No	QTY [pc]	Wire Color		*Jumlah Putaran	Produk / Lot						100% Inspection				Remarks
							Hasil Pengukuran Actual [mm] (Sampling 1 pc)	Hasil Pengukuran Actual [mm] (Sampling 1 pc)	Visual Check 100% [pc] (Qty yang NG)	Visual Check 100% [pc] (Qty yang NG)	Hasil Pengukuran Actual [mm] (Sampling 1 pc)		Visual Check 100% [pc] (Qty yang NG)		Visual Check 100% [pc] (Qty yang NG)		(Tulis jika ada kondisi abnormal)
							Compare Panjang Setelah Twist (Sesuai Dengan Drawing Instruksi Kanban)	Compare Panjang PicthTwist (Sesuai Dengan Drawing Instruksi Kanban)	Kondisi Twist Loose (Tidak ada kondisi loose wire)	Kondisi Insulation (Tidak boleh scracth / damage insulation)	Compare Jarak Spot Taping (Sesuai Dengan Drawing Instruksi Kanban)		Kondisi Taping Twist (Tidak boleh ada taping bendera, missing spot taping)		Kondisi Terminal		
											Sisi A	Sisi B	Sisi A	Sisi B	Sisi A	Sisi B	
1	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)		(17)	(18)
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	

Note : 1. * Untuk Mesin Twist TV20 jumlah putaran diisi dengan tanda " - " (jumlah putaran tidak tercantum pada kanban & display counter)

2. Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap, dan lingkari pada nomer Twist yang terkait

Lihat Inspection Standard No : QA-ACL-PA-IS-082 untuk detail item inspeksi.