PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

PAM-W-11

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR PEMASANGAN TUBE / ACCESORIES

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		OKTI V / PROD SPV
ROBERTUS EDY P / PROD S.MGR	ANDI SURYAWAN / PROD J.MGR	NUR DIANENGSEH / PROD SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LEMBAR KERKA OPERATOR PEMASANGAN TUBE / ACCESORIES

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator Pemasangan Tube / Accesories".

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di pre assembly.

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi.

II. DEFINISI

1 Checksheet — Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI

1. Family : diisi family yang sedang dikerjakan.
2. Tanggal : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses ini berlangsung.
3. Shift : diisi dengan shift pada saat proses berlangsung, contoh : A/I untuk shift A pagi dan A/II untuk shift A malam.
4. Hal ….. dari …. Hal : diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan.
5. No. Seq : diisi dengan nomor sequance circuit yang dikerjakan yang tertera pada kanban.
6. No. Tube / Accessories : diisi sesuai dengan nomor tube/accessories (seal rubber atau VO) dan jenis accessories yang akan diproses.
7. Output Actual : diisi dengan dengan jumlah pcs setiap pengerjaan 1 lot
8. Kondisi Part 100% : diisi dengan tanda "√" jika kondisi part OK,
   jika ditemukan kondisi N-OK diisi dengan kode defect beserta jumlahnya (Contoh : A5, artinya ditemukan defect Tube Kepanjangan sebanyak 5 pcs)
9. Total Output Actual : diisi total output actual yang sudah dikerjakan untuk masing-masing No.Tube / Accessories
10. Kolom-kolom :
    - Prepared : diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses.
    - Checked : diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan.

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	3 Nov 03	QSA
02	- Penghilangan kolom no. issue, penampilan tube, prepared dan waktu pada LKO - Penghilangan kolom form dan records pada instruksi	5 Des 05	Prod
03	Revisi C/S - Penambahan kolom Output Actual (dan cara pengisiannya) - Penambahan kolom pada kondisi Part 100% dan cara pengisiannya	17 Mei 17	Model Line PA
04	Implementasi tanda "CONFIDENTIAL"pada checksheet	29 Mei 19	QA
05	Revisi Approval	14 Aug 25	QSA

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Checked	Prepared
10	

CONFIDENTIAL

Family : 1
Tanggal : 2
Shift : 3

Hal.....dari.....hal 4

LAPORAN KERJA OPERATOR PEMASANGAN TUBE / ACCESSORIES

NO. SEQ	NO. TUBE / ACCESSORIES	OUTPUT ACTUAL (Diisi jumlah pcs setiap pengerjaan 1 lot)	KONDISI PART 100% (Apabila terjadi deffect, tulis kondisi deffect + quantity deffect)	TOTAL OUTPUT ACTUAL
5	6	7	8	9

Pemasangan tube / accessories condition :

A. Tube kepanjangan B. Tube kependekan C. Damage accessories D. Salah accessories