PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

PAM-W-29

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR MANUAL CRIMPING AIR BAG

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD S.MGR	ANDI SURYAWAN / PROD J.MGR	NUR DIANENGSEH / PROD SPV OKTI VITASARI / PROD SPV

Versi Indonesia

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA	*Quality Management System*	Dokumen	PAM-W-29
Block Activity : B8 & B9. PRODUCTION & INSPECTION			

PENGISIAN C/S LK OPERATOR & INSPECTOR MANUAL CRIMPING AIR BAG

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT	Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator & Inspector Manual Crimping Airbag".
WHEN	Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di pre assembly Airbag
WHO	Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah departemen Produksi & QA
WHERE	Prosedur ini diterapkan di JAI untuk produk Airbag.

II. DEFINISI

1	Checksheet	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI

1	Operator / Inspector	:	dicentang salah satu disesuaikan dengan job description. Jika digunakan oleh Operator maka centang pada kolom operator, jika digunakan oleh inspector maka centang pada kolom inspector
2	Setting Nol Micrometer	:	diisi dengan "O" jika OK, "X" jika N-OK Setting nol mikrometer dilakukan pada awal shift oleh operator dan inspector sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
3	Family	:	diisi dengan nama family tempat dikerjakannya proses
4	No. Mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
5	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses ini berlangsung
6	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangsung contoh : A/I untuk shift A pagi dan A/II untuk shift A malam
7	Halaman	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan oleh operator dan inspector
8	Waktu Mulai	:	diisi dengan saat mulai proses
9	Seq No.	:	diisi dengan sequence no. sesuai dengan kanban yang diproses
10	Wire (Kind, Size, Color)	:	diisi dengan Kind , Size dan Color wire sesuai dengan kanban yang diproses
11	No. Terminal	:	diisi dengan no terminal sesuai dengan kanban yang diproses
12	Lot No. Terminal	:	diisi dengan nomor lot terminal setiap ada pergantian roll terminal baru oleh operator
13	Lot No. Cutting ID	:	diisi dengan Lot no. cutting ID, yaitu tanggal, bulan, shift, nomor mesin dan urutan proses yang dikerjakan
14	Hasil Crimping 1 pcs tiap set up	:	diisi dengan hasil pengukuran Front Crimp High (F C/H), Front Crimp Width (F C/W), Rear Crimp High (R C/H), Rear Crimp Width (R C/W) yang dilakukan 1 pcs setiap pergantian lot. Lot adalah circuit dengan terminal, size, dan kind sama hingga quantity 500 pcs
15	Hasil Crimping	:	diisi setelah operator / inspector melakukan pengecekan terhadap hasil proses

Kondisi Part 100% crimping. Jika :

a. Ditemukan deffect :
   Tuliskan kode defect pada kolom "Kind" sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bawah) dan tuliskan jumlah defect yang ditemukan pada kolom "Qty".
b. Tidak ditemukan deffect :
   Tulis (✔) pada kolom kind,dan tulis (**-**) pada kolom qty bila tidak ditemukan defect

16 Jumlah Proses Kumulatif : diisi sesuai dengan jumlah kumulatif hasil proses oleh operator atau inspector

17 Perubahan 4M :
- Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan
- Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M
- Lingkari pada SEQ No. untuk Lot pertama yang mengalami perubahan 4M

18 Prepared : diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses

19 Checked : diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan

PENGISIAN C/S LK OPERATOR & INSPECTOR MANUAL CRIMPING AIR BAG

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENGESAHAN DOKUMEN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomer revisi dari document ISO/TS 16949 ini dimulai dari nol	12 juni 2004	QSA
01	- Penghilangan kolom lot no. terminal, no.seri applicator,dan CCT no. - Penghilangan kolom pengecekan F/CW dan R C/W pada proses pengecekan hasil crimping. - Penambahan kolom Lot.no.cutt. ID	2 Apr 2007	QA
02	- Menggabungkan C/S LKO Man. Crimp AB & LKI Man. Crimp AB (Unused prosedur PAM-W-34) - Penambahan Setting Nol Mikrometer - Del untuk kolom (Cutt No, Cct No, Issue No) - Add kolom Seq No	19 April 2017	QSA
03	Implementasi tanda "CONFIDENTIAL"pada checksheet	8 Ags 2019	QA
04	Revisi Approval	14 Aug 2025	QSA

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA

OPERATOR	①
INSPECTOR	

MANUAL CRIMPING AIRBAG

Checked	Prepared
⑲	⑱

CONFIDENTIAL

Setting Nol Mikrometer : ☐ ②
Family : ③ ____________________
No mesin : ④ ____________________
Tanggal : ⑤ ____________________
Shift : ⑥ ____________________
Halaman : ⑦ __________ / __________

Catatan :
Setting nol mikrometer dilakukan diawal shift kerja sesuai
OS No. ENG-OS-A-017-04
- Diisi dengan "O" jika OK
- Diisi dengan "X" jika N-OK
- Jika N-OK segera lapor Group Leader dan Supervisor

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO ⑰
☐ MAN (PROD / QA) ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : ....
Note : Lingkari SEQ No. & Centang salah satu kolom perubahan 4M untuk lot pertama yang mengalami perubahan 4M

*) : Diisi oleh operator

WAKTU MULAI	SEQ NO.	WIRE			NO.TERMINAL 1)	LOT NO. TERMINAL 2)*)	LOT NO. CUTTING ID	HASIL CRIMPING						JUMLAH PROSES KUMULATIF
		KIND	SIZE	COLOR				1 PCS TIAP SET UP (Ganti Appl / Tooling Dan Pergantian Lot) 3)				Kondisi Part 100% 4)		
								F C/H	F C/W	R C/H	R C/W	KIND	QTY	
⑧	⑨		⑩		⑪	⑫	⑬	⑭				⑮		⑯

A. Core	B. Terminal		C. Front Crimping	D. Rear crimping	E. Insulation	F. Seal Rubber	G. Crimping	H. Lain-lain
A.1 Terurai	B.1 Tergores	B.6 Ujung Terbuka	C.1 C/H terlalu tinggi	D.1 C/H Terlalu tinggi	**E.1 Tercrimping ***	F.1 Terpotong	G.1 Ada benda asing	H.1 Lance rusak
A.2 Terpotong	B.2 Bengkok Ke Atas	B.7 Ujung Rusak	C.2 C/H terlalu rendah	D.2 C/H Terlalu rendah	E.2 Terlalu mundur	F.2 Terbalik	G.2 Ada 2 terminal Tercrimping	H.2 Stabilizer rusak
A.3 Rusak	B.3 Bengkok Ke Bawah	B.8 Bridge Terlalu Panjang	C.3 C/W terlalu tinggi	D.3 C/W Terlalu tinggi	E.3 Rusak	F.3 Terlalu mundur	**G.3 Tanpa core ***	H.3 Bellmouth tidak standart
A.4 Tidak teratur	B.4 Melintir	B.9 Rusak	C.4 C/W terlalu rendah	D.4 C/W Terlalu rendah		F.4 Terlalu maju	**G.4 Tanpa stripping ***	
A.5 Maju	B.5 Ujung Terpotong	B.10 Lepas Dari Circuit	C.5 Flash	D.5 Ada didalam insulasi		F.5 Tercrimping		
A.6 Mundur				D.6 Tidak tercrimping		F.6 Tidak ada		
A.7 Tidak Tercrimping				D.7 Tidak seimbang				

Note :

1) Penulisan No. Terminal dilakukan dengan menghilangkan 2 digit pertama. Contoh : 7116-4258-02 ditulis 16-4258-02

2) Lot No. Terminal diisi setiap ada pergantian roll terminal baru.

3) Lot adalah circuit dengan terminal, size, dan kind wire sama hingga quantity 500 pcs

4) Jika ditemukan defect Insulation Tercrimping (E1), Tanpa Core / No Core (G3), & Tanpa Stripping / No Stripping (G4) maka harus segera lapor atasan dan buat Quality Alert