PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

PAM-W-35

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR PEMASANGAN TUBE / ACCESORIES AIRBAG

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD S.MGR	ANDI SURYAWAN / PROD J.MGR	NUR DIANENGSEH / PROD SPV OKTI V / PROD SPV

Versi Indonesia

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA *Quality Management System*	Dokumen	PAM-W-35
Block Activity : B8 & B9. PRODUCTION & INSPECTION		

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR
PEMASANGAN TUBE / ACCESORIES AIRBAG

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT	Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator Pemasangan Tube / Accesories Airbag".
WHEN	Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di Pre Assembly Airbag.
WHERE	Prosedur ini diterapkan di JAI untuk produk Airbag.
WHO	Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi.

II. DEFINISI

1 Checksheet : Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI

1	Shift	:	diisi dengan melingkari shift pada saat proses berlangsung, contoh : IA untuk shift A pagi dan IIA untuk shift A malam
2	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses ini berlangsung
3	Halaman	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
4	Pemasangan tube dan pemasangan accesories	:	diberi tanda (√) pada proses yang berjalan
5	Waktu (mulai)	:	diisi sesuai dengan saat mulai proses tersebut dilakukan
6	a. Part no. ferit	:	diisi dengan part no ferit yang sedang dikerjakan
	b. Lot no. ferit	:	diisi dengan nomor lot ferit yang sedang dikerjakan
7	a. Part no rubber seal	:	diisi dengan part no rubber seal yang sedang dikerjakan
	b. Lot no. rubber seal	:	diisi dengan nomor lot rubber seal yang sedang dikerjakan
8	Lot no. cutting ID	:	diisi dengan nomor lot cutting, yaitu tanggal, bulan, shift, nomor mesin dan urutan proses yang dikerjakan
9	CCT No	:	diisi dengan nomor circuit pada kanban yang sedang dikerjakan
10	Cutt. No	:	diisi dengan nomor cutting circuit yang dikerjakan yang tertera pada kanban
11	Visual 100% penampilan Tube / Acc	:	diisi dengan (√) jika hasilnya OK dan jika N-OK diisi dengan jumlah /qty yang defect yaitu sebanya
12	Jumlah Proses Kumulatif	:	diisi sesuai dengan jumlah proses secara kumulatif
13	a. Prepared	:	diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses
	b. Checked	:	diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Tambahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	25 June 04	QSA
03	Revisi format LKO pemasangan tube / accessories	11 Oct 11	QA
04	Implementasi tanda "CONFIDENTIAL"pada checksheet	29 Mei 19	QA
05	Revisi Approval	14 Aug 2025	QSA

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA

WIRING HARNESS MANUFACTURER

AIR BAG

LAPORAN KERJA OPERATOR

4 ☐ **PEMASANGAN TUBE**

☐ **PEMASANGAN ACCESSORIES**

CONFIDENTIAL

CHECKED	**PREPARED**	**SHIFT** 1 : IA/ IIA/ IB/ IIB
13b	13a	**TANGGAL** : 2 /
		HALAMAN : / 3
NIK.	**NIK.**	

WAKTU MULAI	FERIT		RUBBER SEAL		LOT NO. CUTTING ID	CCT NO.	CUTT NO.	VISUAL 100 %	JUMLAH PROSES KUMULATIF
	PART NO.	LOT NO.	PART NO.	LOT NO.				PENAMPILAN TUBE / ACC	
5	6a	6b	7a	7b	8	9	10	11	12