PAM-W-37

QUALITY TUBE

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		NINDYA ARTHANA F/ PROD SPV
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	TRI SENA DESI P / PROD JSPV

Versi Indonesia

QUALITY TUBE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet quality tube.

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat melakukan pengisian checksheet quality tube.


WHERE Instruksi ini diterapkan di JAI untuk area cutting tube.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah departemen Produksi.

II. DEFINISI

1	Checksheet	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. FLOW CHART PENANGANAN PRODUCT DEFECT CUTTING TUBE



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Op Cut. Tube	Proses CuttingTube	Melakukan proses cutting tube susuai dengan kanban box dan merecord hasil proses cutting di checksheet Quality Tube
2	Op Cut. Tube	Ada Defect?	Jika terjadi defect saat proses cutting tube lanjut ke no.3, jika tidak lanjut ke no.13
3	Op Cut. Tube	Abnormalitas?	Abnormalitas yang dimaksud adalah bukan defect yang biasa / sering terjadi (defect sehari-hari) Jika Ya lanjut ke no. 4, jika Tidak lanjut ke no.15
4	Op Cut. Tube	Panggil GL / LL / SPV	Memanggil GL / LL / SPV dan melaporkan atas abnormalitas yang terjadi
5	GL/LL/SPV	Problem Material / Mesin?	Jika problem berhubungan dengan material lanjut ke no. 6, jika problema berhubungan dengan mesin lanjut ke no.10
6	GL/LL/SPV	Problem Material	Material berbeda dengan biasanya. Contoh : Dalam 1 lot material / tube (COT) ada bagian yang tidak sama dengan yang lainnya
7	Op Cut. Tube	Sortir	Melakukan sortir pada semua stock material / tube yang sama / sejenis yang ada di store cutting tube
8	GL/LL/SPV	Informasi WHS & QA	Menginformasikan kondisi abnormalitas / problem material tersebut ke WHS dan juga ke QA
9	WHS	Supply material replacement	Me-supply material replacement untuk material yang problem tersebut
10	GL/LL/SPV	Problem Mesin	Terjadi problem dengan mesin cutting tube. Contoh : Pada saat proses cutting tiba-tiba blade pada mesin cutting tidak berfungsi
11	GL/LL/SPV	Panggil MTC	Memanggil Teknisi MTC yang bersangkutan dan melaporkan abnormalitas / problem dari mesin cutting tube
12	MTC	Penanganan Abnormalitas Mesin	Memperbaiki / menanggani abnormalitas mesin yang terjadi sehingga bisa digunakan seperti biasanya
13	Chorobiki	Pengecekan Material Tube sebelum proses prepare di box	Melakukan pengecekan terhadap tube yang sudah di cutting sebelum di prepare ke kanban box. Contoh : Melakukan pengecekan dimensi tube Note : Jika saat pengecekan ditemukan tube yang defect, maka lakukan pencatatan sesuai dengan mekanisme "Pencatatan Defect Tube Area Chorobiki"

QUALITY TUBE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
14	Chorobiki	Ada Defect?	Jika Ya lanjut ke no.15, jika Tidak lanjut ke no. 18
15	Chorobiki	Bisa Direpair?	Jika Ya lanjut ke no.17, jika Tidak lanjut ke no. 16
16	Chorobiki	Scrap product defect di box khusus part defect	Untuk tube yang sudah di cutting dan tidak bisa direpair lagi bisa langsung discrap / meletakkannya di box khusus part defect
17	Chorobiki	Repair Tube	Melakukan repair terhadap tube yang defect PIC repair tube bisa di bantú oleh PJK / MP Hamil
18	Chorobiki	Supply tube ke area PA & FA	Me-supply tube ke area Pre Assy & Final Assy sesuai dengan address pada kanban box
19	Op PA / FA	Proses pemasangan tube di area PA & FA	Melakukan proses pemasangan tube di area Per Assy & Final Assy . Note : Jika saat proses pemasangan tube ditemukan tube yang defect, maka lakukan pencatatan sesuai dengan mekanisme "Pencatatan Defect Tube di Pre Assy & Final Assy"
20	Op PA / FA	Ada Defect?	Jika Ya lanjut ke no. 21, jika Tidak lanjutkan proses produksi Pre Assy atau Final Assy
21	Op PA / FA	Defect > 3 pcs / defect lot?	Jika Ya lanjut ke No.22, jika Tidak lanjut ke no. 26
22	Op PA / FA	Informasi GL/LL PA/FA	Menginformasikan defect yang ditemukan ke pada GL / LL area yang bersangkutan
23	GL/LL PA/FA	Informasi GL/LL Cutting Tube	Menginformasikan defect tube yang lolos supply ke Pre Assy / Final Assy
24	GL/LL Cutting Tube	Cek Aktual	Melakukan pengecekan kondisi actual dari tube yang telah diinformasikan defect tersebut
25	GL/LL Cutting Tube	Replace Material	Mengganti tube yang defect dengan tube yang OK
26	Op PA/FA	Scrap tube defect di box khusus part defect	Melakukan scrap / meletakkan tube ke box khusus part defect saat menemukan tube yang defect

V. INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET QUALITY TUBE

1. Date : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat melakukan proses
2. Shift : diisi dengan shift yang melakukan proses
3. PIC : diisi dengan nama dan NIK operator
4. Mesin : diisi dengan no mesin yang digunakan proses
5. Urutan Jam Kerja : diisi jam kerja saat melakukan proses secara berurutan
   Contoh : 0740 – 08.00; 08.05 – 08.30; dst
6. Part Number : diisi part number tube yang diproses, jika part no yang diproses sama dengan Part no sebelumnya di isi dengan tanda " ∫ "
7. Lot Number : diisi lot number tube setiap ada pergantian tube baru
8. Cutting Length Kanban : diisi dengan cutting length yang tertera pada kanban
9. Qty : diisi dengan qty dari hasil cutting (pcs)
10. Cumulatif : diisi dengan jumlah keseluruhan proses
11. Cutting Length Inspect
    - Awal : diisi dari hasil pengukuran tube hasil cutting diawal proses
    - Akhir : diisi dari hasil pengukuran tube hasil cutting diakhir proses
12. Visual
    - OK : diisi "√ " jika hasil pengecekan secara visual OK
    - N-OK : diisi "√ " jika hasil pengecekan secara visual N-OK
13. Size
    - OK : diisi "√ " jika size tube yang dicutting mempunyai size yang sesuai spec
    - N-OK : diisi "√ " jika size tube yang dicutting mempunyai size yang tidak sesuai spec
14. Defect Qty : diisi dengan jumlah defect yang terjadi dari hasil proses
15. Prepared : diisi dengan paraf operator yang mengerjakan proses
16. Checked : diisi dengan paraf GL yang melakukan hasil pengecekan

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	28 Juli 05	QSA
01	Penambahan kolom untuk Lot Number & pengecekan Visual	14 April 14	Prod
02	- Penambahan Flow chart Penanganan Product Defect Cutting Tube dan penjelasannya - Revisi C/S Quality Tube : Penambahan Mesin & Urutan Jam Kerja	18 April 16	Prod
03	Implementasi tanda "CONFIDENTIAL"pada checksheet	29 Mei 19	QA
04	Revisi Approval	13 Aug 2025	QSA

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CHECKSHEET QUALITY TUBE

Checked	Prepared
16	15
GL	Operator

Date : 1
Shift : 2
PIC : 3
Mesin : 4

CONFIDENTIAL

URUTAN JAM KERJA	PART NUMBER	LOT NUMBER	CUTTING LENGTH KANBAN	QTY	CUMULATIF	TUBE YANG DICUTTING						DEFECT QTY
						CUTTING LENGTH		VISUAL		SIZE		
						AWAL	AKHIR	OK	N-OK	OK	N-OK	
5	6	7	8	9	10	11		12		13		14