PFP-W-22

# POWER FAILURE (BLACK OUT)

| APPROVED | CHECKED | PREPARED |
|---|---|---|
| CAHYO ADI N / PGA SMGR | HAYU PRASETYO U / PGA SSPV | ARIS CAHYONO / PGA SPV |

Versi Indonesia

# POWER FAILURE (BLACK OUT)

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


**WHAT** Terjadi kegagalan supply power listrik dari PLN dan genset ke seluruh fasilitas yang ada di perusahaan

**WHEN** Prosedur ini berlaku ketika kegagalan terjadi lebih dari atau sama dengan 1 x 24 jam

**WHERE** Prosedur ini diterapkan di JAI

**WHO** Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kondisi ini adalah posisi tertinggi dalam Departemen PGA yang kemudian didelegasikan kepada minimal Supervisor yang bertanggung jawab / Supervisor PGA Utility

## II. FLOWCHART



## III. PENJELASAN PROSEDUR

| No | PIC | Aktivitas | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | SPV PGA Utility | Terjadi kegagalan pasokan listrik dari PLN dan genset JAI | Terjadi kegagalan pasokan listrik baik dari PLN maupun dari genset JAI. |
| 2 | SPV PGA Utility | Hubungi PLN Pandaan | Menanyakan ke PLN Pandaan, berapa lama pasokan listrik terhenti dan kapan pasokan listrik dari PLN akan kembali normal |
| 3 | SPV PGA Utility | Cek kondisi kerusakan genset dan modul ATS (Auto Transfers Switch) | Melakukan pengecekan dan analisa kondisi genset dan modul ATS (Auto Transfers Switch) |
| 4 | SPV PGA Utility | Genset bisa diperbaiki internal < 1x24 jam ? | Jika bisa dilakukan perbaikan internal kurang dari 1x 24 jam, lanjut ke no.11, jika tidak lanjut ke no. 5 dan 14 |
| 5 | SPV PGA Utility | Informasi ke Mgr Prod & MGR PPC | Menginformasikan ke Manager Produksi dan PPC bahwa ada masalah dengan supply listrik dari genset ke seluruh fasilitas yang ada di perusahaan selama ≥ 24 jam<br>Note: Jika kondisi contingency terjadi saat shift malam maka informasi ke SPV Produksi dan informasi lewat telephone ke SPV PPC |
| 6 | SPV PPC | Informasi ke Mother Factory untuk kemungkinan delay shipment | Menginformasikan ke Mother Factory tentang kondisi yang ada di perusahaan yang menyebabkan kemungkinan delay shipment |
| 7 | SPV PPC | Disetujui Mother Factory? | Jika delay shipment yang terjadi disetujui oleh Mother Factory maka lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.9 |
| 8 | SPV PPC | Reschedule Shipment | Melakukan reschedule shipment terhadap produk-produk yang tidak urgent untuk shipment |
| 9 | SPV PPC | Pengajuan A/F ke Management | Melakukan pengajuan Air Fraight ke Management terhadap produk yang delay shipment |
| 10 | SPV PROD & QA | Cek produk disetiap station sesuai matrik | Melakukan pengecekan terhadap semua produk disetiap station sesuai dengan matrik " Perlakuan material & mesin saat listrik padam" |
| 11 | SPV PGA Utility | Perbaikan Genset | Melakukan perbaikan terhadap genset yang problem |
| 12 | SPV PGA Utility | On kan Genset | Nyalakan genset yang sudah diperbaiki |
| 13 | SPV PROD | Lanjutkan proses produksi dengan genset dengan genset rental | Melanjutkan proses produksi dengan menggunakan pasokan listrik dari genset JAI |

# POWER FAILURE (BLACK OUT)

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

| No | PIC | Aktivitas | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 14 | SPV PGA Utility | Hubungi purchasing | Menghubungi purchasing JAI untuk mendatangkan vendor rental genset atau vendor untuk service genset |
| 15 | SPV PURCH | Hubungi Vendor rental genset | Menghubungi vendor rental genset yang sudah ada (sesuai yang tertera pada contact list) untuk mendatangkan gensetnya ke PT.JAI |
| 16 | Vendor | Pasang Genset Rental | Memasang / menghubungkan genset rental dengan panel JAI<br>Note : 1. Pastikan tersedia panel yang sesuai ( PIC : SPV PGA Utility )<br>2. Pastikan bahan bakar (solar) tersedia dan mencukupi ( PIC : SPV PGA Utility ) |
| 17 | SPV PROD | Lanjutkan proses produksi dengan genset dengan genset rental | Melanjutkan proses produksi dengan menggunakan pasokan listrik dari genset rental |
| 18 | SPV PGA Utility | Genset JAI selesai diperbaiki? | Jika Genset JAI selesai diperbaiki lanjut ke no. 12 dan no.19, jika tidak lanjut ke no.17 |
| 19 | SPV PGA Utility | Off kan genset Rental | Matikan power genset rental yang sudah tidak digunakan |
| 20 | SPV PROD | Proses kembali normal saat pasokan listrik dari genset pindah ke PLN | Jika listrik dari PLN sudah kembali normal maka listrik secara otomatis akan berpindah dari genset ke PLN dan tidak akan mengganggu proses yang sudah dilakukan |
| 21 | SPV PGA Utility | Off kan genset JAI | Matikan power genset rental yang sudah tidak digunakan |
| 22 | SPV PROD | Lanjutkan proses produksi dengan menggunakan PLN | Melanjutkan proses produksi dengan menggunakan listrik dari PLN |
| 23 | SPV PURCH | Hubungi service genset | Menghubungi vendor service genset yang sudah ada (sesuai yang tertera pada contact list) |
| 24 | Vendor | Service oleh pihak eksternal | Melakukan perbaikan terhadap genset JAI yang problema |
| 25 | Vendor | Bisa diperbaiki? | Jika genset bisa diperbaiki proses berakir, jika tidak lanjut ke no.26 |
| 26 | SPV PGA Utility | Menyediakan Budget untuk pembelian genset baru | Membudgetkan untuk pembelian genset baru |

## IV. CONTACT LIST

Jika terjadi kondisi seperti diatas maka hubungi nomor telepon pada daftar contact list dibawah ini

| No. | | Nama | Bagian | Nomor Telp. |
|---|---|---|---|---|
| EKSTERNAL | 1 | Fahmi | Manager PLN Pandaan | 0822-1044-4695 |
| | 2 | Hanif | SPV PLN Pandaan | 0857-9091-7700 |
| | 3 | Mahfud | Cahaya Teknik Nusantara (Rental & Service Genset Krian) | 0812-1631-439 |
| | 4 | Amanto | Cahaya Teknik Nusantara (Rental Genset Sidoarjo) | 0812-3215-281 |
| INTERNAL | 5 | Aris Cahyono | SPV PGA Utility | 0852-3326-9413 |
| | 6 | Riska Oktavita | SPV Purchase | 0856-4970-6129 |
| | 7 | Robertus Edy P | SMGR Produksi | 0813 3078 5604 |
| | 8 | Dedi Kurniawan P | JMGR PPC | 0812 3540 4258 |
| | 9 | Evaningsih M | SPV PPC | 0812-1608-3171 |

## V. CATATAN PERUBAHAN

| Rev. | Catatan Perubahan | Tanggal Selesai Approval | PIC |
|---|---|---|---|
| 0 | New Release<br>Penghapusan item Power Failure (Black Out) dari Contingency Plan karena status analisa resikonya adalah Low Risk | 19 Mei 2022 | MTC |
| 01 | Revisi PIC dari departemen MTC (Utility) menjadi PGA (Utility) | 25 Juni 2025 | PGA (Utility) |