0.

x,y (2625,5250)   x,y (5250,5250)

0.17" e=0.25   0.16" e=0.32

x,y (0,2625)   x,y (2625,2625)   x,y (5250,2625)

0.22" e=0.00   0.21" e=0.02   0.19" e=0.14

x,y (0,0)   x,y (2625,0)   x,y (5250,0)

0.19" e=0.28   0.20" e=0.14   0.22" e=0.00