

Hoja de ruta diseño de celda robotizada (TECNOMECATRONIX)

Yuli Alpala
Nicolás Carvajal
Víctor Dávila
Giovanny Obregón
Daniel Peña
Cristhian Sandoval
Felipe Zuleta


2.2 Se presenta el siguiente diagrama de flujo para el diseño de la celda robotizada





2.3. Luego presentamos un bosquejo de cómo sería el layout propuesto de la celda robotizada:

Donde el WS1 es la banda transportadora, el WS2.i son las estibas transportadas por los AGV y el WS3 es el camino que recorren los AGV



2.4. Los Indicadores o aspectos que se buscan mejorar con la celda son:

- Reducción de posibles problemas de SST.
- Se eliminan tareas repetitivas y físicamente desgastantes o posiblemente lesivas.
- Reducir de 3 a 1 las líneas de empaque y paletizado.
- Pueden integrarse con tecnologías de monitoreo y análisis de datos para optimizar el rendimiento del proceso.
- Reducción de costos.
- Reducción de tiempos de procesos.
- Mejora del OEE de la sección