ALLEGIANT "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20230411

Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Mar 11/04/2023 16:27

Para: Aimee Then <athen@aviamltd.com>;Alma Puello <apuello@aviamltd.com>;Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>;Carmen Martinez <cmartinez@aviamltd.com>;Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>;Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>;Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>;Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>;Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>;Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>;Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>;Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>;jgonzalez . <jgonzalez@aag-dr.com>;Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>;Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>;Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>;Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>;Lesly Morrobel <lmorrobel@ccs.com.do>;Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>;Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>

REVISION: 20230411

Sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **ALLEGIANT**

-CONFIGURACION DE CARGA A319



-CONFIGURACION DE CARGA A320



-PARA EL SERVICIO DE LOS BANOS

- A319/A320, 15 GALONES PARA ENJUAGAR, 3 GALONES PARA DEJAR

-LOS CALZOS IGUAL QUE NUESTRO PROCEDIMIENTO

-LOS CONOS IGUAL QUE NUESTRO PROCEDIMIENTO

-NO TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS. SOLO TRANSPORTAN CUANDO ES DE LA MISMA LINEA AEREA PARA MANTENIMIENTO DEL AVION

-NO ACEPTAN ANIMALES MUERTOS EN LOS COMPARTIMIENTOS

-NO ACEPTAN MALETAS CON PESO MAYOR A 100 LIBRAS

-EL USO DE LA PARTE "Y" ES OBLIGATORIO PARA EL ENCENDIDO DE LOS MOTORES EN EL A319 CUANDO EL APU ESTA INOPERATIVO

-EL FLIGHT KIT LLEGA COMO SIGUE:

- A319, EN EL COMPARTIMIENTO 4
- A320, EN EL COMPARTIMIENTO 5

-PARA LA SEPARACION DEL EQUIPAJE COMO SIGUE (PERO SIEMPRE VAMOS A CARGAR SEGUN LA HOJA DE CARGA DEL AVION):

- A319, 35 MALETAS EN EL COMP 1, RESTO EN EL COMP 3
- A320, 50% EN EL COMP 1, 50% COMP 3

-LAS SOGAS PARA AMARRAR LAS SILLAS DE RUEDA ELECTRICA LLEGAN EN EL FLIGHT KIT

-LA CAJA PARA LAS BATERIAS DE LAS SILLAS DE RUEDA ELECTRICA LLEGA EN EL FLIGHT KIT

-CUANDO HAY SILLA DE RUEDA ELECTRICA SALIENDO COMO SIGUE:

- A319, EN EL COMP 4
- A320, EN EL COMP 4

Saludos

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com