COPA "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20240808

Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Jue 08/08/24 22:16

Para:Aimee Then <athen@aviamltd.com>;Alma Puello <apuello@aviamltd.com>;Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>;Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>;Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>;Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>;Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>;Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>;Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>;Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>;Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>;Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>;Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>;Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>;Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>;Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>;Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>;Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>;Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>;Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>

REVISION: 20240808

Sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias de inmediato para los vuelos de **COPA**

-CAMBIO EN LA PUESTA DE CONOS EN LAS PUNTAS DE LAS ALAS. AHORA SOLO SE PONEN DOS CONOS EN LAS PUNTAS DE LAS ALAS COMO SIGUE A CONTINUACION. LOS DEMAS CONOS SE PONEN NORMAL.

-INMEDIATAMENTE LLEGA EL AVION, SE COLOCAN LOS CALZOS DELANTEROS Y SE DA LA SENAL DE CALZOS PUESTOS, LUEGO QUE APAGAN LA LUZ ANTICOLICION Y LOS MOTORES EL SENALERO PRINCIPAL HARA LA SENAL DE LIBRE PARA ENTRAR AL AREA DE SEGURIDAD COMO SIGUE A CONTINUACION.

-PARA LA PRIORIDAD EN EL CARGADO DEL AVION COMO SIGUE A CONTINUACION.

-CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS EN LOS B737-700/800 Y B737 MAX9



BOEING 737 – 700/800

BOEING 737 - MAX 9

-A CONTINUACION LIR



-TODAS LAS MALETAS DEBEN ESTAR CARGADAS FALTANDO 8 MINUTOS PARA SALIR EL AVION Y CERRADAS LAS COMPUERTAS FALTANDO 5 MINUTOS.

-SOLO SE PERMITE LA COLOCACION DE FUNDAS TRANSPARENTES PARA LOS ZAFACONES. ESTAS FUNDAS LLEGAN NORMALMENTE EN EL KIT DE LIMPIEZA QUE VIENE EN EL CLOSET DELANTERO. TAMBIEN EN LOS COMPARTIMIENTOS 202, 207 DE LA COCINA DELANTERA Y COMPARTIMIENTO 432 DE LA COCINA TRASERA LLEGAN MATERIALES PARA LOS BANOS.

Kit de limpieza para estación

Donde se encuentra: Closet de BC

Descripción del Kit de limpieza		
Artículo	Unidades	Detalle
Tarjetas de Seguridad	15	Para reposición en los bolsillos del avión cuando sea necesario, en caso de haber faltante o por deterioro. (Dar prioridad a BC)
Bolsas de Mareo	10	Para reposición en los bolsillos del avión cuando sea necesario, en caso de haber faltante o por deterioro. (Dar prioridad a BC)
Bolsas Delgadas	2	1- Galley Delantero 1- Frazadas sucias
Bolsas Gruesas	1	Galley Posterior
Bolsas de Baño	6	2- Basureros laterales en galley posterior 3- Baños 1- Recolección de basura durante la limpieza

Notas: En los compartimientos 202 - 207 (Galley BC), 432 (Galley posterior), detrás de espejos de baños podrán encontrar papelería de repuesto.

-SEGUN MENSAJE DEBAJO. SE AUTORIZA EL CARGADO, DESCARGA DE LA AERONAVE COMO SE INDICA

Cargado:

- Una vez el LIR sea recibido por Rampa, se debe iniciar el cargue en las bodegas delanteras (BIN 1 y BIN 2), luego en las bodegas traseras BIN 3 y 4.
- Si van a ejecutar cargue simultaneo, solo se podrá iniciar el cargue en la bodega trasera BIN3 y 4 cuando la bodega delantera BIN 2 tenga un 50% del proceso de cargue completado.
- En caso tal que se requiera solicitar una bodega para maximizar el espacio, el agente de Copa, en caso de requerirlo, deberá solicitar aprobación a Su supervisor y este a Despacho antes de proceder a cargar este BIN.
- Siempre se cargará el equipaje prioritario Panama (junto con todas las Panama) en el BIN3 próximo a la puerta de la bodega, y si solo se asigna equipaje en una sola bodega, el equipaje prioritario será cargado próximo a la puerta para que sea el primero que baje en destino.

- *Descargue:*
- Siempre se debe iniciar en la bodega trasera (BIN4 y BIN3), mínimo el 20% ó 3 estibas, esto garantizará tener el centro de gravedad hacia adelante mientras estamos en tierra, ayudando a minimizar la posibilidad de tener eventos de Tail Tipping, y luego puede iniciar el descargue en la bodega delantera para realizar un descargue simultaneo

-CUANDO SE HACE EL REMOLCADOR CON BARRA, LA BARRA DEBE QUITARSE PRIMERO DEL AVION EN CUALQUIER TIPO DE AVION DE COPA

-LAS MALETAS RECIBIDAS EN MAKE-UP CON EL LOGO DE STAR ALLIANCE DEBEN MONTARSE EN UN VAGON APARTE YA QUE TIENEN PRIORIDAD

-LAS MALETAS RECIBIDAS EN LA LLEGADA DEL AVION CON EL LOGO DE STAR ALLIANCE Y LAS DE PRIMERA CLASE DEBEN MONTARSE EN UN VAGON APARTE PARA TIRARLAS DE PRIMERO TODAS JUNTAS EN ADUANAS **Y SIEMPRE DE PRIMERO QUE TODAS LAS OTRAS**

-PARA LOS CASOS DE MATERIALES PELIGROSOS SOLO ACEPTAN:

1. CLASE 3 (LIQUIDOS INFLAMABLES)
2. CLASE 6 (SOLAMENTE LA 6.2 CAT B UN3373)
3. CLASE 7 (SUSTANCIAS RADIOACTIVAS CAT 2 Y 3 SOLAMENTE)
4. CLASE 9 (SUSTANCIAS MISCELANEAS

-LOS ANIMALES VIVOS SE PONDRAN SIEMPRE EN LAS BODEGAS 1 Y 2.

-LOS BOLETINES QUE ENVIEN DEBERAN SER FIRMADOS POR EL PERSONAL INVOLUCRADO Y ENTREGADOS AL GERENTE DE COPA, TAMBIEN DEBEN SER PUBLICADOS

-EL WALKAROUND TIENE QUE HACERSE EN LOS PRIMEROS QUINCE MINUTOS DE LA LLEGADA DEL AVION

-PARA LOS BANOS.

- B737---------- 10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 06 GALONES PARA DEJAR
- E190---------- 02 GALONES PARA ENJUAGAR Y 04 GALONES PARA DEJAR

-RECORDAR QUE EN EL B737 HAY QUE COLOCAR EL PROTECTOR DE LA COMPUERTA DE CARGA SIEMPRE

-HAY QUE DEJAR LOS CALZOS Y CONOS HASTA ULTIMO MOMENTO. NO SE QUITAN LOS CALZOS Y CONOS HASTA QUE NO SE HAYAN QUITADO LOS EQUIPOS

-EN EL E190 SIEMPRE DESCARGAR ATRAS PRIMERO Y LUEGO DELANTE Y CARGAR SIEMPRE DELANTE PRIMERO Y LUEGO ATRAS.

-LAS COMPUERTAS DESPUES QUE ESTEN CERRADAS NO SE PUEDEN ABRIR SIN AUTORIZACION DE LA TRIPULACION

-CUANDO SE HACE LOS BANOS HAY QUE PONER UNA CUBETA EN LA RAMPA POR SI HAY DERRAME DE LAS AGUAS NEGRAS

-EL REMOLCADOR DEBE ESTAR CALZADO (NO EL TOWBARLESS)

-EL EQUIPAJE DE CLASE EJECUTIVA Y STAR ALLIANCE SE CARGA EN LA PARTE TRASERA DEL E190 DELANTE DEL EQUIPAJE

-CON RELACION A LOS DOCUMENTOS EN LOS BOLSILLOS DE LOS ASIENTOS: SE PONE LA REVISTA ATRAS, SE PONE LA TARJETA DE SEGURIDAD EN LA PARTE IZQUIERDA DEL BOLSILLO DELANTE Y LA BOLSA DE MAREO EN LA PARTE DERECHA DELANTE. GRAFICO COMO SIGUE:

-SIEMPRE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD EN LOS ASIENTOS ESTE PUESTO

-LOS CINTURONES DEBEN IR UNO ENCIMA DEL OTRO, EL HEMBRA ARRIBA Y EL MACHO DEBAJO. MAS PEGADOS AL ESPALDAR DEL ASIENTO

-EL EMBRAER 190 NO SE PUEDE REMOLCAR CON EL TOWBARLESS

saludos

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com