AIR CENTURY "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20231215

Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Vie 15/12/2023 7:54

Para:Aimee Then <athen@aviamltd.com>;Alma Puello <apuello@aviamltd.com>;Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>;Carmen Martinez <cmartinez@aviamltd.com>;Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>;Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>;Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>;Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>;Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>;Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>;Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>;jgonzalez . <jgonzalez@aag-dr.com>;Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>;Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>;Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>;Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>;Lesly Morrobel <lmorrobel@ccs.com.do>;Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>;Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>

REVISION: 20231215

Sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **AIR CENTURY**

-SOLAMENTE REQUIEREN CALZOS EN EL TREN DELANTERO

-NO USAN PIN BYPASS

-PARA REMOLCAR PREFIEREN QUE SE DESCONECTE EL TOWLINK (TIJERA DEL TREN DELANTERO)

-PARA LOS CONOS, SE REQUIERE: TRES CONOS EN FORMA DE TRIANGULO EN CADA PUNTA DE ALA, UN CONO DELANTE DEL MOTOR IZQUIERDO, UN CONO DELANTE Y DETRAS DEL CENTRO DEL ALA. UN CONO EN LA NARIZ, UN CONO EN LA COLA

-PARA EL SERVICIO LAVATORIO (BANOS): 2 GALONES PARA ENJUAGAR Y 2 GALONES PARA DEJAR

-SI SE USA UNA CINTA PARA CARGA/DESCARGAR LAS MALETAS ESTA PROHIBIDO SUBIR LOS PASAMANOS

-UN SOLO COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE EN LA PARTE TRASERA IZQUIERDA. OJO, MUY PROXIMO AL MOTOR

Saludos

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com