CONDOR "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20230402

Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Dom 02/04/2023 16:55

Para: Aimee Then <athen@aviamltd.com>;Alma Puello <apuello@aviamltd.com>;Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>;Carmen Martinez <cmartinez@aviamltd.com>;Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>;Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>;Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>;Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>;Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>;Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>;Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>;Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>;jgonzalez . <jgonzalez@aag-dr.com>;Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>;Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>;Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>;Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>;Lesly Morrobel <lmorrobel@ccs.com.do>;Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>;Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>

REVISION: 20230402

Sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **CONDOR**

-LA POSICION PARA EL EQUIPAJE DE TRIPULACION COMO EN LA GRAFICA:

Aircraft Type	New Loading Position (Compartment/Net Section)
A320	5
A321	5
A330-200/-900	51
B767	5 (no change)
B757	11 (no change)

-POR PROCEDIMIENTO SE REQUIERE QUE SIEMPRE EL ENCARGADO DE VUELO SUBA AL AVION PARA VERIFICAR QUE LOS CALZOS DE LOS CONTENEDORES Y LAS MALLAS EN EL BULK ESTEN CORRECTAMENTE PUESTOS Y QUE FIRMEN LA HOJA DE CARGA/DESCARGA DE AVIAN EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE, VER FIGURA



		Nombre y firma de linea aerea
Confirmación puesta de malla	☑	
Confirmación de puesta de calzos contenedores	☐	
Confirmación de 2 pulgadas bodega	☐	

-SE REQUIERE QUE SIEMPRE CHEQUEEN LOS CONTENEDORES Y PALETAS A LA LLEGADA Y LA SALIDA DE QUE NO TENGAN ALGUN DANO. SI LO TIENEN DEBEN REPORTARLO INMEDIATAMENTE A LAS PARTES CORRESPONDIENTES

-PROHIBEN TERMINANTEMENTE QUE LOS CONTENEDORES Y/O PALETAS SEAN PUESTOS EN EL SUELO EN LA OPERACION DEL VUELO

-VERIFICAR SIEMPRE EN LOS COMPARTIMIENTOS POR DANOS Y REPORTARLOS INMEDIATAMENTE SEAN OBSERVADOS

-EL FORMULARIO DE MAKE-UP CREADO TIENE QUE SER ENVIADO AL AVION CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA. ESTE FORMULARIO TIENE QUE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE CONDOR Y HAY QUE DARLE O ENVIARLE UNA COPIA A OPERACIONES DE LA LINEA AEREA

Saludos

Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com