

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã

Memorando 030/2012 – GABIN – DIRGE - PP Protocolo nº 23347.501230/2012-18

Ponta Porã, 12 de abril de 2012.

Para: Ivan Ferreira Domingues Pró-Reitor de Administração - PROAD

De: Prof. Marcel HastepflugDiretor-Geral do *campus* Ponta Porã

Assunto: Parecer sobre instalação do Relógio de Ponto Eletrônico

- 1. Em resposta à solicitação feita através do Memo 83/PROAD, informamos que após aproximadamente dois meses em manutenção o relógio de ponto foi reinstalado e continua apresentando o mesmo problema, ou seja, continua sem contato entre o relógio de ponto e o programa de controle. O relógio de ponto registra as digitais para o programa, porém o programa não consegue receber as batidas efetuadas. Ressaltamos que foi por causa deste problema que o PEB1 foi encaminhado para a assistência, retornando com o mesmo defeito.
- 2. Para solucionar este impasse, sugerimos a instalação do PEB 2, que se encontra neste *campus*, mas nunca foi instalado, uma vez que o PEB 1 deverá, novamente, ser encaminhado para manutenção e não gostaríamos de ficar aguardando o conserto deste, sem um prazo ou uma garantia de que será realmente consertado.
- 3. Sem mais, finalizamos este parecer colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Prof. Me. Marcel Hastepflug Diretor-Geral do *campus* Ponta Porã Instituto Federal de Mato Grosso do Sul