

Dipl.-Ing. Adam W. Finger



Öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von
bebauten und unbebauten Grundstü-
cken

A.W. Finger, Wilhelm-Tischbein-Str. 15, 35066 Frankenberg

Amtsgericht Frankenberg (Eder)
- Vollstreckungsgericht -
Geismarer Straße 22
35066 Frankenberg (Eder)

Wilhelm-Tischbein-Str. 15
35066 Frankenberg (Eder)

Telefon: +49 6451 7238 0
Telefax: +49 6451 7238 30
Internet: www.finger-fkb.de
eMail: info@finger-fkb.de

Datum: 25.06.2026
Az.: 815-2026G

EXPOSEE

über das mit einer
Hofanlage bebaute Grundstück
in 35114 Haina, Talstraße 14



im Zwangsversteigerungsverfahren betreffend das im Grundbuch von Halgehausen Blatt 303 unter laufender Nummer 1 eingetragenen Grundstück

Az. des Gerichts:

31 K 4/26

Ausfertigung Nr. 1

Dieses Exposee besteht aus 10 Seiten und wurde in zwei Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

1 Allgemeine Angaben

Art des Bewertungsobjekts:	Grundstück, bebaut mit Hofanlage
Objektadresse:	Talstraße 14 35114 Haina
Grundbuchangaben:	Grundbuch von Halgehausen, Blatt 303, lfd. Nr. 1, Gemarkung Halgehausen, Flur 6, Flurstück 91/4, Gebäude- und Freifläche = 1.744 m ²
Gutachtenauftrag:	Gemäß Beweisbeschluss des Amtsgerichts Frankenberg vom 30.01.2026 und 06.03.2026, soll durch schriftliches Sachver- ständigengutachten der Verkehrswert ermittelt werden.
Wertermittlungsstichtag:	16.04.2026 (Tag der 1. Ortsbesichtigung)

2 Grund- und Bodenbeschreibung

Bundesland:	Hessen
Kreis:	Waldeck-Frankenberg
Ort und Einwohnerzahl:	Haina (Kloster) (ca. 3500 Einwohner); Ortsteil Halgehausen (ca. 300 Einwohner)
überörtliche Anbindung / Entfernungen:	nächstgelegene größere Städte: Kassel (ca. 70 km entfernt) Landeshauptstadt: Wiesbaden (ca. 150 km entfernt) Bundesstraßen: B253 (ca. 5 km entfernt) Autobahnzufahrt: BAB 49 bei Treysa (ca. 25 km entfernt) Bahnhof: Frankenberg (Eder) (ca. 15 km entfernt) Flughafen: Frankfurt am Main (ca. 130 km entfernt)
demografische Struktur:	Die Gemeinde Haina (Kloster) weist eine für den ländlichen Raum Nordhessens typische demografische Struktur auf. Kennzeichnend sind eine geringe Bevölkerungsdichte, ein überdurchschnittlich hohes Durchschnittsalter von rund 49 Jah- ren sowie ein seit Jahren rückläufiger Bevölkerungsstand. Der Anteil älterer Einwohner nimmt kontinuierlich zu, während die jüngeren Altersgruppen tendenziell abnehmen, was auf den demografischen Wandel und die Abwanderung jüngerer Bevöl- kerungsgruppen zurückzuführen ist. Quelle: (www.hessen-gemeindelexikon.de)
innerörtliche Lage:	Lage im Ortskern; Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 10 km entfernt; Schulen und Ärzte ca. 5 bis 15 km entfernt; Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe; Gemeindeverwaltung ca. 5 km entfernt; mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nicht geeignet
Art der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Ortsteil:	überwiegend gemischte Bebauung, durch (ehemalige) landwirt- schaftliche Hofstellen dörflich geprägt
Beeinträchtigungen:	normal (durch Straßenverkehr, Landwirtschaft)
Topografie:	im Bereich der Bebauung nahezu eben, dahinter nach Südos- ten erheblich ansteigend

Gestalt und Form:	Straßenfront: ca. 55 m; mittlere Tiefe: ca. 35 m; Grundstücksgröße: insgesamt 1.744 m ² ;
Straßenart:	Bemerkungen: fast trapezförmige Grundstücksform Ortsdurchfahrt; klassifizierte Straße (Kreisstraße K101); Straße mit normalem Verkehr
Straßenausbau:	voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; Gehwege beiderseitig vorhanden
Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung:	elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalanschluss (Mischsystem)
Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten:	einseitige Grenzbebauung des Wirtschaftsgebäudes und der Schleppergarage
Baugrund, Grundwasser (soweit augenscheinlich ersichtlich):	gewachsener, normal tragfähiger Baugrund
Altlasten:	Gemäß schriftlicher Auskunft des RP Kassel vom 16.03.2026 beinhaltet der aktuelle Datenstand des zugehörigen Fachinformationssystem Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS AG) keine relevanten Eintragungen.
grundbuchlich gesicherte Belastungen:	Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 06.03.2026 vor. Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Halgehausen, Blatt 303 folgende Eintragung: • Zwangsversteigerungsvermerk.
Anmerkung:	Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen werden.
Eintragungen im Baulastenverzeichnis:	Das Baulastenverzeichnis enthält keine Eintragungen.
Denkmalschutz:	Das Grundstück ist Bestandteil einer denkmalgeschützten Gesamtanlage. Bauliche Veränderungen sind daher stets mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde abzustimmen.
Darstellungen im Flächennutzungsplan:	Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche (M) dargestellt.
Festsetzungen im Bebauungsplan:	Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen.
Bodenordnungsverfahren:	Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk eingetragen ist, wird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren einbezogen ist.
Bauordnungsrecht:	Baupläne, Bauunterlagen oder Baugenehmigungen des Bewertungsobjektes sind auch bei der Gemeinde Haina nicht vorhanden. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

Entwicklungszustand (Grundstücksqualität):	baureifes Land (vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV)
abgabenrechtlicher Zustand:	Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge und Abgaben für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG abgabenfrei.
Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation:	Das Grundstück ist mit einer Hofanlage bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt ausreichend Stell- und Garagenplätze. Das Objekt ist eigengenutzt.

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Fachwerkwohnhaus

Gebäudeart:	Fachwerkwohnhaus, ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt; zweigeschossig; unterkellert; nicht ausgebautes Dachgeschoss; ca. 160 m ² Wohnfläche im EG und OG,
Baujahr:	1900 (geschätzt, da nicht genau bekannt)
Energieeffizienz:	Energieausweis liegt nicht vor
Außenansicht:	überwiegend Eternitplatten; Nordostansicht Sichtfachwerk; Sockel Sandstein-MW
Nutzungseinheiten, Raumaufteilung	• Kellergeschoss: Waschküche, Öllager, Kellerräume, Gewölbekeller • Erdgeschoss: Treppenhaus, Wohnen, Ankleide, Kochen, Abstellraum, Bad, Speisekammer • Obergeschoss: Treppenhaus, Wohnen, Kochen, Schlafen, Ankleide, Abstellraum • Dachgeschoss: Dachboden
Konstruktionsart:	Fachwerkbau auf massivem Sockelgeschoss
Keller:	Bruchsteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk; Abdichtung und Dränage nicht vorhanden
Geschossdecken:	vorw. Holzbalkendecke, Gewölbedecke aus Sandstein
Treppen:	Außentreppe: Betontreppe mit Natursteinplatten (Granit) Geschosstreppe: Holzkonstruktion mit Stufen aus Holz; einfaches Holzgeländer
Hauseingang(sbereich):	bauzeitliche 2-flg. Eingangstür aus Holz, mit Lichtausschnitt
Dach:	Dachkonstruktion: Holzdach ohne Aufbauten Dachform: Satteldach Dacheindeckung: Dachziegel (Ton); Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zink; Dachflächen ungedämmt

Wasserinstallationen:	zentrale Wasserversorgung
Abwasserinstallationen:	Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz
Elektroinstallation:	einfache Ausstattung, technisch überaltert
Heizung:	Ölzentralheizung, Brennerstandort in der Küche EG, Baujahr nicht bekannt, Warmwasserspeicher Baujahr 1989, Stahlblechheizkörper, die Heizungsanlage ist nicht funktionsfähig, 2 Stahlöltanks im Gebäude
Raumausstattungen und Ausbauzustand.	einfachste Ausstattung mit sehr hohem Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf
Allgemeinbeurteilung:	Sehr schlechter baulicher Zustand mit erhöhtem Renovierungs- und Instandsetzungsbedarf auf Grund fehlender Bauunterhaltung.

3.2 Maschinenschuppen

Gebäudeart:	Maschinenschuppen; eingeschossig, teilw. mit Dachboden; nicht unterkellert; Pulldach
Baujahr:	1950 (geschätzt, da nicht genau bekannt)
Außenansicht:	überwiegend Sichtmauerwerk, Ziegel- und Betonsteine
Nutzungseinheiten, Raumaufteilung:	Garagen, Dachboden
Konstruktionsart:	Mauerwerksbau
Außentüren/Tore	1- und 2-flg. Holztore,
Dach:	Dachkonstruktion: Holzdach Dachform: Pulldach Dacheindeckung: Welleternit; Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech
Elektroinstallation:	einfache Ausstattung
Allgemeinbeurteilung:	Der bauliche Zustand ist mäßig bis schlecht. Es besteht ein erheblicher Unterhaltungsstau.

3.3 Wirtschaftsgebäude

Gebäudeart:	Wirtschaftsgebäude, Scheune mit Stallung; nicht unterkellert; Satteldach
Baujahr:	1900 (geschätzt, da nicht genau bekannt)
Außenansicht:	Hofseite Sichtmauerwerk aus Bruchstein, Sichtfachwerk; Rückseite; Sichtmauerwerk aus Bruchstein und Ziegelstein, Eternitwellplatten Giebelseite Sichtmauerwerk, Eternitwellplatten

Nutzungseinheiten, Raumaufteilung:	Erdgeschoss: Stallung, Scheune Obergeschoss: Fruchtboden, Heuboden
Konstruktionsart:	Fachwerkbau auf massivem Sockelgeschoss
Geschossdecken:	Holzbalkendecke, Trägerkappendecke über Stallung
Außentüren und Tore:	Holzbrettertüren und -Tore
Dach:	Dachkonstruktion: Holzdach ohne Aufbauten Dachform: Satteldach Dacheindeckung: Dachziegel (Ton); Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech hofseitige Dacheindeckung in sehr schlechtem Zustand
Scheunenbereich:	Fußboden: teilw. unbefestigt, teilw. Beton/Estrich, lose Steine Innenwände: Klinkermauerwerk, Fachwerk, Mauerwerk, teilw. unverputzt Decke: Holzbalkendecke
Stallbereich:	Fußboden: Ziegelsteinflachschicht Wände: verputzt Decke: Stahlträgerkappendecke Fenster: Stallfenster Gebäudetechnik: Wasser, Strom
Allgemeinbeurteilung:	schlechter und teilweise auffälliger baulicher Zustand mit Reparatur- und Instandsetzungsbedarf auf Grund fehlender Bauunterhaltung.

3.4 Schleppergarage

Gebäudeart:	Schleppergarage; eingeschossig; Pulldach
Baujahr:	1960 (geschätzt, da nicht genau bekannt)
Außenansicht:	überwiegend verputzt; Sockel verputzt und gestrichen
Nutzungseinheiten, Raumaufteilung	2 Stellplätze
Konstruktionsart:	Massivbau
Dach:	Dachkonstruktion: Holzdach Dachform: Pulldach Dacheindeckung: Welleternit; Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech
Allgemeinbeurteilung:	Mäßiger baulicher Zustand mit Renovierungs- und Modernisierungsbedarf auf Grund des Alters und teilw. fehlender Bauunterhaltung.

3.5 Nebengebäude

Schuppen zwischen der Schleppergarage und dem Wohnhaus (ohne Zeitwert)

3.6 Außenanlagen

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz:
Wasser, Strom, Schmutz- und Regenwasser

Hofbefestigung:
vorw. Asphalt

Gartenanlagen und Pflanzungen,
Pflanzbeete, Grünflächen, Bäume, Sträucher, Hecken mit Pflegestau und Wildwuchs

Einfriedung:
keine

4 Verkehrswert

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.

Der **Sachwert** wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. **19.200,00 €** ermittelt.

Der **Verkehrswert** für das mit einer Hofanlage bebaute Grundstück in 35114 Haina, Talstraße 14

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Halgehausen	303	1
Gemarkung	Flur	Flurstück
Halgehausen	6	91/4

wird zum Wertermittlungsstichtag 16.04.2026 mit rd.

19.200 €

in Worten: neunzehntausendzweihundert Euro

geschätzt.

Frankenberg (Eder), den 25. Juni 2026




Dipl.-Ing. Adam W. Finger

Anlage 1: Stellungnahme zum Schreiben des Amtsgerichts

- Mieter / Pächter:
eigen genutzt,
- Verwalterin oder Verwalter nach WEG
nicht vorhanden, da Volleigentum
- Gewerbebetrieb:
nicht vorhanden, ehem. Landwirtschaft
- Maschinen oder Betriebseinrichtungen:
nicht vorhanden bzw. ohne Zeitwert
- Verdacht auf Hausschwamm:
nicht bekannt
- Baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen
Denkmalschutz, sonst nicht bekannt;
- Energiepass:
hat nicht vorgelegen
- Altlasten
gemäß schriftlicher Auskunft des RP Kassel vom 16.03.2026 beinhaltet der aktuelle Datenstand des zugehörigen Fachinformationssystem Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS AG) keine relevanten Eintragungen.
- Baulasten:
keine

Anlage 2: Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts

Seite 1 von 1



Anlage 3: Fotos

