



**Von der IHK
öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger**
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken
zuständig: IHK Lahn- Dill

**Von der Handwerkskammer
öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger**
für das Handwerk der
Maurer und Betonbauer
zuständig: HWK Wiesbaden

Beratender Ingenieur
Ingenieurkammer Hessen

Dipl.- Ing. (TU)
Hans Werner Beck

Drosselweg 6
35764 Sinn- Fleisbach

Telefon +49-2772-54412
Telefax +49-2772-582381
Mobil +49-170-3096762
info@hw-beck.de

Dipl.-Ing. H. W. Beck | Drosselweg 6 | 35764 Sinn- Fleisbach

Amtsgericht Biedenkopf
Hainstraße 72

35216 Biedenkopf

Aktenzeichen 70 K 4/23

Verkehrswertgutachten

(im Sinne des §194 Baugesetzbuch)

über das im Grundbuch von Weifenbach, **Blatt 1261** eingetragene Grundstück

**lfd. Nr. 2, Gemarkung Weifenbach, Flur 4,
Flurstück 197/1, Gebäude- und Freifläche,
595 m²**

35216 Biedenkopf- Weifenbach

Auftraggeber:

Amtsgericht Biedenkopf
Hainstraße 72
35216 Biedenkopf

Ausfertigung für das ZVG-Portal

Zusammenstellung wesentlicher Daten

Objekt	Weifenbach, Flur 4, Flurstück 197/1
Wertermittlungstichtag	27. Oktober 2023
Ortstermin	27. Oktober 2023
Grundstücksfläche Flur 4, Flurstück 197/1	595 m ²
spezifischer Bodenwert	51,50 €/m ²
Bodenwert (absolut)	30.642 €
Baujahr des Gebäudes/ fiktives Baujahr	ca. ab 1935/ 1967
Restnutzungsdauer	10 Jahre
Wohnlich nutzbare Fläche	230 m ²
Sachwert	
Sachwert des Wohnhauses	92.267 €
Sachwert der baulichen Außenanlagen	2.768 €
Sachwertfaktor	0,95
Vorläufiger Sachwert	119.393 €
5% Abschlag wegen fehlender Innenbesichtigung	- 5.970 €
Bes. objektspezifische Grundstücksmerkmale wertmindernd	- 6.500 €
Bes. objektspezifische Grundstücksmerkmale werterhöhend	3.000 €
Verkehrswert	110.000 €
Eine Innenbesichtigung konnte nicht durchgeführt werden.	
Wertminderung durch das eingetragene Leitungsrecht	3.000 €

Der Verkehrswert, wie er in § 194 des Baugesetzbuchs normiert ist, wird im Allgemeinen als der Preis angesehen, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Merkmale zu erzielen wäre. Insofern handelt es sich bei dem Verkehrswert um die Prognose des wahrscheinlichsten Preises.

- Das Gebäude wird vermutlich von den Eigentümern selbst genutzt.
- Es ist kein Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz festgestellt worden.
- Ein Gewerbebetrieb wird offenbar nicht geführt.
- Maschinen und Betriebseinrichtungen sind offenbar nicht vorhanden.
- Das Vorhandensein von Hausschwamm kann wegen der fehlenden Innenbesichtigung nicht beurteilt werden.
- Es konnten keine baubehördlichen Beschränkungen und Beanstandungen festgestellt werden.
- Ein Energieausweis wurde mir nicht vorgelegt.
- In der Altflächendatei und im Baulastenverzeichnis liegen keine Einträge vor.



Inhaltsverzeichnis

1.	Auftrag	4
2.	Allgemeines	5
3.	Wertrelevante Grundstücksmerkmale	8
3.1	Lage	8
3.2	Rechtliche Gegebenheiten	11
3.2	Bauliche Anlagen	13
3.3	Sonstiges	35
4.	Wertermittlung.....	37
4.1	Verfahrenswahl	37
4.2	Bodenwert	39
4.3	Sachwertverfahren.....	42
4.3.1	Sachwert und Alterswertminderung	42
4.3.2	Sachwert und Marktanpassung	45
4.4	Ertragswertverfahren	48
4.4.1	Erzielbare Miete und Rohertrag	48
4.4.2	Bewirtschaftungskosten.....	50
4.4.3	Liegenschaftszinssatz	51
4.4.4	Ertragswert	53
4.5	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	54
5.	Verkehrswert.....	56



1. Auftrag

**Beschluss vom
15.05.2023,
Aktenzeichen
70 K 4/23**

Das Amtsgericht Biedenkopf bat mich mit Schreiben und Beschluss vom 15.05.2023, Aktenzeichen 70 K 4/23, um die Erstattung eines Verkehrswertgutachtens in der Zwangsversteigerungssache

Sparkasse Wittgenstein,
Poststraße 15, 57319 Bad Berleburg

(Gläubiger)

gegen

Der Schuldner ist dem Amtsgericht Biedenkopf bekannt und soll im Verkehrswertgutachten nicht namentlich genannt werden.

betreffend das im **Grundbuch von Weifenbach, Blatt 1261** eingetragene Grundstück

lfd. Nr. 2 Gemarkung Weifenbach,
Flur 4, Flurstück 197/1,
Gebäude- und Freifläche,
Größe 595 m²

Das Gutachten soll schriftlich erstattet werden und folgende weitere Angaben enthalten:

- a) ob und ggf. welche Mieter und Pächter vorhanden sind,
- b) ggf. die Feststellung der Verwalterin oder des Verwalters nach dem Wohnungseigentumsgesetz,
- c) ob ein Gewerbebetrieb geführt wird (Art und Inhaber),
- d) ob Maschinen oder Betriebseinrichtungen vorhanden sind, die im Verkehrswertgutachten nicht mitgeschätzt sind (Art und Umfang),
- e) ob Verdacht auf Hausschwamm besteht,
- f) ob baubehördliche Beschränkungen o. Beanstandungen bestehen,
- g) ob ein Energiepass vorliegt.
- h) ob Altlasten (z.B. Bodenverunreinigungen oder Kampfmittel) bekannt sind

Der Inhalt des Baulastenverzeichnisses soll festgestellt werden.

In Abteilung II des Grundbuches ist laut vorliegendem Grundbuchauszug Eine persönliche Dienstbarkeit (**Leitungsrecht**) eingetragen.

Das Gutachten soll schriftlich erstattet und dreifach in Schriftform, sowie in elektronischer Fassung (auf CD- Rom als PDF- Datei) mit den notwendigen Unterlagen zur Internetveröffentlichung eingereicht werden.



2. Allgemeines

Mitarbeit an diesem Gutachten	Dieses Gutachten wurde unter Mitarbeit von Frau Barbara Beck erstellt. Dabei handelt es sich um eine Mitarbeit im Sinne der Sachverständigenordnung (Recherchen und Gutachtenentwurf).
Zweck des Gutachtens	Die Verkehrswertermittlung erfolgt im Rahmen einer Zwangsversteigerungssache.
Bewertungsobjekt	Das Grundstück ist mit einem Zweifamilienhaus bebaut. Das zweigeschossige Gebäude mit Anbau auf der Südseite ist überwiegend unterkellert. Das Dachgeschoss ist vermutlich teilweise zu Wohnzwecken ausgebaut.
Grundbuchrechtliche Angaben	Das zu bewertende Grundeigentum ist in folgendes Grundbuch eingetragen: • Amtsgericht Biedenkopf • Grundbuch von Weifenbach • Gemarkung Weifenbach • Flur 4 • Blatt 1261 • Laufende Nummer 2 • Flurstück 197/1 • Gebäude- und Freifläche, • Größe 595 m²
Eigentümer	Die Eigentümer sind dem Amtsgericht Biedenkopf bekannt.
Mieter	Das Zweifamilienhaus wird vermutlich von den Eigentümern selbst bewohnt.
Wertermittlungsstichtag	Die Ortsbesichtigung des Bewertungsobjektes nach dem äußeren Eindruck wurde am 27.10.2023 durchgeführt. Dieser Tag gilt auch als Wertermittlungsstichtag. Eine Innenbesichtigung konnte trotz mehrmaliger Terminvereinbarungen mit den Eigentümern nicht erfolgen.

Ortsbesichtigung

Die Ortsbesichtigung wurde ursprünglich auf den 20.06.2023 terminiert. Die Gläubigerin bat mit Schreiben vom 19.06.2023 um eine Verschiebung des Termins zunächst bis nach dem 30.06.2023, später bis zur Frist am 28.07.2023.

Mit Schreiben vom 11.09.2023 wurde ich vom Amtsgericht Biedenkopf aufgefordert, erneut einen Ortstermin zu vereinbaren. Dieser sollte am 28.09.2023 stattfinden, wurde allerdings vom Schuldner aus beruflichen Gründen am 21.09.2023 abgelehnt. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht und telefonischer Absprache mit dem Schuldner wurde der Termin nunmehr auf den 13.10.2023 verlegt.

Am 12.10.2023 wurde der Termin aus gesundheitlichen Gründen vom Schuldner abgesagt. Eine weitere Frist, die dem Schuldner vom Amtsgericht Biedenkopf bis zum 03.11.2023 eine Terminvereinbarung zu treffen, wurde vom Schuldner nicht wahrgenommen.

In Absprache mit der Rechtspflege beim Amtsgericht Biedenkopf und der Gläubigerin wurde die Begutachtung des Objektes nach dem äußeren Anschein ohne weitere Vorankündigung durchgeführt.

Die Besichtigung fand am 27. Oktober 2023 in der Zeit von 14.35 Uhr bis 15.00 Uhr ohne Beteiligung der Eigentümer statt.

Anwesend waren:

- Frau Barbara Beck
- und der Unterzeichnende.

Im Zuge des Ortstermins wurden insgesamt 24 Digitalfotos gefertigt.

Besonderheiten

Aufgrund der **nicht stattgefundenen Innenbesichtigung** kann die Aufteilung der Räume nur vermutet werden. Das Gebäude wird nach den vorliegenden Plänen und dem äußeren Eindruck als Zweifamilienhaus genutzt.

Dokumente und Informationen, die bei der Wertermittlung zur Verfügung standen

- Schriftliche Auskunft vom Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf über Baulasten vom 20.01.2021.
- Auskunft aus der Altflächendatei (AFD) vom 20.01.2021
- Schriftliche Auskunft von der Stadt Biedenkopf über Bebauungsplan, Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalbeiträge vom 22.01.2021.

Die Auskünfte wurden im Zuge der Verfahrens **70 K 13/20** eingeholt, auf erneute Auskünfte wurde in Abstimmung mit der Rechtspflege verzichtet.

- Grundstücksakte der Stadt Biedenkopf mit Bauscheinen aus den Jahren 1961 bis 1979.
- Grundbuchauszug Blatt 1261 vom 31.05.2022, Ausdruck vom 07.02.2023, Seiten 1 bis 6 von 8

Wesentliche rechtliche Grundlagen

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der Verkehrswertermittlung und damit auch des vorliegenden Gutachtens finden sich in den folgenden Rechtsnormen:

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2010)
- Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05. September 2012
- Vergleichswertrichtlinie (VW-RL) vom 20. März 2014
- Ertragswertrichtlinie (EW-RL) vom 12. November 2015
- Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV)
- Wertermittlungsrichtlinien (WertR 2006)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Die **ImmoWertV 2021** wird in diesem Gutachten aufgrund der noch fehlenden Datenbasis im Immobilienmarktbericht 2023 **nicht** angewandt.

Wesentliche Literatur

- Kleiber, Wolfgang
Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch
10. Auflage 2023, Bundesanzeiger Verlag
- Fischer, Roland und Lorenz, Hans-Jürgen
Neue Fallstudien zur Wertermittlung von Immobilien
2. Auflage 2013, Bundesanzeiger Verlag
- Kröll, Ralf und Hausmann, Andrea
Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken.
3. Auflage 2006, Luchterhand Verlag
- Sommer, Goetz, Kröll, Ralf und Piehler, Jürgen
Grundstücks- und Gebäudewertermittlung für die Praxis,
Stand 2/2018, Haufe Verlag
- Grundstücksmarkt und Grundstückswert (GuG) mit GuG- aktuell
Herausgeber: MinRat. a. D. Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Kleiber
Luchterhand Verlag
- Mika- Mietwertkalkulator 2023 für Wohnraummieten, herausgegeben
von der Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte
beim Amt für Bodenmanagement Marburg
- Immobilienmarktberichte der letzten Jahre bis 2023 für den Bereich der
Landkreise Gießen und Marburg- Biedenkopf, des Lahn-Dill-Kreises und
der Kreisstadt Wetzlar, herausgegeben von der Geschäftsstelle der
Gutachterausschüsse beim Amt für Bodenmanagement Marburg

3. Wertrelevante Grundstücksmerkmale

3.1 Lage

Lage der Stadt Biedenkopf

Biedenkopf liegt im Landkreis Marburg- Biedenkopf, dieser gehört zum Regierungsbezirk Gießen und liegt in Mittelhessen. Die Stadt Biedenkopf hat zusammen mit ihren 8 Stadtteilen ungefähr 14.200 Einwohner.

Entfernungen

- zur Stadtmitte Biedenkopf 6 km
- zur Stadtmitte Bad Laasphe 6 km
- nach Marburg 30 km
- nach Gießen 60 km
- nach Frankfurt 110 km
- nach Wiesbaden 140 km

Verkehrsanbindung

- Autobahnanschlussstelle Dillenburg (A 45) ca. 30 km entfernt
- Autobahnanschlussstelle Lollar (A 480) ca. 45 km entfernt
- Bahnhof in Wallau ca. 4 km entfernt
- Bahnhof in Marburg ca. 30 km entfernt

Infrastruktur der Stadt Biedenkopf

Der öffentliche Nahverkehr wird über ein Netz von Busverbindungen und der naheliegenden Bahnstrecke gewährleistet.

In der ehemaligen Kreisstadt und dem heutigen Mittelzentrum Biedenkopf befinden sich mehrere Kindergärten, Grund-, Haupt- und Realschulen und ein Gymnasium. Arztpraxen, Apotheken und das Krankenhaus entsprechen dem Niveau eines Mittelzentrums.

Einkaufsmöglichkeiten in der Altstadt, aber auch in stadtnahen Einkaufszentren runden das Angebot ab.

Größere Industriegebiete befinden sich überwiegend am südlichen Stadtrand und weitergehend in den anschließenden Orten entlang des Lahntales.

Der Hausberg von Biedenkopfs, die Sackpfeife (674 m), ist die höchste Erhebung im Landkreis Marburg- Biedenkopf, mit Rundblick übers Rheinische Schiefergebirge und das Marburger Bergland.

Die Altstadt besticht besonders durch ihre engen Gassen mit alten Fachwerkhäusern und dem Schlossberg. In den umliegenden Ortschaften sind ebenfalls gut erhaltene Fachwerkhöfe zu finden.

Auch für kulturell Interessierte hat Biedenkopf einiges zu bieten: Im Scharthenhof in Eckelshausen finden regelmäßig klassische Kammermusik - Vorführungen statt. Im Landgrafenschloss finden ebenfalls Musikvorführungen statt, sowie Kunstausstellungen beispielsweise im Rathaus.

Darstellung des Stadtteils Weifenbach im Internet

Weifenbach liegt am südöstlichen Rande des Rothaargebirges, umrahmt von Bergen, deren bekanntester die Sackpfeife ist. Den beiden Bächen, die sein Bild prägen, folgten schon seit Jahrhunderten Handelswege, die zur nahegelegenen Wasserscheide zwischen Lahn und Eder führten, auf der eine alte Handelsstraße verlief.

Weifenbach ist, dank seiner ruhigen Lage, immer ein reines Dorf geblieben. Bis auf die Flutkirmes im August 1938, bei der der Ort einem reißenden Hochwasser ausgesetzt war, blieb er von größeren Katastrophen verschont.

Weifenbach hat rund 600 Einwohner.

Infrastruktur des Ortsteils Weifenbach

Zahlreiche Vereine, eine Schutzhütte und die Lage in intakter Natur mit zahlreichen Wanderwegen bieten Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

Lage in Weifenbach

Das Bewertungsobjekt liegt im Nordosten des Stadtteils in einer reinen Anliegerstraße. Umliegend schließt hier ein großes zusammenhängendes Feld-/ Waldgebiet an.

Nähere Umgebung

Das Bewertungsobjekt liegt an der „“, die im Nordosten an der Schutzhütte des Stadtteils endet.

Im Norden und Westen befinden sich überwiegend Ein- bis Zweifamilienwohnhäuser in offener Bauweise entlang der Straße. Die Fläche im Osten (Außenbereich) ist unbebaut.

Im Süden schließt der Bachlauf des Gewässers „Weifenbach“ an.

Grundstücksform

Das Grundstück hat eine Rechteckform mit einem günstigen Seitenverhältnis von etwa 2:1.

Topografie

Das Grundstück liegt an einem steilen Südhang.

Immissionen

Das Bewertungsobjekt liegt an einer gering befahrenen Erschließungsstraße am Ortsrand von Weifenbach. Der Ort selbst ist nur über eine Stichstraße von der ehemaligen Bundesstraße B 62 (jetzt innerstädtische Verbindungsstraße) aus erschlossen.

Die Bundesstraße 62 zwischen Bad Laasphe und Biedenkopf verläuft in ca. 4 km Entfernung im Lahntal. Von ihr ausgehende Immissionen sind am Objekt nicht wahrnehmbar.

Parkplätze

Stellplätze für die Bewohner sind auf dem Grundstück selbst in Form einer Garage und einer befestigten Stellfläche vorhanden.

Die allgemeinen Platzverhältnisse lassen das Parken für Besucher in unmittelbarer Grundstücksnähe entlang der Erschließungsstraße aufgrund der geringen Straßenbreite nur sehr eingeschränkt zu.

Lagebeurteilung

Innerhalb des Stadtteils Weifenbach hat das **Mischgebiet** aufgrund seiner sonnigen Lage am Nordostrand von Weifenbach, gelegen an einer Anliegerstraße mit offener Bebauung und ausreichender Begrünung eine **gute Wohnlage**. .



**Lagebeurteilung
insgesamt**

Das Grundstück weist im Wesentlichen folgende Lagekriterien auf:

- gute Wohnlage am Rande eines Mischgebietes von Weifenbach
- mäßige Erreichbarkeit der Kernstadt Biedenkopf
- mäßige Verkehrsanbindung an das regionale Verkehrsnetz
- mäßige Erreichbarkeit des überregionalen Verkehrsnetzes
- Hanglage Richtung Süden
- gute Besonnungslage
- mittlere Aussichtslage

3.2 Rechtliche Gegebenheiten

Mietverträge	Das Gebäude wird vermutlich von den Eigentümern selbst bewohnt. Eventuell vorhandene Miet- oder Pachtverträge konnten nicht recherchiert werden. Für die Verkehrswertermittlung wird vorausgesetzt, dass keine Miet- oder Pachtverträge bestehen.
Gewerbliche Nutzung	Laut eigenen Feststellungen beim Ortstermin dient das Gebäude nur zu Wohnzwecken. Maschinen und Betriebseinrichtungen sind vermutlich nicht vorhanden.
Rechte und Lasten im Grundbuch	In Abteilung II des Grundbuches ist laut vorliegendem Grundbuchauszug die folgende Eintragung vorhanden: <i>„Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in dem Recht des Abwasserverbandes „Perfgebiet-Laasphe“ mit dem Sitz in 35236 Breidenbach, zur Verlegung, Betreuung, Unterhaltung und Überwachung einer Kanalsammelleitung nebst Nebenanlagen.“</i>
Baulasten	Laut Mitteilung des Kreisausschusses des Landkreises Marburg- Biedenkopf vom 20.01.2021 sind keine Baulasten im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Altlasten	Gemäß Auskunft des Regierungspräsidiums Gießen, Dez. 41.4 „Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz“, ist in der Altflächendatei des Landes Hessen für das Bewertungsgrundstück keine Eintragung vorhanden.
Baurecht	Laut schriftlicher Auskunft der Stadt Biedenkopf vom 22.01.2021 existiert für das Gebiet, in dem das zu bewertende Grundstück liegt, der Bebauungsplan „Nr. 1 Stadtteil Weifenbach“. Der Bebauungsplan ist seit 1970 rechtskräftig. Für das Bewertungsgrundstück gelten folgende Festsetzungen für die Art und das Maß der baulichen Nutzung: Mischgebiet GRZ = 0,4 GFZ = 0,6 zweigeschossig offene Bauweise (sonst nur 3 m Baugrenze zur Straße) • Das Bewertungsobjekt liegt in <u>nicht</u> im Außenbereich. • Das Bewertungsobjekt liegt <u>nicht</u> im Bereich eines Sanierungsgebietes. • Für den Bereich des Bewertungsobjektes wurde <u>keine</u> Veränderungssperre beschlossen. • Die Bebauung auf dem Flurstück ist <u>nicht</u> denkmalgeschützt. • Das Bewertungsobjekt liegt <u>nicht</u> in einem Flurbereinigungsgebiet. • Das Bewertungsobjekt liegt <u>nicht</u> in einem Umlegungsgebiet. • Für das Bewertungsobjekt ist <u>keine</u> vereinfachte Umlegung eingeleitet. • Für das Bewertungsobjekt sind <u>keine</u> sonstigen baubehördlichen Beschränkungen und Beanstandungen bekannt.



**Abgabenrechtliche
Situation**

Laut schriftlicher Auskunft der Stadt Biedenkopf sind die Erschließungsbeiträge bezahlt, es fallen derzeit keine Erschließungsbeiträge für das Grundstück an.

**Wo werden die rechtlichen
Gegebenheiten bei der Wertermittlung
berücksichtigt?**

- Mietverträge.....vorausgesetzt: nicht vorhanden
- Rechte/Lasten in Abt. IIvorhanden
- Baulasten.....nicht vorhanden
- Altlastennicht vorhanden
- Baurecht.....bei der Anpassung der Verkaufspreise
und im Bodenwert
- Abgabenrechtliche Situation.....Bodenwert

3.2 Bauliche Anlagen

3.2.1 Ursprungsgebäude mit Umbau von 1961

Vorbemerkung

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf dominierende Ausstattungsmerkmale. Teilbereiche können hiervon abweichend ausgeführt sein. Beschreibungen der nicht sichtbaren Bauteile beruhen auf Auskünften während des Ortstermins, vorgelegten Unterlagen oder Annahmen.

Baujahr

Das Baujahr des Ursprungsgebäudes ist unbekannt. Aufgrund der Bauweise und der landwirtschaftlichen Nebengebäude schätze ich das Baujahr um das **Jahr 1935**. Im Jahr 1961 wurde der Ausbau der Tenne zu Wohnraum auf der Ostseite genehmigt.

Bauweise des Wohnhauses

Es hat keine Innenbesichtigung stattgefunden.

Die Beschreibung der Bauweise beruht auf den Planunterlagen von 1961 bis 1979, üblichen Bauweisen bezogen auf die Baujahre und den vor Ort von außen festzustellenden Details.

- Zweigeschossiges Wohnhaus vermutlich in Fachwerkbauweise
- teilunterkellert
- Dachgeschoss vermutlich teilausgebaut
- Dämmung der obersten Geschossdecke nicht ausreichend
- Satteldach in Holzkonstruktion, zwei Dachflächenfenster
- Fassade auf der Nordseite frisch gestrichen
- Fassade auf der West- und Südseite mit Kunstfaserplatten verkleidet, baujahrstypisch asbesthaltig
- Dacheindeckung mit Kunstschieferplatten, baujahrstypisch asbesthaltig
- Holzbalkendecke über dem Erd- und Obergeschoss
- Holzfenster mit Isolierverglasung älterer Bauart
- Haustür erneuert
- Rollläden
- Treppe zwischen den Geschossen
- Vermutlich Ölzentralheizung
- Übliche Ver- und Entsorgungsleitungen

Bauliche Außenanlagen

- Hofbereich auf der Straßenseite gepflastert
- Treppen auf der Südseite in den Garten
- Übliche Ver- und Entsorgungsleitungen

Zustand des Gebäudes

Das Gebäude befindet sich überwiegend in einem altersgerechten Zustand. Auffällige Schäden, Mängel und sonstige Besonderheiten, die über die übliche Alterswertminderung hinausgehen oder Unterhaltungsrückstände sind mindestens an folgenden Stellen vorhanden:

- Die Dachdeckung hat ihr Zielalter erreicht, die Dachdeckung und die Fassadenverkleidung sind baujahrstypisch asbesthaltig.
- Die oberste Geschossdecke ist vermutlich nicht ausreichend gedämmt.
- Es gibt vermutlich keinen Energiepass.

Es konnte keine Innenbesichtigung durchgeführt werden.


Die Funktionsfähigkeit der Wasser- und Abwasserleitungen sowie der sonstigen Installationen konnte nicht überprüft werden.

Es wird vorausgesetzt, dass das Gebäude nach den üblichen Regeln des Bauhandwerks errichtet wurde.


Anmerkung zu den Bauzeichnungen

Die Aufteilung der Räume kann den nachfolgenden Grundriss- Skizzen aus den von der Stadt Biedenkopf zur Verfügung gestellten Bauscheinen entnommen werden.

Die Skizzen sind unmaßstäblich in das Gutachten eingefügt worden.


Erdgeschoss

Norden ist auf dieser Zeichnung unten
 Rot umrahmt das Ursprungsgebäude mit umgebauter Tenne
 Blau unterlegt der vermutlich unterkellerte Bereich


**Obergeschoss**

Norden ist auf dieser Zeichnung unten
Rot umrahmt das Ursprungsgebäude mit umgebauter Tenne.


Dachgeschoss

Norden ist auf dieser
Zeichnung unten

Rot umrahmt das Ur-
sprungsgebäude mit
umgebauter Tenne



Schnitt durch den nicht unterkellerten Bereich im Osten



Bewertung der Aus- stattung

Entsprechend den Kriterien der Sachwertrichtlinie und der zugeordneten prozentualen Gewichtung der Ausstattungsmerkmale hat das als freistehendes Zweifamilienhaus eingeordnete Gebäude vermutlich überwiegend einen Ausstattungsstandard der **Stufe 2**, wie die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt.

Aufgrund von zwei neu eingebauten Dachflächenfenstern wird zumindest ein teilweiser Ausbau des Dachgeschosses vermutet. Wertmäßig wird dieser vermutete Ausbau unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen berücksichtigt.

Keller-, Erd-, Obergeschoss		Dachgeschoss nicht ausgebaut				
Standardstufe		1	2	3	4	5
freistehende Einfamilienhäuser ²⁾	1.12	570	635	730	880	1100
Doppel- und Reihenhäuser	2.12	535	595	685	825	1035
Reihenmittelhäuser	3.12	505	560	640	775	965

Erd-, Obergeschoss, nicht unterkellert		Dachgeschoss nicht ausgebaut				
Standardstufe		1	2	3	4	5
freistehende Einfamilienhäuser ²⁾	1.32	620	690	790	955	1190
Doppel- und Reihenhäuser	2.32	580	645	745	895	1120
Reihenmittelhäuser	3.32	545	605	695	840	1050

Einordnung in den Gebäudetyp nach NHK 2010 Typ 1.12 und 1.32

Wesentliche Aus- stattungsmerkmale des Wohnhauses

Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigung kann keine abschließende Aussage zur Innenausstattung gemacht werden, ich schätze aufgrund des äußeren Eindrucks überwiegend Ausstattungsmerkmale der Stufe 2 entsprechend der Sachwertrichtlinie.

	1	Beschreibung der Gebägestandards für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser	5	
Außenwände	Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglatzstrich, Putz, Verkleidung mit Faerementplatten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980)	ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegel, Kalksandsteinen, Geböcksteinen; Edeleputz; Wärmeschutz (nach ca. 1995)	aufwendig gestaltete Fassaden mit konstruktiver Gliederung (Säulenstellungen, Erker etc.); Sichtbeton-Fertigteile, Natursteinfassade, Elemente aus Kupfer-/Eloxalblech, mehrgeschossige Glasfassaden; Dämmung im Passivhausstandard	23%
Dach	Dachplatte, Faerementplatten / Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung	einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995)	glasierter Tondachziegel, Flachdachhausbildung tlw. als Dachterrasse; Konstruktion in Brettchichholz, schwere Massivflachdach; besondere Dachformen, z.B. Mansarden-, Walmdeh; Aufspandämmung, überdurchschnittliche Dämmung nach ca. 2005	100,00%
Fenster und Außentüren	Einfachverglasung; einfache Holztüren	Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995)	große, feststehende Fensterflächen, Spezialverglasung (Schall- und Sonnenschutz); Außentüren in hochwertigen Materialien	100,00%
Innenwände und -türen	Fachwerkwände, einfache Putz/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungen, gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen	massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holzständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahltüren	gestaltete Wandabläufe (z.B. Pfeilvorlagen, abgesetzte oder geschwungene Wandpartien); Verkleidungen (Edelholz, Metall), Akustikputz, Brandschutzverkleidung; raumhohe aufwendige Türelemente	100,00%
Deckenkonstruktion und Treppen	Holzbohlendecken ohne Füllung, Spallputz; Weichholztreppe in einfacher Art und Ausführung; kein Trittschallschutz	Holzbohlendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppe in einfacher Art und Ausführung	Decken mit großen Spannweiten, gegliedert, Deckenverkleidungen (Edelholz, Metall); breite Stahlbeton-, Metall- oder Hartholztreppe mit hochwertigem Geländer	100,00%
Fußböden	ohne Belag	Lindeum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung	hochwertiges Parkett, hochwertige Natursteinplatten, hochwertige Edelholz-böden auf gedämmter Unterkonstruktion	5%
Sanitär-einrichtungen	einfaches Bad mit Stand-WC, ; Installation auf Putz, Oberflächenstrich, einfache PVC-Bodenbeläge	1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise gefliest	mehrfache großzügige, hochwertige Bäder, Gäste-WC; hochwertige Wand- und Bodenplatten (oberflächenstrukturiert, Einzel- und Flächendecken)	100,00%
Heizung	Einzelöfen, Schwerkraftheizung	Fern- oder Zentralheizung, einfache Wärmehaube, einzelne Gasöfen-wandheizen, Nachstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995)	Solar Kollektoren für Warmwassererzeugung und Heizung, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, Hybrid-Systeme; aufwendige zusätzliche Kaminanlage	100,00%
Sonstige technische Ausstattung	sehr wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen, kein Fehlerstromschutzschalter (FIS-Schalter), Leitungen teilweise auf Putz	wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen	Video- und zentrale Alarmanlage, zentrale Lüftung mit Wärmetauscher, Klimaanlage, Bussystem	100,00%

Vermutung aufgrund des äußeren Eindrucks

Standardmerkmal	Standardstufe					Wägungs- anteil
	1	2	3	4	5	
Gebäudeart 1.12						
Außenwände	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	23%
Dach	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	15%
Fenster und Außentüren	0,00	0,90	0,10	0,00	0,00	11%
Innenwände und -türen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11%
Deckenkonstruktion und Treppen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11%
Fußböden	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5%
Sanitäreinrichtungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9%
Heizung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9%
Sonstige technische Ausstattung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6%
Gebäudeart 1.12 Kostenkennwerte	570 €/m²	635 €/m²	730 €/m²	880 €/m²	1.100 €/m²	

Summe aus Standardstufe * Wägungsanteil	0,000	0,899	0,101	0,000	0,000	1,00
--	-------	-------	-------	-------	-------	------

	Standardstufe					
	1	2	3	4	5	
Gesamtnutzungsdauer nach SW-RL Anlage 3	60	65	70	75	80	
rechnerische Gesamtnutzungsdauer	0,00	58,44	7,07	0,00	0,00	66

Kostenkennwert (Summe)	0,00 €/m²	570,87 €/m²	73,73 €/m²	0,00 €/m²	0,00 €/m²	645 €/m² BGF
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Kostenkennwert Gebäudetyp 1.12 unterkellertes Bereich

Standardmerkmal	Standardstufe					Wägungsanteil
	1	2	3	4	5	
Gebäudeart 1.32						
Außenwände	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	23%
Dach	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	15%
Fenster und Außentüren	0,00	0,90	0,10	0,00	0,00	11%
Innenwände und -türen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11%
Deckenkonstruktion und Treppen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11%
Fußböden	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5%
Sanitäreinrichtungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9%
Heizung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9%
Sonstige technische Ausstattung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6%
Gebäudeart 1.32 Kostenkennwerte	620 €/m²	690 €/m²	790 €/m²	955 €/m²	1.190 €/m²	

Summe aus Standardstufe * Wägungsanteil	0,000	0,899	0,101	0,000	0,000	1,00
--	-------	-------	-------	-------	-------	------

	Standardstufe					
	1	2	3	4	5	
Gesamtnutzungsdauer nach SW-RL Anlage 3	60	65	70	75	80	
rechnerische Gesamtnutzungsdauer	0,00	58,44	7,07	0,00	0,00	66

Kostenkennwert (Summe)	0,00 €/m²	620,31 €/m²	79,79 €/m²	0,00 €/m²	0,00 €/m²	700 €/m² BGF
-------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Kostenkennwert Gebäudetyp 1.32 nicht unterkellerter Bereich

Gesamtnutzungsdauer

Entsprechend der Sachwertrichtlinie ist die Gesamtnutzungsdauer von Ein- bis Zweifamilienhäusern je nach Ausstattungsstandard mit 60 bis 80 Jahren anzusetzen.

Die Gesamtnutzungsdauer von Gebäuden mit dem hier eingeordneten Ausstattungsstandard beträgt rechnerisch 66 Jahre, für die weitere Ermittlung schätze ich eine modellkonforme Gesamtnutzungsdauer von **66 Jahren**.



verlängerte Restnutzungsdauer infolge von Modernisierungen

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch genutzt werden können. Sie wird im Allgemeinen durch Abzug des Alters von der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt.

Aufgrund des äußeren Eindrucks wurden an dem vermutlich um das Jahr 1935 errichteten Gebäude Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Im Rahmen des Tennenumbaus im Jahr 1961 und dem Umbau des Stallbereichs auf der Ostseite in den Jahren 1970 bis 1972 könnte das Gebäude erstmals modernisiert worden sein. Es wird unterstellt, dass die folgenden Maßnahmen durchgeführt wurden:

- Die Dachdeckung wurde erneuert
- Das Bad im Obergeschoss wurde installiert
- Die Fenster wurden erneuert
- Die Raumaufteilung wurde geändert
- Eine Heizungsanlage wurde vermutlich eingebaut

Diese Änderungen mit einem Schwerpunkt um das Jahr 1968 mit einem überwiegenden Modernisierungsgrad führten zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer um 44 Jahre wie die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt. Es ergeben sich die folgenden Daten:

Gesamtnutzungsdauer	66 Jahre
Restnutzungsdauer 1968	44 Jahre
Restnutzungsdauer bis	2012
fiktives Baujahr	1946

Als weiterer Modernisierungsschwerpunkt wird das Jahr 2010 angenommen.

- Die Haustüre wurde erneuert
- Modernisierung der Heizung
- zwei Dachflächenfenster wurden nachträglich eingebaut
- Die Fassade auf der Nordseite wurde verbessert
- evtl. durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren konnten von außen nicht festgestellt werden.

Mit einer kleineren bis mittleren Modernisierung und Schwerpunkt im Jahr 2010 ergeben sich die folgenden Daten:

Gesamtnutzungsdauer	66 Jahre
Restnutzungsdauer kleinere Modernisierung	18 Jahre
Restnutzungsdauer mittlere Modernisierung	27 Jahre
Geschätzt	22 Jahre
Restnutzungsdauer bis	2032
fiktives Baujahr	1966
Restnutzungsdauer am WES	9 Jahre

Verlängerung der Restnutzungsdauer durch Modernisierung ca. im Jahr 1968

Ermittlung der Restnutzungsdauer nach Modernisierung

entsprechend der Richtlinie zur Ermittlung des Sachwertes vom 5. September 2012

Ermittlung des Modernisierungsumfangs im Modernisierungsjahr: 1968
 Baujahr/ fiktives Baujahr des Gebäudes vor der Modernisierung: 1935
 Alter des Gebäudes zum Zeitpunkt der Modernisierung: 33

Modernisierungselemente	mögliche Punkte	Objekt
Dacherneuerung und Verbesserung der Wärmedämmung	4	2
Modernisierung der Fenster und der Außentüren	2	2
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	1
Modernisierung der Heizungsanlage	2	2
Wärmedämmung der Außenwände	4	0
Modernisierung von Bädern	2	2
Modernisierung des Innenausbaues, z. B. Decken, Fußböden, Treppen	2	2
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	2
Gesamtpunktzahl	20	13

Modernisierungsgrad	Bezeichnung	Punkte
1	nicht modernisiert	≤ 1
2	kleine Modernisierungen i. R. der Instandhaltung	4
3	mittlerer Modernisierungsgrad	8
4	überwiegend modernisiert	13
5	umfassend modernisiert	≥ 18

Den Tabellenwerten der Sachwerttrichtlinie liegt ein theoretischer Modellansatz zu Grunde. Das Modell geht davon aus, dass die Restnutzungsdauer auf maximal 70% der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer gestreckt und nach der folgenden Formel berechnet werden kann:

$$a*(100/GND)*Alter^2 - b*Alter + c*(GND/100)$$

Modernisierungsgrad	a	b	c	ab einem relativen Alter [%] von *)
≤ 1 Punkt	0,0125	2,625	152,50	60
4 Punkte	0,0073	1,577	111,33	40
8 Punkte	0,0050	1,100	100,00	20
13 Punkte	0,0033	0,735	95,28	15
≥ 18 Punkte	0,0020	0,440	94,20	10

*) Die Spalte gibt das Alter an, von dem aus die Formeln anwendbar sind.
Das relative Alter berechnet sich aus $(\text{Alter}/\text{GND}) * 100$.

		a	b	c
Modernisierungsgrad: (Punkte)	13	0,0033	0,735	95,28
Gesamtnutzungsdauer (GND):	66			
Alter:	33			
Relatives Alter:	50%			

a	*	100/ GND	*	Alter ²	=	5,45
b	*	Alter			=	-24,26
c	*	GND/ 100			=	62,88
Verlängerte Restnutzungsdauer:						44 Jahre

Verlängerung der Restnutzungsdauer durch kleinere Modernisierung ca. im Jahr 2010

Ermittlung der Restnutzungsdauer nach Modernisierung entsprechend der Richtlinie zur Ermittlung des Sachwertes vom 5. September 2012		
Ermittlung des Modernisierungsumfangs im Modernisierungsjahr:		2010
Baujahr/ fiktives Baujahr des Gebäudes vor der Modernisierung:		1946
Alter des Gebäudes zum Zeitpunkt der Modernisierung:		64
Modernisierungselemente	mögliche Punkte	Objekt
Dacherneuerung und Verbesserung der Wärmedämmung	4	0,5
Modernisierung der Fenster und der Außentüren	2	
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	
Modernisierung der Heizungsanlage	2	1
Wärmedämmung der Außenwände	4	1
Modernisierung von Bädern	2	1
Modernisierung des Innenausbau, z. B. Decken, Fußböden, Treppen	2	
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	
Gesamtpunktzahl	20	4
Modernisierungsgrad	Bezeichnung	Punkte
1	nicht modernisiert	≤ 1
2	kleine Modernisierungen i. R. der Instandhaltung	4
3	mittlerer Modernisierungsgrad	8
4	überwiegend modernisiert	13
5	umfassend modernisiert	≥ 18

Den Tabellenwerten der Sachwertrichtlinie liegt ein theoretischer Modellansatz zu Grunde. Das Modell geht davon aus, dass die Restnutzungsdauer auf maximal 70% der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer gestreckt und nach der folgenden Formel berechnet werden kann:

$$a \cdot (100/\text{GND}) \cdot \text{Alter}^2 - b \cdot \text{Alter} + c \cdot (\text{GND}/100)$$

Modernisierungsgrad	a	b	c	ab einem relativen Alter [%] von *)
≤ 1 Punkt	0,0125	2,625	152,50	60
4 Punkte	0,0073	1,577	111,33	40
8 Punkte	0,0050	1,100	100,00	20
13 Punkte	0,0033	0,735	95,28	15
≥ 18 Punkte	0,0020	0,440	94,20	10

*) Die Spalte gibt das Alter an, von dem aus die Formeln anwendbar sind.
Das relative Alter berechnet sich aus $(\text{Alter}/\text{GND}) \cdot 100$.

	a	b	c
Modernisierungsgrad: (Punkte)	4	0,0073	1,577
Gesamtnutzungsdauer (GND):	66		111,33
Alter:	64		
Relatives Alter:	97%		

a	*	100/ GND	*	Alter ²	=	45,30
b	*	Alter			=	-100,93
c	*	GND/ 100			=	73,48
Verlängerte Restnutzungsdauer:						18 Jahre

Verlängerung der Restnutzungsdauer durch mittlere Modernisierung ca. im Jahr 2010

Unterstellt man eine mittlere Modernisierung mit insgesamt 8 Punkten, so verlängert sich die Restnutzungsdauer im Jahr 2010 um 27 Jahre, somit bis zum Jahr 2037.

Brutto- Grundfläche NHK 2010

Die Kostenkennwerte der NHK 2010 beziehen sich auf den Quadratmeter Brutto- Grundfläche (BGF). Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundriss-ebenen eines Bauwerks.


In Anlehnung an die DIN 277-1:2005-02 sind bei den Grundflächen folgende Bereiche zu unterscheiden:

Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen,
Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen,
Bereich c: nicht überdeckt.

Für die Anwendung der NHK 2010 sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die Grundflächen der Bereiche a und b zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie überdeckt sind, sind dem Bereich c zuzuordnen (vgl. Abbildung oben).

Entscheidend für die Anrechenbarkeit der Grundflächen in Dachgeschossen ist ihre Nutzbarkeit. Dabei genügt es nach dieser Richtlinie auch, dass nur eine untergeordnete Nutzung (vgl. DIN 277-2:2005-02), wie z. B. als Lager- und Abstellräume, Räume für betriebstechnische Anlagen möglich ist (eingeschränkte Nutzbarkeit).

Brutto- Grundfläche



Brutto- Grundfläche

Hier ergeben sich folgende Flächen:

Gebäudetyp 1.12

Kellergeschoss	7,10* 7,00	= 49,70 m ²
Erdgeschoss:		= 49,70 m ²
Obergeschoss:		= 49,70 m ²
Dachgeschoss		= 49,70 m ²

Brutto- Grundfläche (BGF) Typ 1.12 **199 m²**

Brutto- Grundfläche

Hier ergeben sich folgende Flächen:

Gebäudetyp 1.32

Erdgeschoss:	3,55* 7,00	= 24,85 m ²
Obergeschoss:		= 24,55 m ²
Dachgeschoss		= 24,55 m ²

Brutto- Grundfläche (BGF) Typ 1.32 **75 m²**

Wo werden die Gebäudemerkmale bei der Wertermittlung berücksichtigt?

- Beim Ansatz des Rohertrags und der Bewirtschaftungskosten
- Bei den Normalherstellungskosten und der Alterswertminderung.
- Die Beseitigungskosten für die Rückstände und Schäden werden als besondere objektspezifische Gebäudemerkmale berücksichtigt.

3.2.2 Anbau Ost mit Flachdach

Baujahr

Das Baujahr des ehemaligen Stallgebäudes ist unbekannt. Aufgrund der Bauweise als landwirtschaftliches Nebengebäude schätze ich das Baujahr um das **Jahr 1935**. Im Jahr 1972 wurde das Dach erneuert.


Bauweise des ehemaligen Stallgebäudes

Es hat keine Innenbesichtigung stattgefunden.

Die Beschreibung der Bauweise beruht auf den Planunterlagen von 1961 bis 1979, üblichen Bauweisen bezogen auf das Baujahr und den vor Ort von außen festzustellenden Details.

- zweigeschossiges Gebäude in Massivbauweise
- Nicht unterkellert
- Flachdach
- Dämmung der obersten Geschossdecke nicht ausreichend
- Fassade auf der Ost- und Südseite mit Kunstfaserplatten verkleidet, baujahrstypisch asbesthaltig
- Holzbalkendecke über dem Erd- und Obergeschoss
- Holzfenster mit Isolierverglasung älterer Bauart
- Rollläden
- Ausgang vom Erdgeschoss in den Garten auf der Südseite
- Übliche Ver- und Entsorgungsleitungen

Ansicht von 1961



Zustand des Gebäudeteils

Der Gebäudeteil befindet sich äußerlich betrachtet überwiegend in einem altersgerechten Zustand.

Auffällige Schäden, Mängel und sonstige Besonderheiten, die über die übliche Alterswertminderung hinausgehen oder Unterhaltungsrückstände sind mindestens an folgenden Stellen vorhanden:

- Die Fassadenverkleidung ist baujahrstypisch asbesthaltig.
- Die oberste Geschossdecke ist vermutlich nicht ausreichend gedämmt.


Es konnte keine Innenbesichtigung durchgeführt werden. Die Funktionsfähigkeit der Wasser- und Abwasserleitungen sowie der sonstigen Installationen konnte nicht überprüft werden.

Es wird vorausgesetzt, dass das Gebäude nach den üblichen Regeln des Bauhandwerks errichtet wurde.


**Anmerkung zu den
Bauzeichnungen**

Die Aufteilung der Räume kann den nachfolgenden Grundriss- Skizzen aus den von der Stadt Biedenkopf zur Verfügung gestellten Planunterlagen entnommen werden.


Die Skizzen sind unmaßstäblich in das Gutachten eingefügt worden.

**Erdgeschoss**

Norden ist auf dieser Zeichnung unten
Rot umrahmt das ehemalige Stallgebäude (Plan von 1970)

**Obergeschoss**

Norden ist auf dieser Zeichnung unten
Rot umrahmt das ehemalige Stallgebäude (Plan von 1972)

Schnitt**Wesentliche Ausstattungsmerkmale**

Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigung kann keine abschließende Aussage zur Innenausstattung gemacht werden, ich schätze aufgrund des äußeren Eindrucks wie bei dem Ursprungsgebäude einen Ausstattungsstandard der Stufe 2 entsprechend der Sachwertrichtlinie.

Den Kostenkennwert des mit einem Reihenendhaus vergleichbaren Gebäudeteils (Gebäudetyp 2.33) schätze ich entsprechend auf **820 €/m² BGF**.

Erd-, Obergeschoss, nicht unterkellert	Flachdach oder flach geneigtes Dach					
		1	2	3	4	5
Standardstufe						
freistehende Einfamilienhäuser ²⁾	1.33	785	870	1000	1205	1510
Doppel- und Reihenendhäuser	2.33	735	820	940	1135	1415
Reihenmittelhäuser	3.33	690	765	880	1060	1325

Gesamtnutzungsdauer

Der Anbau im Bereich des ehemaligen Stalles bildet mit dem Ursprungsgebäude eine Schicksalsgemeinschaft.

Im vorliegenden Fall schätze ich für den zu bewertenden Gebäudeteil aufgrund des vermutlich gemeinsamen Baujahrs ebenfalls eine Gesamtnutzungsdauer von **66 Jahren** und eine Restnutzungsdauer von **9 Jahren**.

Brutto- Grundfläche

Hier ergeben sich folgende Flächen:

Erdgeschoss: 4,05* 7,00 = 28,35 m²
 Obergeschoss = 28,35 m²


Brutto- Grundfläche (BGF) Typ 2.33 57 m²

3.2.3 Anbau auf der Südseite

Baujahr	Das Baujahr des Anbaus auf der Südseite wird aufgrund der vorliegenden Bauunterlagen aus dem Jahr 1979 auf das Jahr 1980 geschätzt.
Bauweise des südlichen Anbaus	Es hat keine Innenbesichtigung stattgefunden. Die Beschreibung der Bauweise beruht auf den Planunterlagen von 1979, üblichen Bauweisen bezogen auf das Baujahr und den vor Ort von außen festzustellenden Details. • Zweigeschossiges Gebäude in Massivbauweise • komplett unterkellert • Flachdach • Dämmung der obersten Geschossdecke nicht ausreichend • Fassade verputzt und gestrichen • Massive Decken über den Geschossen • Nur auf der Westseite: vermutlich Holzfenster mit Isolierverglasung, Originalzustand • Balkone im Erd- und Obergeschoss auf der Westseite • Separater Kamin • Übliche Ver- und Entsorgungsleitungen
Zustand des Gebäudeteils	Das Gebäude befindet sich überwiegend in einem altersgerechten Zustand. Auffällige Schäden, Mängel und sonstige Besonderheiten, die über die übliche Alterswertminderung hinausgehen oder Unterhaltungsrückstände sind mindestens an folgenden Stellen vorhanden: • Die oberste Geschossdecke ist vermutlich nicht ausreichend gedämmt.
Anmerkung zu den Bauzeichnungen	Die Aufteilung der Räume kann den nachfolgenden Grundriss- Skizzen aus den von der Stadt Biedenkopf zur Verfügung gestellten Planunterlagen entnommen werden. Die Skizzen sind unmaßstäblich in das Gutachten eingefügt worden.


Kellergeschoss


Norden ist auf dieser
Zeichnung unten



Erdgeschoss

Norden ist auf dieser
Zeichnung unten






Obergeschoss

Norden ist auf dieser Zeichnung unten

Schnitt



Wesentliche Ausstattungsmerkmale

Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigung kann keine abschließende Aussage zur Innenausstattung gemacht werden, ich schätze aufgrund des äußeren Eindrucks wie bei dem Ursprungsgebäude einen Ausstattungsstandard der Stufe 2 entsprechend der Sachwertrichtlinie.

Den Kostenkennwert des mit einem Reihenendhaus vergleichbaren Gebäudeteils (Gebäudetyp 2.13) schätze ich entsprechend auf **695 €/m² BGF**.

Keller-, Erd-, Obergeschoss		Flachdach oder flach geneigtes Dach				
		1	2	3	4	5
Standardstufe						
freistehende Einfamilienhäuser ²⁾	1.13	665	740	850	1025	1285
Doppel- und Reihenendhäuser	2.13	625	695	800	965	1205
Reihenmittelhäuser	3.13	585	650	750	905	1130

Gesamtnutzungsdauer

Der südliche Anbau bildet mit dem Ursprungsgebäude eine Schicksalsgemeinschaft.

Brutto- Grundfläche

Hier ergeben sich unter Berücksichtigung der Hälfte der beiden überdachten Balkone und der Terrasse im Kellergeschoss folgende Flächen:

Kellergeschoss:	6,56* 7,00- 1/2* 4,20* 2,00	= 41,72 m²
Erdgeschoss:	6,56* 7,00- 1/2* 7,00* 2,00	= 38,92 m²
Obergeschoss		= 38,92 m²

Brutto- Grundfläche (BGF) Typ 2.13 **120 m²**

3.2.4 Garage auf der Westseite


Baujahr

Die zweigeschossige Garage wurde im **Jahr 1961** errichtet.


Garage


- Massivbauweise, komplett unterkellert
- Flachdach als Freisitz ausgebaut
- Kelleraußenwand auf der Nordseite geschosshoch mit Erde angedeckt
- Westfassade mit Kunstfaserplatten verkleidet, baujahrstypisch asbesthaltig
- Zugang zum Garten
- Garagentor mechanisch betrieben
- Absturzsicherung (Geländer) auf dem Freisitz nicht (mehr) vorhanden

Grundriss Kellergeschoss



Grundriss Erdgeschoss



Schnitt**Zustand des Gebäudes**

Die Garage befindet sich in einem ungepflegten Zustand.

Auszug aus der Sachwertrichtlinie vom 05. September 2012
14 Garagen²⁰

		Standardstufe		
		3	4	5
14.1	Einzelgaragen/Mehrfachgaragen ²¹	245	485	780
14.2	Hochgaragen	480	655	780
14.3	Tiefgaragen	560	715	850
14.4	Nutzfahrzeuggaragen	530	680	810

²⁰ **Standardstufe 3:** Fertiggaragen; **Standardstufe 4:** Garagen in Massivbauweise; **Standardstufe 5:** individuelle Garagen in Massivbauweise mit besonderen Ausführungen wie Ziegeldach, Gründach, Bodenbeläge, Fliesen o.ä., Wasser,

Kostenkennwert

Für die massiv errichtete Garagen schätze ich aufgrund der Bauweise einen Kostenkennwert der Standardstufe 4, somit von 485 €/m² BGF.

Restnutzungsdauer

Nach dem Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liegt die Gesamtnutzungsdauer von Garagen in der Regel bei 40 bis 60 Jahren. Im vorliegenden Fall schätze ich die Gesamtnutzungsdauer auf 60 Jahre, d.h. bis zum Jahr 2021.

Die Garage hat somit am Wertermittlungsstichtag keine Restnutzungsdauer mehr, was auch dem äußeren Eindruck entspricht, dennoch wird sie dem Ensemble entsprechend zugerechnet.

Die erforderlichen Sanierungskosten wie z.B. die Abdichtung des Flachdaches, die Erneuerung des Geländers, die Entsorgungskosten des asbesthaltigen Materials etc. übersteigen den Restwert des Gebäudeteils.

Brutto- Grundfläche Garagen

Gartengeschoss	5,00* 3,20	16,00 m ²
Garage Erdgeschoss		<u>16,00 m²</u>
Garage		rund 32 m²

3.2.5 Wohnflächenberechnung und mittlere Restnutzungsdauer

Aufteilung der wohn- lich nutzbaren Flächen

Die hier dargestellten Maße wurden aus den vorliegenden Planunterlagen entnommen, bzw. in einer für das Gutachten ausreichenden Genauigkeit gemessen. Die Bezeichnung der Räume wurde aus den Plänen von 1979 übernommen.

Kellergeschoss:

Im Kellergeschoss gibt es keine Wohnräume.

Erdgeschoss:

Abstellraum	3,75* 1,47	5,50 m ²
Küche	6,45* 3,35	21,60 m ²
Zimmer	6,70* 3,50	23,40 m ²
Diele	3,25* 1,90	6,20 m ²
Wohnzimmer	3,75* 4,70+ 3,25* 3,60	29,30 m ²
Bad		5,30 m ²
Flur		1,90 m ²
Balkon	¼* 13,40 m ²	3,40 m ²
Schlafen		<u>18,20 m²</u>

Wohnfläche im Erdgeschoss rund 115,00 m²

Obergeschoss:

Küche	3,75* 2,55	9,60 m ²
Esszimmer	6,70* 3,35+ 1,00* 3,33	25,80 m ²
Bad		5,10 m ²
Flur		1,00 m ²
Kind		11,40 m ²
Kind		11,50 m ²
Flur		6,20 m ²
Hausarbeitsraum	3,75* 3,95	14,80 m ²
Balkon	¼* 13,40 m ²	3,40 m ²
Wohnzimmer		<u>26,00 m²</u>

Wohnfläche im Obergeschoss rund 115,00 m²

Der Freisitz über der Garage wurde aufgrund des vorgefundenen Zustands nicht zur Wohnfläche addiert.

Dachgeschoss:

Vermutlich ist das Dachgeschoss über eine Treppe erreichbar. Die Dachneigung beträgt 45°, es entfallen somit bei der Wohnflächenberechnung beidseitig 1,50 m breite Streifen entlang der Traufen. Die maximale Wohnfläche beträgt somit ohne Abzug für Wände, Treppe, etc.:

$$(7,00 - 2 * 1,50) * 10,65 = 42,60 \text{ m}^2$$

Die eventuell ausgebaute Wohnfläche im Dachgeschoss wird mit der Hälfte der maximal nutzbaren Grundfläche pauschal angesetzt mit:

21,00 m²

**Mittlere
Restnutzungsdauer**

Wie zuvor beschrieben, bildet das Gebäudeensemble eine Schicksalsgemeinschaft. Aufgrund des unterschiedlichen Alters- und Erhaltungszustandes der Gebäudeteile richtet sich die Restnutzungsdauer nach dem Hauptteil des Gesamtgebäudes, da dies vermutlich auch die wesentlichen Versorgungsanlagen aufnimmt.

Beim Hauptgebäude wurde aufgrund von Modernisierungen eine Restnutzungsdauer von 9 Jahren ermittelt, der südliche Anbau aus dem Jahr 1980 lässt es auch aufgrund des äußeren Gesamteindrucks zu die Restnutzungsdauer auf insgesamt rund **10 Jahre** zu schätzen.

Mit der mittleren Restnutzungsdauer von **10 Jahren** und der Gesamtnutzungsdauer von 66 Jahren ergeben sich die folgenden Daten:

Gesamtnutzungsdauer	66 Jahre
mittlere Restnutzungsdauer am WES	10 Jahre
Restnutzungsdauer bis	2033
fiktives Baujahr	1967
Alter am WES	56 Jahre

3.3 Sonstiges

Bodenbeschaffenheit

Die Bodenbeschaffenheit (z. B. Bodengüte, Eignung als Baugrund, Belastung mit Altablagerungen) wurde im Rahmen dieses Verkehrswertgutachtens nicht untersucht. Diesbezügliche Untersuchungen können nur durch einen entsprechenden Fachgutachter durchgeführt werden.

Auf die Auskunft aus der Altflächendatei (AFD) verweise ich.

Im Rahmen dieses Verkehrswertgutachtens wurde lediglich bei der Sichtung der vorgelegten Unterlagen und beim Ortstermin auf mögliche Indikatoren für Besonderheiten des Bodens geachtet.

Zum Zeitpunkt des Ortstermins waren keine Auffälligkeiten erkennbar. Dementsprechend wird eine standortübliche Bodenbeschaffenheit ohne bewertungsrelevante Besonderheiten unterstellt.

Erschließung

Das Grundstück wird von der Erschließungsstraße verkehrsmäßig erschlossen. Die Erschließung mit Kanal, Wasser und Strom ist gewährleistet und erfolgt ebenfalls über diese Straße, bzw. über die im Süden auf dem Grundstück selbst verlaufende Kanalsammelleitung.

Energetische Qualität

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das im Jahr 2020 in Kraft getreten ist, stellt für Neubauten und Bestandsgebäude hohe Ansprüche an die energetische Qualität. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein älteres Bestandsgebäude, welches nicht die Privilegien des Denkmalschutzes genießt. Diesbezüglich sind beispielsweise folgende Vorschriften zu berücksichtigen:

- bei größeren Änderungen an Außenbauteilen müssen bestimmte Grenzwerte des GEG eingehalten werden.
- ungedämmte oberste Geschossdecken beheizter Räume oder die darüber liegenden Dächer müssen so gedämmt werden, dass ein bestimmter Wärmedurchgangskoeffizient nicht überschritten wird
- Sofern kein Niedertemperaturkessel eingebaut ist, muss der Kesseltausch bei Öl- oder Gasheizungen spätestens ab einem Alter von 30 Jahren erfolgen.

Eine genaue Analyse der energetischen Verhältnisse ist im Rahmen dieses Verkehrswertgutachtens nicht möglich.

Energieausweis

Das GEG schreibt vor, dass Verkäufer oder Vermieter im Falle eines geplanten Verkaufs oder einer Vermietung den potentiellen Käufern oder Mietern einen Energieausweis vorlegen müssen. Der Energieausweis für Gebäude dokumentiert, wie das Gebäude energetisch einzuschätzen ist.

Im vorliegenden Fall wurde kein Energieausweis vorgelegt.

Da es sich um ein älteres Gebäude handelt, muss davon ausgegangen werden, dass das Gebäude im jetzigen Zustand den Anforderungen des GEG keinesfalls gerecht wird und ein Energieausweis dies auch mit dem Label „H“ > 250 kWh/(m²*Jahr) dokumentieren würde.



Anmerkung

Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Wertgutachten und nicht um ein Bausubstanzgutachten! Es wurden nur augenscheinliche, stichprobenartige Feststellungen getroffen. Vorhandene Abdeckungen von Boden-, Wand- oder Deckenflächen wurden nicht entfernt.

Bei der Substanzbeschreibung muss daher unter Umständen eine übliche Ausführungsart und ggf. die Richtigkeit von Angaben unterstellt werden. Aussagen über tierische und pflanzliche Holzzerstörer oder sogenannten Rohrleitungsfraß, Baugrund- und statische Probleme, Schall- und Wärmeschutz, gesundheitsschädliche Stoffe etc. sind daher im Rahmen dieses Gutachtens ohne weitere Untersuchungen eines entsprechenden Spezialunternehmens unvollständig und unverbindlich.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass bis auf die eventuell festgestellten Mängel die zum Bauzeitpunkt gültigen einschlägigen technischen Vorschriften und Normen (z.B. Statik, Schall- und Wärmeschutz, Brandschutz) eingehalten worden sind.

4. Wertermittlung

4.1 Verfahrenswahl

Begründung der Verfahrenswahl

Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein **Zweifamilienwohnhaus**.

Derartige Objekte werden in der Regel nicht ertragsorientiert genutzt. Der gewöhnliche Geschäftsverkehr schätzt solche Objekte im Allgemeinen nach Baukosten oder nach Vergleichspreisen ein. Demzufolge müssen auch bei der Verkehrswertermittlung die Baukosten oder Preise von vergleichbaren Objekten im Vordergrund stehen. Dies ist im Rahmen der von der ImmoWertV vorgegebenen Verfahren über das Sachwertverfahren möglich.

Die Anwendung des **Sachwertverfahrens** auf der Grundlage der Sachwertrichtlinie SW-RL und den NHK 2010 ist im vorliegenden Fall unproblematisch. Das Ergebnis kann über den Ertragswert kontrolliert und bestätigt werden.

Für die Anwendung des in der ImmoWertV normierten Vergleichswertverfahrens stehen **nicht** genügend Kaufpreise von Objekten zur Verfügung, die mit dem Bewertungsobjekt hinreichend genau vergleichbar sind. Auch die von zahlreichen Institutionen (z.B. Gutachterausschüsse) veröffentlichten Vergleichswerte sind bezüglich ihrer wertbestimmenden Eigenschaften nicht differenziert genug.

Insofern werden im vorliegenden Fall die Verkehrswerte mittels des Sachwertverfahrens abgeleitet und zur Plausibilitätskontrolle zusätzlich der Ertragswert ermittelt.

Vorgehensweise im Sachwertverfahren

Sach- und Verkehrswert ergeben sich im vorliegenden Fall aus den folgenden Komponenten:

- Herstellungskosten der baulichen Anlagen
- Alterswertminderung
- = Sachwert der baulichen Anlagen
- + Sachwert der baulichen Außenanlagen
- + Bodenwert
- = Sachwert (der Gebäude und des Grundstücks)
- * Sachwertfaktor
- = vorläufiger Sachwert
- ± Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
- = Sachwert

Die in den Grundstücksmarktberichten, herausgegeben von dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen für die Landkreise Marburg- Biedenkopf und Lahn-Dill-Kreis veröffentlichten Sachwertfaktoren (bisher Marktanpassungsfaktoren) beziehen sich auf das mängelfreie und unbelastete Normalobjekt.



Vorgehensweise im Ertragswertverfahren

Der resultierende Ertragswert hängt von folgenden Eingangsgrößen ab:

- Rohertrag
- Bewirtschaftungskosten
- Instandhaltungskosten
- Liegenschaftszinssatz
- Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
- Bodenwert

Die Ermittlung des Ertragswertes stellt sich mit den beschriebenen Eingangsgrößen wie folgt dar:

$$\begin{array}{rcl}
 & & \text{Rohertrag} \\
 - & & \text{Bewirtschaftungskosten} \\
 = & & \text{Grundstücksreinertrag} \\
 - & & \text{Bodenwertverzinsung} \\
 = & & \text{Gebäudereinertrag} \\
 * & & \text{Ertragsvervielfältiger} \\
 = & & \text{Gebäudeertragswert} \\
 + & & \text{Bodenwert} \\
 = & & \text{vorläufiger Ertragswert} \\
 \pm & & \text{Wertanpassung wegen objektspezifischer Grundstücksmerkmale} \\
 = & & \text{Ertragswert}
 \end{array}$$

Die Bodenwertverzinsung wird mittels des Liegenschaftszinssatzes und des Bodenwertes, der Ertragsvervielfältiger aus der Restnutzungsdauer und dem Liegenschaftszinssatz ermittelt.

4.2 Bodenwert

Preise aus der Kaufpreissammlung

Vom Gutachterausschuss des Amtes für Bodenmanagement in Marburg konnten mir keine aktuellen Verkaufspreise aus dem Gebiet des Bewertungsobjektes genannt werden.

Auszug aus dem Bodenrichtwertinformationssystem Hessen

Der Auszug aus der Bodenrichtwertkarte herausgegeben vom Amt für Bodenmanagement in Marburg vom 01.01.2010 (siehe unter Punkt 3.1 „Lage“) nennt einen Bodenrichtwert von 40 €/m².

Eine am 06.11.2023 durchgeführte Online-Recherche in BORIS Hessen ergibt, dass der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses für die Zone, in der das Objekt liegt, bezogen auf den 01.01.2022 mit **50 €/m²** angegeben wird.

Informationen zu den Bodenrichtwertzonen	
Gemeinde	Biedenkopf
Gemarkung	Weifenbach
Zonaler Bodenrichtwert	50 EUR/m ²
Nr. der Bodenrichtwertzone	211
Stichtag des Bodenrichtwerts	01.01.2022
Beschreibende Merkmale der Bodenrichtwertzone	
Qualität	Baureifes Land
Beitragszustand	erschließungsbeitragsfrei
Nutzungsart	gemischte Baufläche
Fläche des Richtwertgrundstücks	800 m ²
Maß der baulichen Nutzung (WGFZ)	0,60
Bemerkung	-
Hinweise des zuständigen Gutachterausschusses	

Bodenrichtwert und Bodenwert

Dieser Bodenrichtwert bezieht sich auf folgende Zustandsmerkmale:

- erschließungsbeitragsfrei
- gemischte Baufläche
- Grundstücksfläche 800 m²
- WGFZ 0,6

Die Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks stimmen im direkten Vergleich mit den vorliegenden Grundstücksdaten des Bewertungsgrundstücks weitgehend überein.

Flurstück 197/1

- Baureifes Land
- Mischgebiet
- Grundstücksfläche 595 m²

Die Bodenrichtwertkarte (siehe Punkt 3.1) zeigt die Richtwertzone für Grundstücke mit gleichem Richtwert.

Anpassung wegen der Lage

Die Richtwertzone entspricht der Lage des zu bewertenden Grundstücks. Eine Anpassung wegen der Lage ist nicht erforderlich.


Anpassung wegen der Grundstücksgröße

Aus zahlreichen Untersuchungen und Kauffällen ist bekannt, dass der spezifische Bodenwert eines Grundstückes mit abnehmender Grundfläche zunimmt. Vorliegend bezieht sich der Bodenrichtwert auf ein 800 m² großes Grundstück in einem Mischgebiet. Das Bewertungsgrundstück hat eine Grundstücksgröße von 595 m².

Eine Anpassung wegen der Grundstücksgröße ist erforderlich.

9.6.3 Umrechnungskoeffizienten „Flächengröße“ Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke

Umrechnungsfaktoren zur Berücksichtigung abweichender Grundstücksgrößen beim Bodenwert von Ein- und Zweifamilienhaus-Grundstücken



Bei Anwendung der vom Amt für Bodenmanagement festgestellten Werte ergibt sich folgender Umrechnungsfaktor:

Grundstücksgröße	800 m ²	0,99
	595 m ²	1,02

Die festgestellten Umrechnungsfaktoren ergeben einen Umrechnungskoeffizienten von $1,02 / 0,99 = \mathbf{1,03}$

Anpassung wegen der Grundstücksform

Das zu bewertende Grundstück hat eine fast rechteckige, günstig zu bebauende Grundstücksform. Dies führt nicht zu einer Anpassung.

Anpassung aufgrund des Stichtages

Der Bodenrichtwert ist in den Jahren zwischen 2010 und 2022 um 10 €/m² gestiegen. Die zum 01.01.2022 ermittelten Bodenrichtwerte waren am Wertermittlungsstichtag aktuell. Zurzeit stagnieren die Bodenrichtwerte auf hohem Niveau, bzw. sind teilweise sogar wieder rückläufig.

Erschließungsbeiträge

Laut Auskunft der Stadt Biedenkopf sind derzeit keine Erschließungsbeiträge für das Grundstück in der „„ zu erwarten.

Erschließungsbeitragsfreier Bodenwert

Somit erhält man folgenden erschließungsbeitragsfreien Bodenwert:

Flurstück 197/1:

Bodenrichtwert	50,00 €/m ²
* Anpassungsfaktor wegen der Größe	1,03
spezifischer Bodenwert	51,50 €/m ²
* Grundstücksgröße insgesamt	595 m ²
= erschließungsbeitragsfreier Bodenwert	30.642 €

Eintragung in der Abteilung II des Grundbuchs

In Abteilung II des Grundbuches ist laut vorliegendem Grundbuchauszug die folgende Eintragung vorhanden:

„Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in dem Recht des Abwasserverbandes „Perfgebiet-Laasphe“ mit dem Sitz in 35236 Breidenbach, zur Verlegung, Betreuung, Unterhaltung und Überwachung einer Kanalsammelleitung nebst Nebenanlagen. Mit Bezug auf die Bewilligung vom 08.12.1986 eingetragen am 03.02.1987 in Blatt 906 und von dort mit dem belasteten Grundstück hierher übertragen am 27.12.2011.“

Wertminderung durch die eingetragene Grunddienstbarkeit

Üblicherweise ist ein Schutzstreifen neben einem Kanal DN 400 von **mindestens 2,0 m** links und rechts der Kanalachse von jeglicher Überbauung freizuhalten sowie eine Bepflanzung mit tiefergreifendem Wurzelwerk im Bereich des Schutzstreifens zu unterlassen.

Auszug aus „Schutz öffentlicher Abwasseranlagen“

Folgende Schutzstreifenbreiten gelten für Abwasserkanäle:

	<u>Schutzstreifenbreite</u>
bis DN 400	4 m
DN 450 bis DN 1000	6 m
> DN 1000 bis < DN 2000	7,5 m
> DN 2000	10 m

Die eingetragene Dienstbarkeit durch die Kanalleitung betrifft den südlichen Grundstücksteil.

Die Belastung durch die Eintragung betrifft den im Mittel ca. 5,50 m breiten Streifen südlich der Kanalleitung bis zur Grundstücksgrenze und den 2 m breiten Streifen nördlich der Kanalleitung auf einer Länge von rund 18 m; d.h. auf eine Fläche von ca. 135 m².

Die derzeitige Nutzung als Rasenfläche wird durch die Dienstbarkeit nicht beeinträchtigt, allerdings kann auf dieser Fläche weder eine Garage noch ein Gartenhaus errichtet werden. Auch das Pflanzen von Bäumen, z. B. zum Sichtschutz oder als Obstbaum ist verboten. Die Nutzungsmöglichkeit durch die Einschränkung ist erheblich.

Bei Kröll und Hausmann, „Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken“, wird dazu ausgeführt, dass bei teilweiser Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit durch ein Leitungsrecht bei Wohngrundstücken ein Abschlag von 30 bis 70% vom Bodenwert des Schutzstreifens sachgerecht ist.

Im vorliegenden Fall schätze ich den Abschlag auf ca. 45% des unbelasteten und nicht angepassten Bodenrichtwertes.

Bodenrichtwert	50,00 €/m ²
* Abschlag Grunddienstbarkeit	~ 45%
* Fläche des Schutzstreifens	135 m ²
= Wertminderung Dienstbarkeit	3.000 €

4.3 Sachwertverfahren

4.3.1 Sachwert und Alterswertminderung

Ausgangswert zur Ermittlung der Normalherstellungskosten des Gebäudes

Für das Bewertungsmodell NHK 2010 wurden in dem für den Wertermittlungsstichtag aktuellsten **Immobilienmarktbericht 2023** des Amtes für Bodenmanagement Marburg regionale Auswertungen veröffentlicht. Diese werden im vorliegenden Bewertungsfall in Anlehnung an die in der Sachwert-Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Gemeindeentwicklung angegebenen Normalherstellungskosten gewählt. Dabei handelt es sich um die derzeit aktuellsten Werte (NHK 2010). Dort werden für die vorliegende Gebäudeart folgende Normalherstellungskosten (Kostenkennwerte) für das Jahr 2010 inklusive ca. 17% Baunebenkosten angegeben.

Bei der Beschreibung der baulichen Anlagen (siehe Punkt 3.3) wurde bereits der Gebäudestandard beschrieben. Aufgrund der Wägungsanteile ergibt sich der Kostenkennwert für das Ursprungsgebäude mit 73% zu **645 €/m² BGF** (Typ 1.12) und mit 27% zu **700 €/m² BGF** (Typ 1.32).

Der Kostenkennwert für den östlichen Anbau im Bereich des ehemaligen Stallgebäudes wurde mit **820 €/m² BGF** (Typ 2.33) festgestellt und für den südlichen Anbau mit **695 €/m² BGF** (Typ 2.13).

Korrekturen und Anpassungen

Die Sachwert-Richtlinie sieht Korrekturen und Anpassungsmöglichkeiten der Kostenkennwerte vor:

- Es muss berücksichtigt werden, dass sich die Kostenkennwerte der Normalherstellungskosten auf das Jahr 2010 beziehen, der Wertermittlungsstichtag jedoch im Jahr 2023 liegt.
- Der Faktor für Zweifamilienhäuser beträgt **1,05**

Korrektur wegen der Baupreisentwicklung

Die Baupreise sind von 2010 (Bezugszeitpunkt der Normalherstellungskosten) bis zum Wertermittlungsstichtag laut den letzten verfügbaren Daten des Statistischen Bundesamtes Deutschland gestiegen.

Der Baupreisindex für Wohngebäude wird wie folgt angegeben:

- Mittelwert 2010 mit 90,1 Bezugsjahr ist das Jahr 2015
- Mittelwert 2015 mit 100,0 Bezugsjahr ist das Jahr 2015

Die Baukosten für Wohngebäude sind zwischen dem Jahr 2010 (Bezugszeitpunkt der Normalherstellungskosten und dem Jahr 2015 (Bezugszeitpunkt für den Originalwert der Baupreisindizes) somit um den Faktor $100,0/90,1 =$ **1,110** gestiegen.

Auf den Wertermittlungsstichtag bezogen bedarf es einer weiteren Umrechnung anhand des Baupreisindex bezogen auf das Basisjahr 2015:

- 4. Quartal 2022 mit 154,7 Bezugsjahr ist das Jahr 2015
- 1. Quartal 2023 mit 158,9 Bezugsjahr ist das Jahr 2015
- 2. Quartal 2023 mit 160,2 Bezugsjahr ist das Jahr 2015
- 3. Quartal 2023 mit 160,6 Bezugsjahr ist das Jahr 2015

Der Baupreisindex für das vierte Quartal 2023 ist noch nicht veröffentlicht, er wird daher aus den Steigerungen der Vergangenheit abgeleitet. Gewichtet mit 50% für das letzte Quartal und 30% sowie 20% für die übrigen Quartalsänderungen, lässt sich ein Prognosewert für das 4. Quartal 2023 in Höhe von

- $160,6 + (0,5 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 1,3 + 0,2 \cdot 4,2) =$ **162,0** ermitteln.



Kostenkennwerte Der Kostenwert für das Ursprungsgebäude berechnet sich somit wie folgt:

Ausgangswert	645 €/m ²
* Baupreientwicklung 2010 - 2015	1,110
* Baupreientwicklung 2015 - 2023	1,620
* Faktor Zweifamilienhaus	1,05
= korrigierter Kostenkennwert	1.218 €/m²

Ausgangswert	700 €/m ²
* Baupreientwicklung 2010 - 2015	1,110
* Baupreientwicklung 2015 - 2023	1,620
* Faktor Zweifamilienhaus	1,05
= korrigierter Kostenkennwert	1.322 €/m²

Brutto- Grundfläche Die Brutto- Grundfläche wurde unter Punkt 3.3 in einer für die Wertermittlung ausreichenden Genauigkeit mit 199 m² + 75 m² ermittelt.

Herstellungskosten Ursprungsgebäude Mit dem oben ermittelten und korrigierten Kostenkennwert und der berechneten Brutto-Grundfläche ergeben sich die Herstellungskosten des Wohnhauses:

korrigierter Kostenkennwert	1.218 €/m ²
* Brutto- Grundfläche	199 m ²
= Normalherstellungskosten unterkellert	242.382 €
korrigierter Kostenkennwert	1.322 €/m ²
* Brutto- Grundfläche	75 m ²
= Normalherstellungskosten nicht unterkellert	99.150 €
Ursprungsgebäude insgesamt	341.532 €

Herstellungskosten	Ausgangswert	820 €/m ²
	* Baupreientwicklung 2010 - 2015	1,110
	* Baupreientwicklung 2015 - 2023	1,620
	* Faktor Zweifamilienhaus	1,05
	= korrigierter Kostenkennwert	1.548 €/m²
Anbau Ost mit Flachdach (ehemaliger Stall)	* Brutto- Grundfläche	57 m ²
	= Normalherstellungskosten	88.236 €

Herstellungskosten	Ausgangswert	695 €/m ²
	* Baupreientwicklung 2010 - 2015	1,110
	* Baupreientwicklung 2015 - 2023	1,620
	* Faktor Zweifamilienhaus	1,05
	= korrigierter Kostenkennwert	1.312 €/m²
Anbau Süd	* Brutto- Grundfläche	120 m ²
	= Normalherstellungskosten	157.440 €

Garagenanbau	Ausgangswert	485 €/m ²
	* Baupreientwicklung 2010 - 2015	1,110
	* Baupreientwicklung 2015 - 2023	1,620
	= korrigierter Kostenkennwert	872 €/m²
	* Brutto- Grundfläche	32 m ²
	= Normalherstellungskosten	27.904 €

**Sachwert und
Alterswertminderung**

Bei einer Gesamtnutzungsdauer von 66 Jahren und einer geschätzten Restnutzungsdauer von 10 Jahren am Wertermittlungstichtag erhält man bei der linearen Alterswertminderung eine Korrekturgröße von $56/66 = 85\%$ der Herstellungskosten der baulichen Anlagen.

Herstellungskosten Ursprungsgebäude	341.532 €
Herstellungskosten Anbau Ost	88.236 €
Herstellungskosten Anbau Süd	157.440 €
Herstellungskosten der Garage	<u>27.904 €</u>
Herstellungskosten der baulichen Anlage	615.112 €
– 85% Alterswertminderung	<u>- 522.845 €</u>
Sachwert der baulichen Anlagen	92.267 €

4.3.2 Sachwert und Marktanpassung

Ermittlung des Sachwerts

Der Gesamtsachwert des Gebäudes und des Grundstücks berechnet sich aus dem Sachwert der baulichen Anlagen, der baulichen Außenanlagen und dem Bodenwert.

Sachwert der baulichen Anlagen	92.267 €
+ Sachwert der baulichen Außenanlagen (3%)	2.768 €
+ Bodenwert	<u>30.642 €</u>
= Sachwert (der Gebäude und des Grundstücks)	125.677 €

Sachwertfaktor

Im **Immobilienmarktbericht 2023** für die Region Mittelhessen sind Sachwertfaktoren auf der Grundlage der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 12.09.2012 veröffentlicht. Die Datenbasis dieses Berichtes sind die Jahre 2021 und 2022, ein Zeitraum, in dem absolute Höchstpreise für Immobilien gezahlt wurden, da sowohl die Baupreise noch unbeeinflusst vom Ukraine-konflikt waren, als auch das Zinsniveau für Kreditzinsen einen Tiefpunkt von teilweise unter 1% erreicht hatte. Diese Umstände können im Sachwertverfahren nur mit dem Sachwertfaktor berücksichtigt werden.

Sachwertfaktor für das Bewertungsmodell mit linearer Alterswertminderung


Bei vorläufigen Sachwerten einschließlich Außenanlagen von rund 125.000 € kann mit den in der Tabelle für Ein- und Zweifamilienhäuser bei Bodenwerten von 50 bis 99 €/m² (mittleres Bodenwertniveau von 74 €/m²) angegebenen Werten ein Sachwertfaktor von 1,50 bei einer Restnutzungsdauer von 36 Jahren und einer Standardstufe von 2,7 interpoliert werden.

Schon der Vergleich mit Bodenwerten bis 49 €/m² (mittleres Bodenwertniveau von 43 €/m²) zeigt einen Sachwertfaktor von 1,10 bei einer Restnutzungsdauer von 33 Jahren und einer Standardstufe von 2,6.

Vergleichsweise ist in dem Immobilienmarktbericht des Jahres 2021 ein mittlerer Sachwertfaktor von 1,02, bzw. 1,19 veröffentlicht. Die Werte basieren ebenfalls auf den Marktdaten des Vorjahres.

Im vorliegenden Fall schätze ich unter Abwägung der Gegebenheiten, insbesondere der Lage, der verschachtelten Bauweise, dem Ausstattungsstandard und dem Rückschritt auf dem Immobilienmarkt ca. auf die Basis des Jahres 2020, den Sachwertfaktor auf **0,95**.

Häuserpreisindex (2015 = 100)
Veränderungsrate zum entsprechenden Vorjahresquartal, in %



Vorläufiger reparaturfreier Sachwert

Der vorläufige reparaturfreie Sachwert ergibt sich somit wie folgt:

Sachwert (der Gebäude und des Grundstücks)	125.677 €
* Sachwertfaktor	<u>0,95</u>


Vorläufiger Sachwert**119.393 €**

Bei dem vorläufigen Verkehrswert handelt es sich um den Wert, der keine objektspezifischen Grundstücksmerkmale berücksichtigt.

9.2.1 Sachwertfaktoren Ein- und Zweifamilienhäuser (regionale Auswertung)

Vorläufiger Sachwert [€]	Bodenrichtwertbereich			
	bis 49 €/m²	50 - 99 €/m²	100 - 149 €/m²	150 - 299 €/m²
Hinweis: Die kursiv gedruckten Werte liegen im extrapolierten Bereich.				
100.000	1,14	1,63		
150.000	1,06	1,40	1,72	
200.000	1,01	1,27	1,51	1,54
250.000	0,96	1,17	1,37	1,43
300.000	0,93	1,09	1,26	1,35
350.000	0,91	1,03	1,18	1,28
400.000		0,98	1,11	1,23
450.000		0,94	1,06	1,18
500.000		0,91	1,01	1,14
550.000		0,88	0,96	1,11
600.000			0,93	1,08

Merkmale der Datengrundlage				
Anzahl Kauffälle	13	127	98	85
Kauffälle Jahrgang	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2021-2022
Bestimmtheitsmaß R²	0,32	0,34	0,46	0,38
Ø vorl. Sachwert [€]	232.235	285.966	328.364	362.312
Ø Grundstücksgröße [m²]	773	762	732	690
Ø BRW [€/m²]	43	75	119	199
Ø RND [Jahre]	33	36	37	33
Ø Standardstufe	2,6	2,7	2,8	2,6
Ø BGF [m²]	347	347	341	362
Ø Wohnfläche [m²]	155	156	160	166
Ø Wert Außenanlage [€]	8.160	9.333	10.468	8.779
Ø Wert Nebengebäude [€]	4.130	4.926	6.786	6.164
Ø Bodenwertanteil am bereinigten Kaufpreis	0,15	0,19	0,23	0,31
Ø Gebädefaktor [€/m²] bereinigter KP/Wohnfläche)	1.493	2.102	2.551	2.848




9.2.1 Sachwertfaktoren Ein- und Zweifamilienhäuser (regionale Auswertung)

Vorläufiger Sachwert [€]	Bodenrichtwertbereich			
	bis 49 €/m²	50 - 99 €/m²	100 - 149 €/m²	150 - 299 €/m²
100.000	1,06	1,26		
150.000	0,96	1,12	1,46	1,64
200.000	0,89	1,04	1,29	1,43
250.000	0,84	0,97	1,18	1,29
300.000	0,80	0,92	1,09	1,18
350.000	0,77	0,88	1,02	1,10
400.000		0,85	0,97	1,03
450.000		0,82	0,92	0,97
500.000		0,80	0,88	0,93
550.000				0,89

Merkmale der Datengrundlage				
Anzahl Kauffälle	39	201	115	71
Kauffälle Jahrgang	2019 - 2020	2019 - 2020	2019 - 2020	2019 - 2020
Bestimmtheitsmaß R²	0,31	0,31	0,38	0,54
Ø vorl. Sachwert [€]	187.058	241.262	286.038	344.194
Ø Grundstücksgröße [m²]	918	851	746	731
Ø BRW [€/m²]	41	74	121	184
Ø RND [Jahre]	32	33	35	33
Ø Standardstufe	2,31	2,45	2,54	2,53
Ø BGF [m²]	322	368	355	401
Ø Wohnfläche [m²]	145	173	169	178
Ø Wert Außenanlage [€]	6.202	7.535	8.551	9.022
Ø Wert Nebengebäude [€]	4.898	5.063	5.651	5.187
Ø Bodenwertanteil am bereinigten Kaufpreis	0,23	0,27	0,29	0,35
Ø Gebäudedefaktor [€/m²] bereinigter KP/Wohnfläche)	1.218	1.435	1.956	2.186

Hinweis: Die kursiv gedruckten Werte liegen im extrapolierten Bereich.



Auswertung: AfB Marburg 2021

4.4 Ertragswertverfahren

4.4.1 Erzielbare Miete und Rohertrag

Nachhaltig erzielbare Miete Die erzielbare Miete für das Zweifamilienhaus wird in Anlehnung an den Mietwertkalkulator 2023 für Wohnraummieten im Bereich des Amtes für Bodenmanagement Marburg ermittelt. Die hiermit ermittelten Mieten geben das Preisniveau am Wertermittlungstichtag wieder.

Ausstattung der Wohnung Der Mietwertkalkulator gibt Kriterien zur Einstufung des Wohnwertes in einer Tabelle an, die in etwa der unter Punkt 3.3 eingefügten Tabelle zum Ausstattungsstandard entspricht.

Der vermutete Ausstattungsstandard entspricht einer **einfachen bis mittleren Ausstattung** des vergleichbaren Baujahrs 1985.

Wohnraummiete Der Mietwertkalkulator 2023 für Wohnraummieten im Bereich des Amtes für Bodenmanagement Marburg weist für Wohnflächen von 115 m² mit einfacher bis mittlerer Ausstattung des mit der Ausstattung vergleichbaren Baujahrs 1985 eine durchschnittliche Wohnraummiete von 4,95 €/m² für Standardwohnraum aus.

durchschnittliche Wohnraummiete

(berechnet mit *Mika* - Version 1.0.1-2023)

Landkreis	Landkreis Marburg-Biedenkopf
Stadt / Gemeinde	Biedenkopf
Gemarkung	Weifenbach
angesetzter Bodenrichtwert	50 €/m ²
Baujahr (ggf. fiktiv)	1985
Ausstattung	einfach bis mittel (1,9)
Wohnfläche	115 m ²

durchschnittliche Wohnraummiete (Stichtag 01.01.2023)

4,95 €/m²

Besondere Umstände In der Mietwertübersicht 2010 für Wohnraum, herausgegeben vom Amt für Bodenmanagement in Marburg wird vorgeschlagen für gefangene Räume und Durchgangszimmer einen Abschlag von 10 bis 50% der Fläche des jeweiligen Raumes vorzunehmen.

Sowohl in der Erdgeschosswohnung, als auch in der Wohnung im Obergeschoss sind die meisten Räume gefangen oder Durchgangszimmer. Vermutlich sind die Wohnungen auch nicht vollständig zueinander abgeschlossen, da jeweils Wohnräume vom Treppenhaus aus zugänglich sind.

Ein Abzug von 10% der gesamten Fläche ist sachgerecht.

**Mietwert**

Den Mietwert für das zu bewertende Objekt mit der Fiktion der Mängelfreiheit der Mietsache schätze ich pro Monat somit auf:

Erdgeschosswohnung $0,9 \cdot 115 \text{ m}^2 \cdot 4,95 \text{ €/m}^2 =$	512 €
Obergeschosswohnung	512 €
Garage	25 €
Stellplatz/Keller- und Gartennutzung sowie Rundung	<u>51 €</u>
Mietwert	1.100 €

**Erzielbare
Nettokaltmiete**

Die erzielbare monatliche Nettokaltmiete für das Wohnhaus unter Mitbenutzung des Gartens schätze ich auf **maximal rund 1.100 €/ Monat**.
Auf dieser Grundlage berechnet sich der folgende jährliche Rohertrag:

Wohnhaus	13.200 €/Jahr
-----------------	----------------------

4.4.2 Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten Als Bewirtschaftungskosten im Sinne der ImmoWertV sind anzusetzen:

- Verwaltungskosten
- Instandhaltungskosten
- Mietausfallwagnis

Die in der Ertragswertrichtlinie genannten Werte beziehen sich auf die Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV) und den Monat Oktober 2001. Sie sind mit dem Verbraucherpreisindex für Oktober 2022 hochzurechnen.

(Basis DESTATIS, Verbraucherpreisindex Lange Reihe)

Oktober 2022 = 122,2 und Oktober 2001 = 81,6; $122,2/81,6 = 1,492$

Verwaltungskosten

In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie und die II. Berechnungsverordnung werden die Verwaltungskosten Preisbasis 2001 auf 230 € je Wohnung/Haus geschätzt.

Bei der **Nutzung als Zweifamilienhaus** schätze ich die Verwaltungskosten auf rund

$$2 * 230 * 1,492 = \quad \quad \quad \mathbf{686 \text{ €/Jahr}}$$

Instandhaltungskosten

Die Ertragswertrichtlinie gibt für die Instandhaltungskosten für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende des Kalenderjahres mindestens 22 Jahre zurückliegt 9,00 €/m² an.

Im vorliegenden Fall schätze ich die Instandhaltungskosten daher ebenfalls auf pauschal 9,00 €/m², wobei wegen der Preisanpassung ein Zuschlag von 49,2% zu berücksichtigen ist.

Auf die Mietfläche des Hauses bezogen sind das:

$$2 * 115 \text{ m}^2 * 9,00 \text{ €/m}^2 * 1,492 = \quad \quad \quad \mathbf{3.088 \text{ €/Jahr}}$$

Mietausfallwagnis

Mietausfallwagnis: Das Mietausfallwagnis für Mietwohnungen wird mit 2% des Rohertrags angesetzt.

$$2\% \text{ von } 13.200 \text{ €} = \quad \quad \quad \mathbf{264 \text{ €/Jahr}}$$

Bewirtschaftungskosten insgesamt Für das Wohngebäude ergeben sich damit Bewirtschaftungskosten von:

Verwaltungskosten	686 €/Jahr
Instandhaltungskosten	3.088 €/Jahr
Mietausfallwagnis	<u>264 €/Jahr</u>

Bewirtschaftungskosten rund **4.038 €/Jahr**

Die Bewirtschaftungskosten liegen damit bei rund 31% des Rohertrages. Im Vergleich mit den vom IVD im Januar 2023 veröffentlichten Werten von 18 – 35% (mittlere Spanne der Bewirtschaftungskosten für Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung bis Dreifamilienhäuser) ist der Wert insbesondere im Hinblick auf die Lage und das Alter plausibel.

4.4.3 Liegenschaftszinssatz

Vorbemerkung

Der Liegenschaftszinssatz ist laut § 14 Abs. 3 ImmoWertV der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird.

Der Immobilienverband Deutschland (IVD) hat im Januar 2023 die folgende Statistik veröffentlicht:

Spanne der Liegenschaftszinsen, Gesamtnutzungsdauer und Bewirtschaftungskosten

Empfehlung des Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband

Objektart	mittlere Spanne Liegenschaftszinssätze	mittlere Spanne Gesamtnutzungsdauer	mittlere Spanne Bewirtschaftungskosten
A 1 Villa, großes Einfamilienhaus (EFH)	1,0 – 3,5 %	70 – 90 Jahre	18 – 30 %
A 2 freistehendes EFH	1,5 – 4,0 %	60 – 80 Jahre	18 – 30 %
A 3 nicht freistehendes EFH, Doppel-/Reihenhaus	1,5 – 4,5 %	60 – 80 Jahre	18 – 30 %
A 4 Eigentumswohnung	1,5 – 4,5 %	60 – 80 Jahre	18 – 35 %
A 5 EFH mit Einliegerwohnung bis Dreifamilienhaus	1,5 – 4,5 %	60 – 80 Jahre	18 – 35 %
B 1 Vierfamilienhaus bis Mehrfamilienhaus	2,5 – 5,5 %	60 – 80 Jahre	20 – 35 %
B 2 W+G Häuser, bis 20 % Gewerbeflächenanteil	3,5 – 7,0 %	60 – 80 Jahre	20 – 35 %
B 3 W+G Häuser, 20 % - 80 % Gewerbeflächenanteil	4,0 – 7,5 %	50 – 70 Jahre	20 – 35 %
C 1 Büro- und Geschäftshäuser	4,0 – 8,0 %	40 – 60 Jahre	20 – 35 %
C 2 Verbrauchermärkte	6,0 – 8,5 %	20 – 40 Jahre	10 – 20 %
C 3 Lager- und Produktionshallen	4,5 – 8,5 %	20 – 40 Jahre	15 – 30 %
C 4 Industrieobjekte	6,5 – 9,5 %	20 – 40 Jahre	15 – 30 %
C 5 Sport- und Freizeitanlagen	6,5 – 9,5 %	20 – 40 Jahre	15 – 30 %
D 1 Öffentl. Gebäude mit Drittverwendungsmöglichkeit	6,0 – 7,5 %	50 – 80 Jahre	15 – 30 %
D 2 Öffentl. Gebäude ohne Drittverwendungsmöglichkeit	7,0 – 8,5 %	40 – 80 Jahre	15 – 30 %
E 1 Klinik und Pflege, Sozialimmobilien	6,0 – 8,0 %	30 – 60 Jahre	20 – 35 %
E 2 Hotels	5,0 – 8,5 %	40 – 60 Jahre	20 – 35 %

Erklärungen: Die empfohlenen Werte sind dann anzuwenden, wenn keine konkreteren Marktdaten bekannt sind. Die Einordnung innerhalb der Spannen hat unter Berücksichtigung des konkreteren Bewertungsgegenstandes zu erfolgen. Der Liegenschaftszinssatz langfristig vermieteter Wohnobjekte (A 1 – A 5) ist ca. 25 % höher festzusetzen. Die Gesamtnutzungsdauern beziehen sich auf konventionelle Bauweisen; Denkmale und Gründerzeitimmobilien sind individuell einzustufen.

Hinweis: Nachdruck und Veröffentlichung nur mit Quellennachweis (IVD) gestattet.

Stand: Januar 2023

Liegenschaftszinssatz Laut der Statistik des IVD kann für EFH mit Einliegerwohnung bis Dreifamilienhäuser mit einem Liegenschaftszinssatz von 1,5- 4,5% gerechnet werden.

Für unvermietete Ein- und Zweifamilienhäuser werden im Immobilienmarktbericht 2023 auf der Basis des Jahres 2021-2022 **0,6% ± 0,5%** bei einer Restnutzungsdauer von 38 Jahren, einer mittleren Wohnungsgröße von 157 m² und einem Bodenwert von 118 €/m² genannt.

Im Jahr 2020 auf der Basis der Jahre 2019 und 2020 lagen die Werte bei **1,0% ± 1,1%** bei einer Restnutzungsdauer von 36 Jahren, einer mittleren Wohnungsgröße von 166 m² und einem Bodenwert von 99 €/m².

9.4.1 Regionale Liegenschaftszinssätze und Rohertragsfaktoren

Ein- und Zweifamilienhäuser

Regional – Einfamilienhäuser (EFH) / Zweifamilienhäuser (ZFH)										
Jahrgang (ausgewertete Jahrgänge)	Liegenschaftszins [%]	Standardabweichung [%]	Rohertragsfaktor	Standardabweichung	Anzahl	durchschnittliche Nettokaltmiete [€/m²]	durchschnittlicher Bodenrichtwert [€/m²]	durchschnittliche Größe [m²]	durchschnittliche Restnutzungsdauer [Jahre]	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten [%]
EFH unvermietete Objekte										
2021 (2020-2021)	0,6	0,7	29,7	7,4	397	5,46 (3,55 - 8,25 €)	102 (32 - 260 €/m²)	161	36	25
2022 (2021-2022)	0,6	0,5	31,3	7,5	267	6,46 (4,19 - 9,50 €)	118 (34 - 300 €/m²)	157	38	22

Lage des Objektes

Die Höhe des Liegenschaftszinssatzes ist maßgeblich abhängig von der Lage des Objektes. Niedrigere Bodenpreise bewirken eine Erhöhung des Investitionsrisikos und somit einen höheren Liegenschaftszinssatz. Eine kürzere Restnutzungsdauer bewirkt einen niedrigeren Liegenschaftszinssatz.

Liegenschaftszinssatz des Objektes

Im vorliegenden Fall ergibt sich aufgrund der kürzeren Restnutzungsdauer von 10 Jahren und einem deutlich niedrigeren Bodenwert unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Preisentwicklung ein Liegenschaftszinssatz **von 1,00%.**



4.4.4 Ertragswert

Vervielfältiger

In Abhängigkeit des Liegenschaftszinssatzes von 1,00% und einer Restnutzungsdauer von 10 Jahren erhält man für das Zweifamilienhaus einen Ertragsvervielfältiger von 9,4713.

vorläufiger Ertragswert

Der Ertragswert ergibt sich mit den ermittelten Eingangsgrößen wie folgt:

	Rohertrag	13.200 €/Jahr
-	Bewirtschaftungskosten	4.038 €/Jahr
=	Reinertrag (insgesamt)	9.162 €/Jahr
-	Bodenwertverzinsung 1,0% von 30.642 €	306 €/Jahr
=	Reinertrag der baulichen Anlagen	8.856 €/Jahr
*	Vervielfältiger	9,4713
=	Gebäudeertragswert	83.878 €
+	Bodenwert	30.642 €

vorläufiger Ertragswert

114.520 €

Bei dem vorläufigen Ertragswert handelt es sich um den Wert, der sich ergibt, wenn die Reparaturen durchgeführt sind und das Gebäude sich in einem Zustand befindet, der modernen Wohn- und Lebensansprüchen genügt.

4.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Berücksichtigung von Baumängeln und Bauschäden gemäß ImmoWertV §8 Absatz 3

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale wie beispielsweise eine wirtschaftliche Überalterung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Baumängel oder Bauschäden sowie von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden.

Berücksichtigung des Käuferverhaltens

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sind als Wertminderungen bzw. Werterhöhungen zu verstehen und keinesfalls als Kosten im Einzelfall. Es kommt in der Verkehrswertermittlung nicht auf eine detaillierte Kostenermittlung an, es ist vielmehr abzuschätzen wie ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer die besonderen objektspezifischen Eigenschaften berücksichtigen würde. Vor der Kaufentscheidung werden im Allgemeinen keine detaillierten Kostenermittlungen durchgeführt, sondern Abschläge und Zuschläge auf den abweichenden Objektzustand vorgenommen. Dabei ist noch zwischen unmittelbar notwendigen Reparaturen, welche in der Regel mit den vollen Kosten berücksichtigt werden und Unterhaltungstau bzw. Fertigstellungsrückstand zu unterscheiden.

Im Rahmen dieses Gutachtens werden lediglich Abschläge und Zuschläge ermittelt und wertmäßig berücksichtigt, welche das Gebäude in einen Zustand versetzen, der eine Nutzung des Gebäudes mit der ermittelten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 10 Jahren ermöglicht. Die Entsorgungskosten des asbesthaltigen Materials müssen anteilig auch dann berücksichtigt werden, wenn ein Austausch der Dachdeckung bzw. der Fassadenverkleidung in den nächsten Jahren nicht geplant ist.

Wie weiter oben beschrieben, weist das Gebäude Unregelmäßigkeiten auf, die jeder potentielle Käufer beim Kauf berücksichtigen wird.

Die Höhe der erforderlichen Investition selbst ist im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens nur grob abschätzbar. In der Regel wird bei Gebäuden dieser Art die erforderliche Instandsetzung des Objektes mit Um- und Ausbauten bzw. mit anderen Modernisierungen kombiniert, die auch eine Verlängerung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer bewirken.

Für eine präzisere Erfassung der erforderlichen Investitionen ist demnach eine detaillierte Kalkulation auf der Grundlage eines Instandsetzung- bzw. Sanierungsplanes erforderlich.

**Wertmindernde besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale**

Hier sind insbesondere zu berücksichtigen:

- | | |
|--|----------------|
| • Entsorgung asbesthaltige Dach- und Fassadendeckung | 2.000 € |
| • Absturzsicherungen an den bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss und im Obergeschoss über der Garage | 2.000 € |
| • Energieausweis | 500 € |
| • Dämmung der obersten Geschossdecken | <u>2.000 €</u> |

wertmindernde objektspezifische Grundstücksmerkmale - **6.500 €**

Die wertmindernden objektspezifischen Grundstücksmerkmale müssen insbesondere beim Sachwert berücksichtigt werden. Beim Ertragswert werden diese Umstände mindestens teilweise bei den Instandhaltungskosten berücksichtigt.

Fehlende Innenbesichtigung

Da keine Innenbesichtigung des Bewertungsobjekts durchgeführt werden konnte und somit eine erhöhte Unsicherheit bei der Ermittlung des Verkehrswertes besteht, muss wegen der

- nur vermuteten Ausstattung der Wohnung,
- eventuell vorhandener Mängel

ein Wertabschlag auf den ermittelten Wert gemacht werden.

Wegen vorgenannter Punkte erfolgt ein Wertabschlag von **5%** auf den ermittelten vorläufigen Sachwert.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Augenscheinlich wurde das Dachgeschoss zumindest auf der Südseite zu Wohnraum ausgebaut, worauf zum einen die Dachflächenfenster als auch die Terrassentür im Ostgiebel hinweisen.

werterhöhend**Die Nutzung des anschließenden Flachdachs ist unzulässig!**

Zeitwert des vermuteten Dachgeschossausbaus	3.000 €
---	----------------



5. Verkehrswert

Definition

Der Verkehrswert, wie er in § 194 des Baugesetzbuchs normiert ist, wird im Allgemeinen als der Preis angesehen, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Merkmale zu erzielen wäre. Insofern handelt es sich bei dem Verkehrswert um die Prognose des wahrscheinlichsten Preises.

Lage auf dem Grundstücksmarkt

Der Verkehrswert als der wahrscheinlichste Preis ist nach § 8 Abs. 1 ImmoWertV aus dem Ergebnis der herangezogenen Verfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.

Berechnung des Verkehrswerts

Auf der Grundlage des obigen Sachwertverfahrens ergibt sich der Verkehrswert des Flurstücks als wahrscheinlichster Preis letztendlich wie folgt:

	Vorläufiger Sachwert	119.393 €
-	5% Abschlag wegen fehlender Innenbesichtigung	- 5.970 €
-	besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	- 6.500 €
+	Dachgeschossausbau	<u>3.000 €</u>
=	Berechneter Verkehrswert	109.923 €

Unbelasteter Verkehrswert

Auf der Grundlage der angewendeten Verfahren ergibt sich der **unbelastete Verkehrswert** des Grundeigentums als wahrscheinlichster Preis wie folgt:

**Flur 4, Flurstück 197/1, Gebäude- und Freifläche,
, 595 m²
in 35216 Biedenkopf- Weifenbach**

zum Wertermittlungstichtag **27. Oktober 2023** geschätzt auf

110.000 €

Der Wert ist nach dem Sachwertverfahren ermittelt worden.
Der zur Kontrolle überschlägig ermittelte Ertragswert von 114.520 € abzüglich der besonderen objektspezifischen Merkmale bestätigt den Verkehrswert.

Belastung aus der Eintragung im Grundbuch Abteilung II

Den Wertabschlag aus der Belastung des Grundstücks mit dem in der Abteilung II des Grundbuchs eingetragenen Leitungsrecht schätze ich auf insgesamt

3.000 €

Ich versichere, das vorstehende Gutachten persönlich, parteilos und ohne persönliches Interesse am Ergebnis verfasst zu haben.

Sinn- Fleisbach, den 09. November 2023