



AMALIENSTRASSE 11
96047 BAMBERG
TELEFON 0951 / 20 88 88 0
TELEFAX 0951 / 20 88 88 1

RICHARD SAUER
ARCHITEKT DIPL.-ING. (UNIV. + FH)

EXPOSÉ

 Von der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth, öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten

Az.: 2 K 65/25; über den Verkehrswert nach § 194 BauGB - zum
Wertermittlungstichtag 23.01.2026 – des Erbbaurechts am
Grundstücks Fl.Nr. 17/33, Gemarkung Stöckach,
Die Gwänden 24, 91338 Igensdorf-Stöckach



ZUSAMMENFASSUNG

Bewertungsobjekt

Grundstück, Fl.Nr., Gemarkung:	Erbbaurecht, eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Forchheim von Stöckach Blatt 1167, an dem in Stöckach Blatt 1107 eingetragenen Grundstücks Fl.Nr. 17/33 der Gemarkung Stöckach, Die Gewänden 24, 91338 Igendorf-Stöckach, Gebäude- und Freifläche zu 0,0563 ha; Laufzeit des Erbbaurechts 99 Jahre ab 01.09.1992
Bewertungsobjekt, Beschreibung:	<u>Wohngebäude</u> : freistehendes, eingeschossiges, unterkellertes, in Mischbauweise (Holzfertigbauweise auf Massivkeller, Hersteller Isartaler Holzhaus) errichtetes Einfamilienhaus mit ausgebauter Dachgeschossetage; Wfl. EG+DG ca. 134,78 m² zzgl. Nutz-/Nebenfl. KG etc.; Bj. um 1992
Gewerbebetrieb/e:	keine Gewerbenutzung
Mieter / Pächter:	keine
Maschinen / Betriebseinrichtung:	nicht vorhanden
Baubehödl. Beschränk. / Besonderheiten:	- tlw. Instandhaltungsrückstau und Renovierungsbedarf
Küche / Zubehör:	Kücheneinbauten, Zeitwert geschätzt ca. 1.000,- EUR Einzelofen, veraltet, kein nennenswerter Zeitwert
Energieausweis:	siehe Anlage des Gutachtens
Altlasten-Kataster:	keine Eintragung lt. Behörde
Denkmalschutz:	keine Denkmal-Einstufung
Belastungen Abt. II:	siehe Grundbuchangaben
Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag:	23.01.2026
Ertragswert:	333.000,- EUR
Sachwert:	382.000,- EUR
Verkehrswert (§ 194 BauGB):	382.000,- EUR

Objektbeschreibung

Planungsrechtliche Merkmale

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan weist den Ortsbereich, in dem das Grundstück Fl.Nr. 17/33 der Gemarkung Stöckach liegt, als Wohnbaufläche (WA – Allgemeines Wohngebiet) aus.

Bebauungsplan

Für das Gebiet, in dem sich das Grundstück Fl.Nr. 17/33 der Gemarkung Stöckach befindet, existiert nach Auskunft der zuständigen Verwaltungsbehörde kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Als Maßstab für die Zulässigkeit etwaiger Bauvorhaben dient hier § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile).

Denkmalschutz

Die Recherche hat ergeben, dass der bauliche Bestand des Grundstücks Fl.Nr. 17/33, Die Gwänden 24, nicht als Einzeldenkmal gemäß Art. 1 Abs. 2 BayDSchG in der Denkmalschutzliste aufgeführt ist. Ferner ist zu konstatieren, dass das Bewertungsgrundstück nicht innerhalb eines Denkmalschutzbereichs (Ensemble gemäß Art. 1 Abs. 3 BayDSchG) bzw. nicht innerhalb eines Bodendenkmal-Bereichs liegt.

Sonstige Grundstücksmerkmale

Grundstückszuschnitt und Topographie

Das Grundstück Fl.Nr. 17/33 der Gemarkung Stöckach ist unregelmäßig geschnitten (siehe Lageplan). Das Gelände des Grundstücks verläuft teils hängig und steigt von Norden in Richtung Süden etwas an.

Grundstücksabmessungen Fl.Nr. 17/33

Straßen-/Wegefront (nördlich/östlich):	43 m
Grundstücksbreite (durchschnittlich):	21 m
Grundstückstiefe (durchschnittlich):	27 m

Baugrund, Schadstoffe und Altlasten

Nach Auskunft der zuständigen Verwaltungsbehörde liegen für das Grundstück Fl.Nr. 17/33 derzeit keine Eintragungen im Kataster nach Art. 3 BayBodSchG (sog. Altlastenkataster) vor. Von der Erbbaurechtseigentümer- und Grundstückseigentümerseite bzw. den beteiligten Parteien wurden keine Informationen und Hinweise zu sanierungspflichtigen Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) er-

teilt. Hinweise auf besondere Baugrundverhältnisse bzw. eine mögliche Bodenkontamination waren zum Ortstermin augenscheinlich nicht erkennbar. Es wurden keine Überprüfungsmaßnahmen von Grund und Boden sowie keine Überprüfungsmaßnahmen des baulichen Bestands bezüglich Altlasten, Schadstoffbelastungen, Verunreinigungen, Abgrabungen, Ablagerungen, Auffüllungen, Parasiten, Kontaminationen, Gifte etc. durchgeführt. Grundlage für die Wertermittlung ist demzufolge der Zustand eines unbelasteten Grundstücks sowie eines unbelasteten baulichen Bestands.

Überschwemmungsgefährdung

Laut Informationskarte der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung liegt das Grundstück Fl.Nr. 17/33 nicht innerhalb eines amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiets. Der Gemeindebereich, in dem sich das Grundstück Die Gwänden 24 befinden, ist gemäß der Informationskarte der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung nicht als wassersensibler Bereich klassifiziert.

Baulastenverzeichnis

Im Freistaat Bayern wird kein Baulastenverzeichnis geführt.

Immissionen

Das Grundstück Fl.Nr. 17/33 befindet sich in einem Wohngebiet des Gemeindeteils Stöckach, an einer von Verkehrsimmissionen (Fahrzeu glärm/-abgase) überwiegend gering belasteten Stelle innerhalb des Ortsgebietes. Die entlang der nördlichen bzw. östlichen Seite des Grundstücks verlaufende Verkehrsfläche Die Gwänden wird überwiegend von Anliegern des Gebiets frequentiert. Die bauliche Umgebung ist vorherrschend von freistehenden Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern geprägt. Nennenswerte Immissionen, die von umliegenden Grundstücken ausgehen, waren im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht zu vernehmen. Störende Einflüsse aus gewerblichen Immissionen (Industriebetriebe, Handwerksbetriebe, Gastronomiebetriebe etc.) sind nicht bekannt und zum Ortstermin auch nicht festgestellt worden.

Bauordnungsrecht

Die Ermittlung des Verkehrswerts erfolgt auf Basis des tatsächlichen Gebäudebestandes. Eine Überprüfung hinsichtlich der Genehmigung durch die Baubehörde sowie die Gleichartigkeit des tatsächlichen Gebäudebestandes mit der Genehmigung durch die zuständige Behörde und dem herrschenden Bauordnungsrecht wurde nicht durchgeführt. Die Ermittlung des Verkehrswerts setzt die materielle Legalität der baulichen Anlagen sowie Nutzungen voraus.

Erschließungszustand

Das Grundstück Die Gwänden 24, Fl.Nr. 17/33, gilt als ortsüblich erschlossen. Es bestehen Anschlüsse für Strom, Telekommunikation, Wasserversorgung über kommunale Leitung, Abwasser in das öffentliche Kanalnetz sowie Zufahrt bzw. Zugang von einer öffentlichen Verkehrsfläche aus. Nach Auskunft der Verwaltungsbehörde ist davon auszugehen, dass nach Sach- und Rechtslage für das Anwesen zum Wertermittlungsstichtag keine Erschließungs-, Verbesserungs- und Straßenausbaubeiträge o.ä. anfallen. Grundsätzlich gilt, dass zukünftige öffentliche oder private Baumaßnahmen jederzeit weitere Beitragskosten nach sich ziehen können.

Nutzung zum Wertermittlungsstichtag

Das Grundstück Fl.Nr. 17/33 der Gemarkung Stöckach ist zum Wertermittlungsstichtag 23.01.2026 mit einem freistehenden Einfamilienhaus bebaut und wird von der Antrag-

stellerin zu Wohnzwecken genutzt. Erbetene Miet-/Pachtverträge wurden nicht vorgelegt. Nach Auskunft der Miteigentümerin des Erbbaurechts am Grundstück Fl.Nr. 17/33 bestehen zum Wertermittlungstichtag keine Miet- bzw. Pachtverhältnisse.

Rechtliche Gegebenheiten

Herrschende grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, Altlasten o.ä. sind – abgesehen von den genannten – nach Sichtung sämtlicher Unterlagen nicht feststellbar.

Gebäude und Außenanlagen

Die nachfolgenden Angaben beschränken sich auf die überwiegend verbauten bzw. augenscheinlich erkennbaren Rohbau- und Ausbaumaterialien sowie den vorhandenen Ausstattungsmerkmalen. Es erfolgten keine Bauteilöffnungen oder ähnliche Untersuchungsmaßnahmen. Die Nennung der Rohbau- und Ausbaumaterialien erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gewisse Abweichungen können somit nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend den vorliegenden Unterlagen und der erfolgten Besichtigung, stellt sich der bauliche Bestand wie folgt dar:

Wohngebäude

Gebäudetyp und Baujahr

Das Bauwerk ist als freistehendes, eingeschossiges, unterkellertes, in Mischbauweise (Holzfertigbauweise auf Massivkeller, Hersteller Isartaler Holzhaus) errichtetes Einfamilienhaus mit ausgebauter Dachgeschossetage zu beschreiben. Die Errichtung des Wohngebäudes erfolgte gemäß vorliegender Unterlagen um 1992.

Gliederung

Der Hauseingang befindet sich an der nördlichen Gebäudeseite. Das Wohnhaus weist auf der Erdgeschossetage eine Diele mit Treppenaufgang, eine Garderobe, einen Dusche/WC-Raum, eine Küche, ein Esszimmer, ein Arbeitszimmer (Büro) sowie ein Wohn- und Esszimmer mit Zugang zur überdachten Terrasse auf. Die Dachgeschossetage verfügt über einen zentral positionierten Flur, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, eine Ankleide, einen Balkon und zwei Kinderzimmer. Der mittels Einschubleiter begehbare Dachspitzboden ist unausgebaut und zu simplen Lager- und Abstellzwecken nutzbar. Auf der Kellergeschossetage befinden sich zweckmäßige Nutz- und Nebenräume (Heizung, Lager, Waschen etc.). Bezüglich der Raumanordnung wird auf die Planunterlagen in der Anlage des Gutachtens verwiesen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Ortsbesichtigung vereinzelt Abweichungen zwischen dem Planstand und dem tatsächlichen baulichen Bestand festgestellt werden konnten.

Rohbau (Angaben nach Augenschein – soweit erkennbar – bzw. vorliegenden Unterlagen)

Fundamente/Gründung:	Betonfundamente; Stahlbetonbodenplatte
Außenwände:	KG: Massivwände bzw. Mauerwerk-Bauweise (Stahlbeton bzw. Hochloch-Ziegelmauerwerk) EG/DG: Holz-Wandelemente (System Isartaler Holzhaus)
Innenwände / Stützen:	KG: Massivwände bzw. Mauerwerk-Bauweise (Stahlbeton bzw. Hochloch-Ziegelmauerwerk); z.T. Stahlstützen EG/DG: Holz-Wandelemente (System Isartaler Holzhaus)
Geschossdecken:	Stahlbeton-Massivdecke (über KG); Holzbalkendecken (über EG und DG)
Treppen:	KG – EG: Stahlbeton-Massivtreppe mit Fliesenbelag und Geländer EG – DG: Holztreppe mit Holzgeländer
Dachform:	Krüppelwalm-Satteldach
Dachkonstruktion:	zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl
Dachdeckung/-abdichtung:	Betondachsteine
Kamin/e:	zweizügiger Kamin, eingelechter Kaminkopf
Rinnen, Rohre:	überwiegend Metallausführung
Besondere Bauteile:	Balkon in Holzkonstruktion mit Holz-Geländer; Dachüberstand (über Balkon); Kellerraum-Anbau an der nördlichen Seite (Waschraum; Abmessungen außen ca. 2,5 m x 3,0 m) in Massivbauweise mit darüber liegendem Eingangspodest inkl. massiver Brüstung und angegliederter Stahlbeton-Außentreppe mit Metallgeländer; Eingangsüberdachung in Holzbauweise; massive Terrasse an der westlichen Gebäudeseite (Abmessungen ca. 7,5 m x 4,4 m); Terrassen-Überdachung in Holzkonstruktion

Ausbau (Angaben nach Augenschein – soweit erkennbar – bzw. vorh. Unterlagen)

Fassade:	vorherrschend Putzfassade mit Anstrich (auf Holzwolle und Leichtbauplatte), z.T. Dekor-Holzfachwerk; Fassadensockel abgesetzt
Bodenbeläge:	vorherrschend Fliesenbelag und PVC-Belag
Wandverkleidungen:	vorwiegend verputzt (ggf. Trockenputz / GK-Platten o.ä.) und gestrichen bzw. tapeziert; Teilbereiche mit Fliesenbelag verkleidet
Decken- / Dachschrägenverkleidungen:	überwiegend verputzt (ggf. Trockenputz / GK-Platten) und gestrichen bzw. tapeziert
Türen / Tore:	Hauseingangstürelement in Holzausführung mit Glasausschnitt; innen überwiegend Holztüren (furniert; tlw. mit Glasausschnitt) mit Holzzargen
Fenster:	vorwiegend Kunststoff-Isolierglasfensterelemente (2-fach verglast; Einbau ca. 2020 lt. Miteigentümer), z.T. Dachflächenfenster
Heizung:	Beheizung und Warmwassererzeugung erfolgt mittels Öl-Zentralheizung (Fabrikat Hansa; Kessel Bj. 2006); Kunststoff-Öltanks; wandhängende Heizkörper; Anschlussmöglichkeiten für Einzelöfen
Elektroinstallation:	überwiegend Unterputzinstallation in baujahrsüblicher bzw. zweckmäßiger Ausführung; z.T. Aufputzinstallation
Sanitärinstallation:	KG: Waschraum verfügt über zweckmäßige Waschmaschinenanschlüsse EG: Dusche/WC-Raum mit Waschbecken, Dusche und Stand-WC mit Aufputzspülkasten ausgestattet (ca. 2017 renoviert bzw. erneuert lt. Miteigentümerin); Küche weist zweckmäßige Anschlüsse auf DG: Badezimmer verfügt über wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Eckbadewanne und zwei Waschbecken (ca. 2022 renoviert bzw. erneuert lt. Miteigentümerin)

Augenscheinliche Baumängel und Bauschäden sowie Restarbeiten

Der unterzeichnende Sachverständige konnte im Rahmen der Besichtigung folgende nennenswerte Baumängel, Bauschäden bzw. Restarbeiten feststellen:

- Außenbauteile (Balkon etc.) bzw. Fassade weisen stellenweise erhebliche Witterungsmerkmale auf
- stellenweise erhebliche Feuchtigkeitsmerkmale (Putzschäden, Flecken, Verfärbungen, Absandung des Anstrichs etc.) an Kellerwänden – ggf. mangelhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit o.ä.
- Fassade bzw. Fassadensockel teils renovierungsbedürftig bzw. mit Restarbeiten behaftet
- Dacheindeckung wurde lt. Hinweis der Miteigentümerin stellenweise repariert, jedoch wäre Dacheindeckung zukünftig zu erneuern
- Treppenaufgang KG-EG ohne Handlauf (Sicherheitsmangel)
- Holzbauteile (Balkon, Ortgangverkleidung, Holzverschalung, Fachwerk-Dekor, Terrassenüberdachung etc.) teils mit Reparatur-, Renovierungs- bzw. Erneuerungsbedarf behaftet
- vereinzelt Feuchtigkeitsmerkmale (Flecken, Verfärbungen etc.) an Dachflächenfenster-Laibung
- teils unfertig eingeputzte Fensterbereiche
- Stahlbeton-Außentreppe ohne Belag (rohbauähnlicher Zustand)
- Lt. Hinweis der Miteigentümerin soll ein Kunststoff-Öltank defekt sein

Hinweis: Es waren augenscheinlich keine Anzeichen für Hausschwamm ersichtlich. Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um ein Bauschadens- bzw. Baumängelgutachten, d.h. es wurden keine spezifischen Untersuchungsmaßnahmen der Bausubstanz (Statik, Feuchtigkeitsisolierung, Brandschutz, bauphysikalische Gegebenheiten etc.) vorgenommen. Die Baubeschreibung bzw. die Nennung der Baumängel und Bauschäden sowie Restarbeiten basiert vorwiegend auf Augenschein und. erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine über den Augenschein hinausgehende Untersuchung auf Bauschäden bzw. Baumängel, Restarbeiten, Statik, Schadstoffe/Raumgifte und Schädlinge respektive Parasiten sowie eine Überprüfung der Haustechnik, technischen Anlagen und Raumluft ist nicht Gegenstand des Gutachtensauftrages und wurde somit nicht durchgeführt.

Energetische Qualität / Energieausweis

Im „Gesetz zur Einsparung von Energie und Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“, vereinfacht „Gebäudeenergiegesetz (GEG)“, ist alles geregelt, das bei einer Altbausanierung oder einem Neubau zu berücksichtigen ist, um einem Mindeststandard an Energieeffizienz zu entsprechen. Das aktuell gültige GEG, in dem die drei vorgenannten Gesetze und Richtlinien zusammengeführt worden sind, gilt grundsätzlich für Gebäude, die beheizt oder gekühlt werden und richtet sich vor allem an Bauherren und Immobilieneigentümer. Der Energieausweis ist in der Anlage des Gutachtens dargestellt.

Raumfunktionalität / Grundrissgestaltung

Die Grundrissgestaltung ist als baujahrsüblich, funktional und zweckmäßig zu beschreiben. Ein Anlass für eine wirtschaftliche Wertminderung (Abzug i.S. § 8 Abs. 3 ImmoWertV) ist nach sachverständiger Einschätzung nicht gegeben.

Gesamturteil

Die Gebäudesubstanz ist im Wesentlichen als solide, der Pflegezustand als durchschnittlich bis mäßig einzustufen. Das Wohngebäude weist in Teilbereichen Instandhaltungsrückstand, Restarbeiten sowie Renovierungsbedarf auf.

Außenanlagen

- Ver- und Entsorgungsanlagen: Das Grundstück Fl.Nr. 17/33 ist mit entsprechenden Ver- und Entsorgungsleitungen an das öffentliche Netz (Wasser, Strom etc.) angeschlossen.
- Freifläche, Sonstiges: Die Freifläche ist vorherrschend als Ziergarten mit Rasenfläche, Pflanzbestand (Bäume, Sträucher etc.), Pflanzbeeten, Geländestützmauern, Massivstufen sowie diversen Dekorelementen gestaltet. Die Hof- und Gehwegflächen sind teils mit Granitpflaster, teils mit Betonplatten angelegt. Auf dem Grundstück befinden sich mehrere Kleingebäude (Holzlager, Gartenhäuschen bzw. -schuppen). Das Grundstück ist straßenseitig größtenteils mit einem Holzzaun mit Türcchen eingefriedet.
- Gesamturteil: Die Außenanlagen sind als zweckmäßig gestaltet zu beurteilen. In Teilbereichen bestehen Restarbeiten und Instandhaltungsrückstau. Stellenweise lagert Unrat auf dem Grundstück.

Verkehrswert

Verfahrensergebnisse: Erbbaurecht am Grundstück Fl.Nr. 17/33

Ergebnis des Ertragswertverfahrens **333.000,- EUR**

Ergebnis des Sachwertverfahrens (marktangepasster Wert) **382.000,- EUR**

Marktsituation und Besonderheiten

Das Bewertungsobjekt – Erbbaurecht am Grundstück Fl.Nr. 17/33 der Gemarkung Stöckach – ist nach Abwägung der Kriterien Lage, Beschaffenheit, Gebäudekonstellation und Zustand zum Wertermittlungsstichtag 23.01.2026 als mäßig marktgängig zu beurteilen. Hervorzuhebende Faktoren sind die ruhige und nachgefragte Lage sowie die in jüngerer Vergangenheit durchgeführten Erneuerungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen (insb. Sanitärräume, Fenster). Als nachteilige Faktoren im Hinblick auf die Vermarktungsfähigkeit des Objekts sind der in Teilbereichen bestehende Renovierungsbedarf und Instandhaltungsrückstau (Feuchtigkeitsmerkmale an Kellerwänden etc.) zu nennen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich die Nachfrage nach Erbbaurechten, insbesondere auf Grund der damit verbundenen Vertragsbestandteile respektive Eigenheiten (*Käufer des Erbbaurechts bzw. Erbbauberechtigter erwirbt Eigentum „nur“ auf Zeit*) – im Gegensatz zu üblichen Immobilien – eher in Grenzen hält. Der Verkehrswert des Bewertungsobjekts wird aus dem ermittelten Sachwert des Erbbaurechts (marktangepasster Wert) abgeleitet und ist zum Wertermittlungsstichtag mit geschätzt rd. 382.000,- EUR zu beziffern. Unter Berücksichtigung der objektspezifischen Merkmale wird der ermittelte Verkehrswert nach sachverständiger Einschätzung als markadäquat erachtet.

Verkehrswert (Marktwert): Erbbaurecht am Grundstück Fl.Nr. 17/33

Nach Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und marktwirtschaftlichen Gesichtspunkte und unter Abwägung aller wertbeeinflussenden Umstände, schätze ich den Verkehrswert (Marktwert) des Erbbaurechts, eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Forchheim von Stöckach Blatt 1167, an dem in Stöckach Blatt 1107 eingetragenen Grundstücks Fl.Nr. 17/33 der Gemarkung Stöckach, Die Gewänden 24, 91338 Igendorf-Stöckach, Gebäude- und Freifläche zu 0,0563 ha, abgeleitet aus dem ermittelten Sachwert, ohne die Berücksichtigung der in Abt. II eingetragenen Belastungen, zum Wertermittlungsstichtag 23.01.2026, auf gerundet:

382.000,- EUR

(in Worten: dreihundertzweiundachtzigtausend Euro)

Legende zur Flurkarte



Flurstück

	Flurstücksgrenze
3285	Flurstücksnummer
	Zusammengehörende Flurstücksteile
	Nicht festgestellte Flurstücksgrenze
	Abgemarkter Grenzpunkt
	Grenzpunkt ohne Abmarkung
	Grenzpunkt, Abmarkung nach Quellenlage nicht zu spezifizieren

Gesetzliche Festlegung

	Bodenordnungsverfahren
--	------------------------

Gebäude

	Wohngebäude
	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe
	Umspannstation
	Gebäude für öffentliche Zwecke
	Gebäude mit Hausnummer
HsNr. 20	Lagebezeichnung mit Hausnummer; Gebäude im Kataster noch nicht erfasst, bzw. noch nicht gebaut

Geodätische Grundlage

Amtliches Lagereferenzsystem ist das weltweite Universale Transversale Mercator-System – UTM
 Bezugssystem ist ETRS89; Bezugsellipsoid: GRS80 mit 6°-Meridianstreifen; Bayern liegt in den Zonen 32 und 33; 32689699,83 (E) Rechtswert in Metern mit führender Zonenangabe
 5338331,78 (N) Hochwert in Metern (Abstand vom Äquator)

Gebietsgrenze

	Grenze der Gemarkung
	Grenze der Gemeinde
	Grenze des Landkreises Grenze der kreisfreien Stadt

Tatsächliche Nutzung

	Wohnbaufläche, Fläche gemischter Nutzung Fläche besonderer funktionaler Prägung
	Industrie- und Gewerbefläche
	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche Friedhof
	Landwirtschaft Ackerland
	Landwirtschaft Grünland
	Straßenverkehr, Weg, Bahnverkehr, Schiffsverkehr, Platz
	Wald
	Gehölz
	Fließgewässer
	Stehendes Gewässer
	Unkultivierte Fläche
	Hafenbecken
	Sumpf
	Moor
	Spielplatz / Bolzplatz
	Wildpark
	Flugverkehr / Segelfluggelände
	Parkplatz
	Campingplatz
	Park

Hinweis

Unsere ausführliche Legende finden Sie unter
https://www.bayern.de/ALKIS_Legende
 oder schnell und einfach mit unserem QR-Code.

Ein Service der
 Bayerischen Vermessungsverwaltung.



Fotodokumentation



Bild 1: Blick auf das Anwesen von Nord-Osten



Bild 2: Süd-Ost-Ansicht



Bild 3: Süd-Fassade



Bild 4: Nord-Ansicht