



35396 GIESSEN, RÖDERRING 33

Telefon: 0641/51036

2. AUSFERTIGUNG von 6

(6. Ausfertigung verbleibt in unseren Akten)

GUTACHTEN

Nr. 202545 vom 4. September 2025

Geschäftsnummer: 420 K 57/24

Gericht: Amtsgericht Gießen
- Versteigerungsgericht -
Gutfleischstraße 1
35390 Gießen

Objekt: Zum Maipplatz 13
35398 Gießen - Klein-Linden
Flur 1, Flurstück 72

DAS GUTACHTEN UMFASST 26 BLATT
6 ANLAGEN
10 BILDER

Inhaltsverzeichnis:

Seite

<u>1. Vorbemerkungen</u>	3
<u>2. Objektbeschreibung</u>	5
2.1. Orts- und Grundstücksbeschreibung	5
2.2. Gebäude	7
2.2.1. Wohnhaus	8
2.2.2. Scheune	10
2.2.3. Abstellhalle	10
2.3. Grundrissgestaltung	11
2.4. Außenanlagen	11
2.5. Baulicher Zustand - Mängel und Schäden	12
<u>3. Berechnungen</u>	13
3.1. Brutto-Grundflächen (BGF) gem. DIN 277	13
3.2. Wohnflächen	13
3.3. Nutzflächen	14
<u>4. Bewertung</u>	14
4.1. Bodenwert	14
4.2. Ertragswert	16
4.3. Sachwert	19
4.3.1. Wohnhaus	20
4.3.2. Scheune	22
4.3.3. Abstellhalle	23
4.3.3. Zusammenstellung der Zeitwerte	23
4.4. Verkehrswert	25

Anlagen

1. Baulastenverzeichnis
2. Ortslage
3. Lageplan
4. Grundriss-Skizzen Wohnhaus
5. Schnitte Wohnhaus
6. Flächengestaltungsplan / Abstellhalle
Bilder

1. Vorbemerkungen

Ort	35398 Gießen - Klein-Linden, Zum Maipplatz 13
Katasteramtliche	
Bezeichnung	: Gemarkung: Klein-Linden Flur: 1 Flurstück: 72 Größe: 289 m² Gebäude- und Freifläche Das Grundstück steht in wirtschaftlicher Einheit mit Flurstück 73
Grundbuch	: Klein-Linden Blatt: 4023 lfd. Nr. 1 geführt beim Amtsgericht Gießen
Grundstücksbezogene	
Rechte und Be-	
lastungen	: - Grundbuch: Wertrelevante Eintragungen in Abteilung II (Lasten und Beschränkungen) und in Abteilung III (Hypotheken, Grund- und Rentenschulden) werden auftragsgemäß nicht bewertet.. - Baulastenverzeichnis: Eintragungen im Baulastenverzeichnis bestehen nach Angabe des Bauordnungsamts Gießen nicht, Anlage 1. - Denkmalschutz: Kein Denkmalschutz
Objektbezeichnung	: Ehemalige kleine Hofreite, zu Wohnzwecken ausge- baut. Scheune leerstehend
Ortsbesichtigung	: 12. Febr. 2025
Teilnehmer	: Der Unterzeichner des Gutachtens sowie Mitarbeiterin. Gläubigerin und Schuldner waren vom Ortsbesichti- gungstermin informiert, davon der Schuldner per Ein- schreiben.
Wertermittlungs-	
stichtag	: 12. Febr. 2025 (Tag der Ortsbesichtigung)
Qualitätsstichtag	: Entspricht Wertermittlungsstichtag

Verfügbare Unterlagen: Grundbuchauszug, Lageplan. Die Einsichtnahme in die Bauakten erfolgte mit Datum 19. März 2025.

Zweck des Gutachtens: Verkehrswertermittlung auf Beschluss des Amtsgerichts Gießen vom 09. Jan. 2025

Auftragsdatum : 09. Jan. 2025

Bewertungs

grundlagen : Immobilienwertermittlungsverordnung ImmoWertV 2010 und ImmoWertV 2021, Wertermittlungsrichtlinien WERTR 2006, Sachwertrichtlinie SW-RL mit den Normalherstellungskosten NHK 2010, Ertragswertrichtlinie EW-RL, Vergleichswertrichtlinie VW-RL.

Am 01.01.2022 ist die ImmoWertV 2021 in Kraft getreten. Sie konnte im Bewertungsgang noch nicht vollständig herangezogen werden, da die Bewertungsgrundlagen, insbesondere Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftzinssätze, noch auf Basis der ImmoWertV 2010 abgeleitet wurden.

Immobilienmarktbericht 2025 für den Bereich der Universitätsstadt Gießen; herausgegeben vom Gutachterausschuss

Literatur

- Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken;
- Kleiber-digital: Kommentar zur Grundstückswertermittlung.
- Kleiber/Simon: Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten;
- Gerardy/Möckel/Troff/Bischoff: Praxis der Grundstücksbewertung.
- Stumpe/Tillmann: Versteigerung und Wertermittlung.

Sofern außer den genannten Veröffentlichungen weitere Literatur verwendet wurde, erfolgt entsprechender Hinweis.

2. Objektbeschreibung

2.1. Orts- und Grundstücksbeschreibung

Ortsbeschreibung : Klein-Linden ist Ortsteil der Universitätsstadt Gießen und hat eine Einwohnerzahl von knapp 5.000, Stadt Gießen gesamt rd. 90.000. Klein-Linden, ursprünglich landwirtschaftlich geprägt, ist stark mit der Kernstadt verwoben und hat heute große Bedeutung insbesondere als Wohnsitzstandort.

Demografische

Entwicklung : Gießen hat in den letzten Jahren einen stetigen Einwohnerzuwachs zu verzeichnen. Nach Demografiebericht der Bertelsmanns-Stiftung wird Gießen dem Typ 7 "Großstädte und Hochschulstandorte mit heterogener sozioökonomischer Dynamik" zugeordnet.

Ortslage : Die zu bewertende Liegenschaft liegt im Ortsmittelpunkt des Stadtteils **Anlage 2**. Die Umgebung ist durch gemischte Bebauung, im wesentlichen kleine Hofreiten, geprägt. Diese sind aber inzwischen überwiegend zu Wohnzwecken umgenutzt worden.

Der Zugang zum Grundstück erfolgt von der Straße *Zum Maipplatz*, die vollständig erschlossen und beidseitig mit Gehwegen versehen ist. Parkplätze im öffentlichen Raum sind teilweise vorhanden.

Verkehrslage : Gießen ist ebenso wie der Stadtteil Klein-Linden infrastrukturell gut entwickelt.

Die Stadt wird durch einen äußeren Ring erschlossen ("Gießener Ring", A 480, A 485, B 49, B 429), über den Innenstadt und Stadtteile sowie umgebende Autobahnen, Bundesstraßen sowie Kreis- und Landesstraßen angebunden sind.

Der öffentliche Personennahverkehr ist durch Stadt- und

Regionalbusnetze gut ausgebaut. Eine Haltestelle befindet sich an der nahe gelegenen *Frankfurter Straße*, ca. 250 m entfernt. Hierüber sind Innenstadt, Schulen und Verwaltungsstellen gut erreichbar. In Gießen besteht ein Bahnhof an der Main-Weser-Bahn, der ca. 3 km vom Bewertungsobjekt entfernt liegt und u.a. gute Anbindungen an die Rhein-Main-Region bietet.

Wohnlage : Durchschnittliche Wohnlage abseits stark befahrener Straßen.

Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs sind in Klein-Linden vorhanden. Umfassende Möglichkeiten bestehen im Zentrum der Stadt oder in der Peripherie von Gießen (Verbrauchermärkte).

In Klein-Linden gibt es Kindergarten, Grund- und Gesamtschule. Weiterführende Schulen bis hin zu Hochschulen bestehen in der Kernstadt.

Stadtverwaltung und Regierungspräsidium haben ihren Sitz in der Stadtmitte, die Kreisverwaltung ist am östlichen Ortsrand eingerichtet.

Weitere öffentliche Einrichtungen sind in Klein-Linden teilweise (Kirche, Sportanlagen, Bürgerhaus), in der Kernstadt umfassend vorhanden (Kinos, Theater, Schwimmbäder, Museen, Krankenhäuser).

Grundstücksgestalt : Rechteckiges Grundstück mit einem Straßenanteil von ca. 11 m und einer Grundstückstiefe von max. 27 m. Das Grundstück weist Gefälle nach Nordosten auf. Zusammen mit dem südwestlich anschließenden Flurstück 73 besteht eine wirtschaftliche Einheit.

Die exakte Grundstücksform und die Lage der Gebäude auf dem Grundstück sind dem Lageplan **Anlage 3** zu entnehmen.

Bodenbeschaffenheit : Untersuchungen über die Bodenbeschaffenheit sind dem Sachverständigen nicht bekannt. Unterstellt wer-

den normale Bodenverhältnisse.

Rechtliche

Gegebenheiten : Der Entwicklungsstand des Grund und Bodens ist als baureifes Land einzustufen. Nach Angabe ist das Grundstück nach BauGB und KAG beitrags- und abgabefrei.

Ausweislich der Auskunft der Universitätsstadt Gießen, liegt das Grundstück nicht innerhalb des Geltungsbereichs eines rechtskräftigen Bebauungsplans und ist deshalb nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) hinsichtlich Art und Nutzung der näheren Umgebung zu beurteilen. Danach ist von einem dörflichen Mischgebiet mit deutlicher Tendenz zu Wohnnutzung auszugehen.

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Universitätsstadt Gießen bezeichnet diesen Bereich als Wohnbaufläche.

Bodenbeschaffenheit : Untersuchungen über die Bodenbeschaffenheit sind dem Sachverständigen nicht bekannt. Unterstellt werden normale Bodenverhältnisse.

2.2. Gebäude

Anmerkung : Grundlage der Beschreibung sind die Feststellungen während der Ortsbesichtigung und die Angaben in den Planunterlagen. Dargestellt werden vorherrschende Ausführungen und Ausstattungen, soweit sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. Eventuell vorhandene Abweichungen sind nicht wertrelevant. Die Beschreibung der nicht sichtbaren Bauteile beruht auf Angaben in den Planunterlagen oder unter Zugrundelegung zeittypischer Bauweisen.

Die Funktionsfähigkeit von Bauteilen und Installationen wurde nicht überprüft, das Gutachten unterstellt - soweit

nicht anders vermerkt - schadensfreie bauzeittypische Anlagen.

Bei den in der Beschreibung erwähnten Mängeln und Schäden handelt es sich um solche, die bei der Ortsbesichtigung zerstörungsfrei erkennbar waren oder bekannt gemacht wurden. Ein Anspruch auf Vollzähligkeit ist hieraus nicht abzuleiten.

Die im Berechnungsgang angesetzten Schadensbeseitigungskosten sind nach Erfahrungswerten geschätzt und berücksichtigen nur die Beträge, die zur Herstellung eines altersgemäßen Zustands erforderlich sind. Weitergehende Untersuchungen an der Bausubstanz oder Schadensanalysen mit exakten Kostenermittlungen bleiben insoweit ergänzenden Sachverständigengutachten vorbehalten.

Eine Innenbesichtigung des Objekts war während des Ortsbesichtigungstermins nicht möglich, insofern wird das Objekt nach dem äußeren Eindruck bewertet.

2.2.1. Wohnhaus mit Anbau, Bild 1 - 4, 7

Baujahr : In Ursprüngen vermutlich vor 1900. Anbauteil geschätzt 1920er/1930er Jahre. Spätere Umbauten. Fiktives Baujahr 1960.

Rohbau:

Unterkellerung : Ursprung teilweise, Anbauteil vollständig unterkellert.

Geschosse : Keller-, Erd- und Obergeschoss, vermutlich nicht ausgebauter Dachraum.

Dachform : Satteldach

Fundamente : Vermutlich Bruchstein

Geschosswände : Kellergeschoss: Bruchstein und Mauerwerk, sonst Mauerwerk bzw. Fachwerk.

- Decken : Über dem Kellergeschoss voraussichtlich Kappengewölbe / Trägerdecke, über den anderen Geschossen Holzbalkendecken mit Einschub.
- Treppen : Unterstellt wird eine eingestemmte Holztreppe, zum Kellergeschoss vermutlich Massivtreppe.
- Dachkonstruktion : Zimmermannsmäßige Dachkonstruktion mit Betondachstein-Eindeckung.
- Rinnen : Zinkblech-Regenrinnen und -Fallrohre.
- Bautenschutz : Wärme- und Schalldämmung sowie Abdichtung der erdberührenden Teile entsprechen dem Standard zur Bauzeit. Heutige Anforderungen werden nicht erreicht. Ein Energieausweis lag nicht vor.
- Besondere Bauteile : Neuerer Edelstahl-Außenkamin.
Eingangsüberdachung in Kunststoffglas auf Metallkonstruktion.

Anmerkung: Das Gebäude war nicht zugänglich. Es wird ein bauzeittypischer Standard unterstellt, der nachfolgend beschrieben wird.

Installationen:

- Sanitärinstallation : Kellergeschoss: Anschlüsse an die Ver- und Entsorgung Erd- und Obergeschoss: Nach Angabe sind 4 Apartments vorhanden. Es wird davon ausgegangen, dass jeweils ein Duschbad mit WC-Einbau vorhanden ist.
- Elektroinstallation : Im Wesentlichen einfach.
- Heizung/Warmwasser: Warmwasser-Heizungsanlage, vermutlich mit Gasfeuerung. Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasserversorgung..
Die Wärmeübertragung in den Wohnräumen erfolgt durch Plattenheizkörper mit Thermostatventilen.

Ausbau:

- Fußböden : In den Wohneinheiten werden Kunststoff bzw. Laminatbeläge unterstellt. Bäder mit keramischen Bodenfliesen.
- Wandbekleidung : Putz, Anstrich oder Tapezierung. Bäder mit keramischen Wandfliesen.
- Deckenbekleidung : Putz, Anstrich oder Tapezierung.
- Innentüren : Glatt abgesperrte Türen in Futter und Bekleidungen.
- Fenster : Isolierverglaste Kunststofffenster mit Fensterläden oder Mini-Rollläden. Dachflächenfenster und Schornsteingerausstieg.
Stahlkellerfenster mit Vorsatzgitter.
- Außentüren : Kunststoff.
- Ansichten : Rauputz und glatter Sockelputz.

2.2.2. Scheune Bild 1 - 2, 5 - 7

- Baujahr : Vermutlich 1930er Jahre
- Konstruktion : Massive Bauweise. Satteldach in zimmermannsmäßiger Konstruktion mit Ziegeleindeckung. Zinkblechregentinnen und -Fallrohre.
- Besondere Bauteile : Einfacher offener Schuppen in Holzkonstruktion auf der Südwestseite.
- Installationen : Einfach
- Ausbau : Ausgegangen wird von einfachem Standard.
Holztore und Metalltür. Außenwände verputzt und gestrichen.

2.2.3. Abstellhalle Bild 4 - 5

- Baujahr : 1991
- Konstruktion : Zur Hofseite offene Halle in Holzkonstruktion. Flach geneigtes Pultdach mit Wellplatteneindeckung. Zinkblechregenrinne und -Fallrohr.

- Installationen : Nicht vorhanden bzw. einfach.
Ausbau : Einfach.

2.3. Grundrissgestaltung

Nach Angabe sollen im Gebäude 4 Einzimmerapartments eingebaut sein, was sich - da kein Zugang - nicht überprüfen ließ. Wie die Einsichtnahme beim Bauordnungsamt Gießen ergab, besteht hierfür auch keine Genehmigung. Ob eine Genehmigung überhaupt erreicht werden kann, ist unsicher (z.B. Stellplatzproblematik) und lässt sich von meiner Seite aus nicht beantworten. Im Bewertungsgang wird somit von einem Einfamilien-Wohnhaus ausgegangen.

Bei der Planeinsicht waren nur zwei Schnitte und zwei grobe Grundrisse von Keller- und Erdgeschoss, die im Rahmen eines Schornsteineinbaues in 1988 gefertigt wurden, vorhanden. Sie sind auf **Anlage 4 und 5** dargestellt.

Eine Übersicht gibt der als **Anlage 6** beigefügte Flächengestaltungsplan (Bestandteil der Genehmigung der Abstellhalle)

2.4. Außenanlagen

- Versorgung : Anschlüsse an öffentliche Wasser- und Elektroversorgung, Anschluss an Telekommunikationsanlagen.
Entsorgung : Kanalanschluss an öffentlichen Abwasserkanal.
Bodenbefestigung : Hoffläche mit Verbundsteinpflaster.
Einfriedigungen : Einfache Einfriedigungen. Zum nordwestlichen Nachbarn teilweise Mauer mit Natursteinabdeckung. Verschiedentlich Grenzbebauungen. Zufahrtstor und Zugangstür in verzinkten Stahlprofilen mit Metallausfa-

chung.

Außengestaltung : Das Grundstück ist vollständig überbaut bzw. befestigt.

2.5. Baulicher Zustand - Mängel und Schäden

Soweit von außen zu erkennen unterdurchschnittlicher Zustand mit einzelnen Schäden

Wohnhaus:

- Kleinere Risse in der Fassade und einzelne Putzschäden.
- Holzbauteile (z.B. Fensterläden) mit witterungsbedingten Schäden.

Scheune:

- Außenwände, besonders Nordwestseite, mit Putzschäden, Bild 8
- Absenkungen in der Firstpfette, Bild 9

Außenanlagen:

- Hoftor mit Korrosionen an einigen Stellen, Bild 10

Sonstiges:

- Abstellhalle noch nicht im Katasterplan eingetragen.

Zur Rückführung in einen altersgemäßen Zustand wird ein Betrag von ca. 6.000 € unterstellt. Hierbei handelt es sich nur um den Aufwand, der erforderlich ist, um den altersgemäßen Zustand herzustellen. Die tatsächlichen Sanierungskosten, die auch mit Wertverbesserungen und damit höherem Verkehrswert einhergehen, liegen höher.

3. Berechnungen

3.1. Brutto-Grundfläche (BGF) gem. DIN 277

3.1.1. Wohnhaus

Kellergeschoss	4,50 x 5,30		
	+ 4,60 x 5,10	=	47,31 m ²
Erdgeschoss	12,30 x 5,10	=	62,73 m ²
Obergeschoss	wie EG	=	62,73 m ²
Dachgeschoss	wie EG	=	62,73 m ²
			235,50 m ²
		rd.	<u>236,00 m²</u>

3.1.2. Scheune

Erdgeschoss	8,00 x 9,30	=	74,40 m ²
		rd.	<u>74,00 m²</u>

3.1.3. Abstellhalle

Erdgeschoss	4,60 x 5,10	=	23,46 m ²
		rd.	<u>23,00 m²</u>

3.2. Wohnflächen

Wohnflächen überschläglich in Anlehnung an die vorliegenden Planunterlagen.

Erdgeschoss			
Flur	3,30 x 1,80		
	- 2,40 x 0,90	=	3,78 m ²
Wohnzimmer	3,30 x 4,30	=	14,19 m ²
Küche	3,30 x 2,30	=	7,59 m ²

Zimmer (Waschküche)	2,30 x 4,30	=	9,89 m ²
Zimmer, Anbau	2,40 x 4,30	=	10,32 m ²
			45,77 m ²
		rd.	46,00 m ²
Obergeschoss			
wie Erdgeschoss		rd.	46,00 m ²
Wohnflächen, gesamt	46,00 + 46,00	rd.	92,00 m ²

3.3. Nutzflächen

Die anderen im Objekt vorhandenen Räume in Keller- und Dachgeschoss sind Funktions- und Zubehörräume zur Wohnnutzung und nicht gesondert vermietungsfähig. Sie wurden daher nicht flächenmäßig erfasst.

Unterstellhalle und Scheune werden pauschal bewertet und deshalb die Nutzflächen nicht berechnet..

4. Bewertung

4.1. Bodenwert

Der Bodenwert wird entsprechend § 16 ImmoWertV nach dem Vergleichswertverfahren ermittelt. Maßgeblich hierfür sind die erzielten Bodenwerte von vergleichbaren Grundstücken. Dabei kann auch Bezug auf geeignete, nach vergleichbaren Grundstücksmerkmalen ermittelte Bodenrichtwerte Bezug genommen werden. Diese sind entsprechend Baugesetzbuch § 192 ff. von den Gutachterausschüssen unter Hinzuziehung aller gebietsbezogenen Verkaufsfälle festzustellen.

Nach Angabe des Gutachterausschusses der Universitätsstadt Gießen beträgt der Bodenrichtwert in der Richtwertzone, in der sich das Objekt befindet, 270,00 €/m². Die Erschließungskosten sind in diesem Betrag enthalten. Das Richtwertgrundstück ist als Wohnbaufläche mit einer Grundstücksgröße von 400 m² und einer wertrelevanten Geschossflächenzahl von 0,50 charakterisiert.

Stichtag der Richtwerterhebung ist der 01.01.2024. Bis zum Bewertungsstichtag hat es nach Angabe des Gutachterausschusses nur unwesentliche Veränderungen der Bodenpreise gegeben, so dass die Bodenrichtwerte auch zum Bewertungsstichtag noch aktuell sind.

Die beiden Grundstücke, Flur 1, Flurstücke 72 und 73 bilden eine wirtschaftliche Einheit. Daher ist bei der Ermittlung des Bodenwerts zunächst vom Gesamtgrundstück auszugehen. Dieses weist mit 476 m² eine größere Grundstücksfläche als das Richtwertgrundstück (400 m²) auf. Da größere Grundstücke i.A. niedrigere Quadratmeterpreise als kleinere erzielen, ist ein Abschlag erforderlich. Dieser wird entsprechend der Untersuchungen des Gutachterausschusses mit 4 % angegeben, sodass sich ein Anpassungsfaktor von 0,96 ergibt. Ansonsten entspricht das Bewertungsgrundstück in den wesentlichen Kriterien dem Richtwertgrundstück.

Berechnung des Bodenwerts

Angepasster Bodenrichtwert:

$$270,00 \text{ €/m}^2 \times 0,96 = 259,20 \text{ €/m}^2 \approx 259,00 \text{ €/m}^2$$

Grundstücksgröße: 289 m²

289 m² x 259,00 €/m²	=	74.851,00 €
<u>Bodenwert</u>	<u>rd.</u>	<u>75.000,00 €</u>

4.2. Ertragswert

Der Ertragswert basiert auf den marktüblich erzielbaren Mieten und dient unter Berücksichtigung eines Abschlags für Bewirtschaftungskosten und der Kapitalisierung mit einem marktüblichen Zinssatz der Gegenüberstellung zu anderen Anlageformen. Ausgangspunkt ist die Grundmiete (ohne Berücksichtigung der Nebenkosten).

Nach Angabe einer Mieterin ist das Objekt in 4 Apartments aufgeteilt. Die Miete ihrer Einheit beträgt 250,00 € als Warmmiete.

Im Bewertungsgang war vom genehmigten Zustand, einem Einfamilienhaus auszugehen. Unter Berücksichtigung des Gießener Mietspiegels ist bei entsprechender Lage, Alter, Ausstattungsstandard und Wohnungsgrößen ein monatlichen Mietzins von knapp 6,50 €/m² zu unterstellen. Ausgehend davon, dass es sich um eine Wohnung in einem Einfamilienhaus handelt, wird der obere Wert der angegebenen Spannbreite des Mietzinses, nämlich 7,25 €/m², herangezogen.

Für die im Objekt vorhandene Abstellhalle, die sich auch als Carport eignet, wird ein monatlicher Mietwert von 40,00 € unterstellt.

Die außerdem auf dem Grundstück bestehende Scheune ist als solche nicht mehr verwendbar, eine untergeordnete Nutzung, etwa als zusätzliche Abstellfläche, ist aber gegeben. Hierfür wird von einem monatlichen Ertrag von 30,00 € ausgegangen.

Monatlicher Rohertrag

Wohnnutzung	92 m ² x 7,25 €/m ²	=	667,00 €
Abstellhalle / Carport		=	40,00 €
Abstellflächen Scheune		=	<u>30,00 €</u>
			737,00 €

Jährlicher Rohertrag

$$737,00 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 8.844,00 \text{ €}$$

Jährlicher Reinertrag

Der Reinertrag ergibt sich nach Abzug von Bewirtschaftungskosten und Bodenwertanteil. Die Aufteilung in Gebäude- und Bodenwertanteil ist wegen der unterschiedlichen Nutzungsdauern (Bodenwert = unendlich) erforderlich.

Marktüblich anfallende Bewirtschaftungskosten

Verwaltungskosten

Jährlich 344,00 € je Wohnung und 45 € für Abstellhalle
und Scheune gemäß 2. Berechnungsverordnung und

$$\text{Anlage 1 EW-RL} = - 389,00 \text{ €}$$

(entspricht ca. 4,5 % des Rohertrags)

Instandhaltungskosten

Jährlich 13,45 €/m² Wohnfläche und 102 € für Abstellhalle

$$\text{und Scheune in Anlehnung an Anlage 1 EW-RL} = - 1.339,00 \text{ €}$$

(entspricht ca. 15 % des Rohertrags)

$$\text{Mietausfallwagnis mit 2 \% des Rohertrags} = - 177,00 \text{ €}$$

$$\text{Grundstücksreinertrag} = 6.939,00 \text{ €}$$

Abzügl. Bodenwertanteil mit 1,1 %

(Liegenschaftszinssatz)

$$74.851,00 \text{ €} \times 1,1 \% = - 823,00 \text{ €}$$

$$\text{Reinertragsanteil der baulichen Anlagen} = 6.116,00 \text{ €}$$

Der Reinertrag ist auf die Restnutzungsdauer des Objekts zu kapitalisieren, um den Ertragswert des Gebäudeanteils zu erhalten. Hierbei sind 2 Parameter zu berücksichtigen.

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Objekts

Bei der Einschätzung der Restnutzungsdauer ist der Modernisierungsgrad von Bedeutung. Anlage 4 der Sachwertrichtlinie SW-RL gibt hierzu folgende Anhalts-

punkte:

Modernisierungselemente	Max. Punkte	Tatsächliche Punkte
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung	4	0
Modernisierung der Fenster	2	1
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	1
Modernisierung der Heizungsanlage	2	1
Wärmedämmung der Außenwände	4	0
Modernisierung von Bädern	2	1
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken und Fußböden	2	0
Wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	0
Summe	20	4

Baujahr:

Übliche Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 3 SW-RL: 65 Jahre

Gebäudealter zum Bewertungsstichtag: 65 Jahre

Modernisierungsgrad: Kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung

Modifizierte Restnutzungsdauer: 19 Jahre

Liegenschaftszinssatz

Dieser Wert dokumentiert den Zinsfuß der Kapitalisierung unter Vernachlässigung des Geldwertschwundes. Er ist zugleich Ausdruck des Risikos des eingesetzten Kapitals, weil ein höherer Liegenschaftszinssatz eine kürzere Amortisationszeit, ein niedrigerer Liegenschaftszinssatz eine längere Amortisationszeit bedingt. Wohnobjekte sind im Allgemeinen mit wenig Risiko behaftet, so dass hier durchweg niedrigere Liegenschaftszinssätze beschrieben werden. Entscheidend ist dabei auch die Größe des Objektes und die darin enthaltene Anzahl von Wohnungen. Bei Einfamilien-Wohnhäusern kommt es z.B. weniger auf die Ertragsfähigkeit und Rentabilität an, so dass unterdurchschnittliche Liegenschaftszinssätze akzeptiert werden. Anders ist es bei Mehrfamilien-Wohn-

häusern und gewerblichen Objekten.

Über die Höhe der Liegenschaftszinssätze gibt es Untersuchungen des örtlichen Gutachterausschusses. Danach besteht für Einfamilienhäuser ein durchschnittlicher Liegenschaftszinssatz von 1,1 %, von dem im Bewertungsgang ausgegangen wird..

Kapitalisierungsfaktor

Unter Berücksichtigung der zuvor gemachten Angaben beträgt der Kapitalisierungsfaktor gemäß Wertermittlungsrichtlinien (WERTR 06, Anlage 5) 17,06.

Ertragswertermittlung

Ertragswert der baulichen Anlagen

6.116,00 € x 17,06	=	104.339,00 €
Zuzügl. Bodenwert	=	<u>74.851,00 €</u>
Vorläufiger Ertragswert	=	179.190,00 €

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Mängel und Schäden, die den alters- gemäßen Zustand übersteigen	=	<u>- 6.000,00 €</u>
		173.190,00 €
<u>Ertragswert</u>	rd.	<u>173.000,00 €</u>

4.3. Sachwert

Das Sachwertverfahren basiert auf den tatsächlich entstandenen Baukosten abzügl. eines Abschlags infolge Alters. Die Ermittlung wird gebäudeweise durchgeführt und nimmt Bezug auf die Richtlinie zur Ermittlung von Sachwerten (Sachwertrichtlinie - SW-RL). Grundlage sind die Normalherstellungskosten NHK 2010.

Die hier angeführten Herstellungskosten sind nach Gebäudearten und Standardstufen differenziert und enthalten bereits die Baunebenkosten. Anpassungen durch eventuelle Änderungen des Baukostenindex sind vorzunehmen.

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die gewöhnlichen Herstellungskosten für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen in heute wirtschaftlichen Bauweisen, nicht um Rekonstruktionskosten.

4.3.1. Wohnhaus

Gebäudeart 1.12. Freistehende Ein-/Zweifamilienwohnhäuser mit Keller-, Erd-Ober- und nicht ausgebautem Dachgeschoss

Kostenkennwerte (in €/m²)

Standardstufe	1	2	3	4	5
Gebäudeart	570	635	730	880	1.100

Standardstufen nach Gebäudestandard

Standardstufe

Standardmerkmal	Wägungsanteil (%)	1	2	3	4	5
Außenwände	23,0	0,5	0,5			
Dach	15,0		1,0			
Fenster und Außentüren	11,0		1,0			
Innenwände und -türen	11,0		1,0			
Deckenkonstruktion und Treppen	11,0		1,0			
Fußböden	5,0		0,5	0,5		
Sanitäreinrichtungen	9,0			1,0		
Heizung	9,0			1,0		
Sonstige technische Ausstattung	6,0		1,0			
Insgesamt	100,0	11,5%	68,0%	20,5%	%	%

Normalherstellungskosten

Standardstufe	NKH Standardstufe in €/m²	Anteil in %	Summe in €/m²
1	570	11,5	65,55
2	635	68,0	431,80
3	730	20,5	149,65
4	880	0,0	0,00
5	1.100	0,0	0,00
	Normalherstellungskosten gesamt	100,0	647,00

Anpassungen

Indexanpassung 186,8 (2010 = 100) = 1,868

Normalherstellungskosten (2025)

$$647,00 \text{ €/m}^2 \times 1,868 = 1.208,60 \text{ €/m}^2 \approx 1.209,00 \text{ €/m}^2$$

Brutto-Grundfläche (BGF) = 236 m²

Gebäudeneuwert Wohnhaus (2025)

$$236 \text{ m}^2 \times 1.209,00 \text{ €/m}^2 = 285.324,00 \text{ €}$$

Alterswertminderung

unter Berücksichtigung von Modernisierungen nach Sachwertrichtlinie SW-RL,
Tabelle siehe Ertragswertberechnung

Baujahr: Fiktiv 1960

Übliche Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 3 SW-RL: 65 Jahre

Gebäudealter zum Bewertungsstichtag: 65 Jahre

Modernisierungsgrad: Kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung

Modifizierte Restnutzungsdauer: 19 Jahre

Abwertung: linear

Prozentualer Abschlag: 71 %

$$\begin{array}{rcl} 285.324,00 \text{ €} \times 71 \% & = & \underline{\quad - 202.580,00 \text{ €} \quad} \\ \text{Zeitwert, Wohnhaus} & & 82.744,00 \text{ €} \end{array}$$

4.3.2. Scheune

Gebäudeart 18.5 Landwirtschaftliche Mehrzweckhallen
Standardstufe 4 1 - 2 (einfach)
Kostenkennwert 200,00 €/m²
Indexanpassung 1,868 (2010=100) = 1,868

Normalherstellungskosten (2025)

$$200,00 \text{ €/m}^2 \times 1,868 = 373,60 \text{ €/m}^2 \approx 374,00 \text{ €/m}^2$$

Brutto-Grundfläche (BGF) = 74 m²

Gebäudeneuwert Scheune (2025)

$$74 \text{ m}^2 \times 374,00 \text{ €/m}^2 = 27.676,00 \text{ €}$$

Alterswertminderung

Baujahr: vor 1950

Übliche Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 3 SW-RL: 40 Jahre

Gebäudealter zum Bewertungsstichtag: > 40 Jahre

Modernisierungsgrad: Keine Modernisierungen

Modifizierte Restnutzungsdauer: 6 Jahre

Abwertung: linear

Prozentualer Abschlag: 85 %

Abschlag infolge fehlender wirtschaftlicher Nutzungsfähigkeit: 10 %

Summe der Abschläge: 95 %

$$\begin{array}{rcl} 27.676,00 \text{ €} \times 95 \% & = & \underline{\quad - 26.292,00 \text{ €} \quad} \\ \text{Zeitwert, Scheune} & & 1.384,00 \text{ €} \end{array}$$

4.3.3. Abstellhalle

Gebäudeart	Carport
Standardstufe 3	Durchschnitt
Kostenkennwert	250,00 €/m ²
Indexanpassung	186,8 (2010=100) = 1,868

Normalherstellungskosten (2025)

$$250,00 \text{ €/m}^2 \times 1,868 = 467,00 \text{ €/m}^2$$

Brutto-Grundfläche (BGF) = 23 m²

Gebäudeneuwert Unterstellplatz (2025)

$$23 \text{ m}^2 \times 467,00 \text{ €/m}^2 = 10.741,00 \text{ €}$$

Alterswertminderung

Baujahr: 1991

Übliche Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 3 SW-RL: 40 Jahre

Gebäudealter zum Bewertungsstichtag: 34 Jahre

Modernisierungsgrad: Keine Modernisierungen

Modifizierte Restnutzungsdauer: 8 Jahre

Abwertung: linear

Prozentualer Abschlag: 80 %

$$10.741,00 \text{ €} \times 80 \% = \underline{\quad - 8.593,00 \text{ €} \quad}$$

$$\text{Zeitwert, Unterstellplatz} \quad 2.148,00 \text{ €}$$

4.3.4. Zusammenstellung der Zeitwerte

$$\text{Wohnhaus} = 82.744,00 \text{ €}$$

$$\text{Scheune} = 1.384,00 \text{ €}$$

Unterstellplatz	=	<u>2.148,00 €</u>
Gebäudezeitwerte		86.276,00 €
Zeitwert der Außenanlagen, pauschal mit 5 %	=	<u>4.314,00 €</u>
Zeitwert der baulichen Anlagen		90.590,00 €
Zuzügl. Bodenwert	=	<u>74.851,00 €</u>
Vorläufiger Sachwert	=	165.441,00 €

Marktanpassung

Das Marktgeschehen bei Erwerb von Ein- und Zweifamilien-Wohnhäusern zeigt, dass im Verkaufsfall die Preise von Objekten mit niedrigen Sachwerten diese übersteigen, bei höheren Sachwerten ist es umgekehrt. Maßgeblich hierfür ist der Erwerberkreis, der bei "billigeren" Objekten größer ist als bei "teureren". Die Abhängigkeiten sind verschiedentlich untersucht worden, wobei diese Zusammenhänge regelmäßig bestätigt wurden. Unterschiede gibt es allerdings beim Verlauf der jeweiligen Regressionskurve bei Gegenüberstellung von Sach- und Verkehrswert.

Untersuchungen hierüber sind auch vom Gutachterausschuss des Universitätsstadt Gießen durchgeführt und im Marktbericht veröffentlicht worden. Hier wird bei gegebenem vorläufigem Sachwert und Bodenpreisniveau < 400 €/m² ein Korrekturfaktor (= Sachwertfaktor) von bis zu 1,5 angegeben, wobei auf die unsichere Datenlage hingewiesen wird.

Gegenüber dem typischen Grundstück handelt es sich beim Bewertungsobjekt nicht um ein typisches Einfamilienhaus, sondern um eine ehemalige Hofreite mit ungenutzter schadhafter Scheune, was zu einem niedrigeren Sachwertfaktor führt. Auch der relativ hohe Bodenwertanteil und die geringe Wohnfläche führen zu einer Minderung. Im Bewertungsgang wird deshalb von einem Sachwertfaktor von 1,15 ausgegangen.

Marktangepasster vorläufiger Sachwert

$$165.441,00 \text{ €} \times 1,15 = \underline{190.257,00 \text{ €}}$$

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Mängel und Schäden, die den alters-		
gemäßen Zustand übersteigen	=	- 6.000,00 €
		184.257,00 €
<u>Sachwert</u>	<u>rd.</u>	<u>184.000,00 €</u>

4.4. Verkehrswert

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre (§ 194 BauGB).

Gegenüberstellung der ermittelten Werte

Ertragswert	=	173.000,00 €
Sachwert	=	184.000,00 €

Nach der allgemeinen Bewertungstheorie und -praxis hält der Sachverständige daran fest, dass es sich bei der zu bewertenden Liegenschaft um ein Objekt handelt, bei dem nicht der Ertrag im Vordergrund steht. Daher ist die Bewertung am Sachwert orientiert. Der Sachwert wird durch den Ertragswert (- 6,5 %) in etwa bestätigt.

Vergleichsfaktoren:

Der Vergleichsfaktor gibt den Wert pro m² Wohnfläche an und beträgt ohne Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (vorrangig Baumängel-/schäden)

$$190.257,00 \text{ €/ 92 m}^2 = 2.068,00 \text{ €/m}^2$$

Der Gutachterausschuss hat für Ein- und Zweifamilien-Wohnhäuser bei vergleichbaren Kriterien folgenden Vergleichsfaktor ermittelt:

Wohnfläche	100 m ²	
Bodenrichtwert	200 - 299 €/m ²	
ergibt Tabellenwert	3.982 €/m ²	
Baujahr	1960	
Grundstücksgröße	300	
ergibt Korrekturwert	-568	
Vergleichsfaktor des Gutachterausschusses		
3.982 €/m ² - 568 €/m ²	=	3.414,00 €/m ²

Der Wert liegt deutlich über dem ermittelten Wert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Bewertungsobjekt nicht dem typische Einfamilienhaus entspricht.


Unter Berücksichtigung der örtlichen Marktverhältnisse wird das Bewertungsobjekt zum Bewertungsstichtag mit gerundet

184.000 ,00 €

(in Worten: Einhundertvierundachtzigtausend Euro)

als angemessen begutachtet.

Gießen, den 4. September 2025



Dipl.-Ing. Dipl.-Geol. Frank Ulrich



Untersuchungen auf Altlasten wurden nicht durchgeführt, Anzeichen von Bodenverunreinigungen waren während der Ortsbesichtigung auch nicht erkennbar. Die wertrelevanten Auswirkungen von evtl. dennoch vorhandenen Altlasten sind von einer hierfür geeigneten Stelle zu ermitteln.

Baulastenverzeichnis

Universitätsstadt Gießen
Der Magistrat
Bauordnungsamt

22. FEB. 2025



Universitätsstadt Gießen • Bauordnungsamt • Postf. 11 08 20 • 35353 Gießen

Herrn
Ulrich Architektur- und Sachverständigenbüro
Röderring 33
35396 Gießen

Berliner Platz 1
35390 Gießen

■ Auskunft erteilt: Frau Panait
Zimmer-Nr.: 02-114
Telefon: 0641 306-2281
Telefax: 0641 306-2295
E-Mail: jana.panait@giessen.de

Datum: 19.02.2025

Ihr Zeichen
u/ms

Ihre Nachricht vom
12.02.2025

Unser Zeichen
2025/0160/00/63BL

Unsere Nachricht vom

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Ort: Gießen
Gemarkung: Klein-Linden
Straße: Zum Maipplatz 13
Flurstück: 0001 - 72, 0001 - 73
Vorhaben: Auskunft Baulastenverzeichnis

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 14.02.2025 haben Sie um eine Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis nachgesucht. Hierzu teilen wir Ihnen mit, dass auf dem oben genannten Grundstück **keine Baulast** eingetragen ist.


Kosten

Die in der nachfolgenden Aufstellung enthaltenen Kosten (Gebühren und Auslagen) werden nach dem Hess. Verwaltungskostengesetz (HVwKostG) i.V.m. der Bauaufsichts- und Verwaltungsgebührensatzung der Universitätsstadt Gießen sowie der Vollstreckungskostenordnung zum Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VollstrKostO zum HVwVG), jeweils in den gültigen Fassungen, erhoben.


Ortslage




Lageplan



Grundriss-Skizzen Wohnhaus





Grundriss Kellergeschoss



Grundriss Erdgeschoss

Schnitte Wohnhaus



Flächengestaltungsplan / Abstellhalle






Bild 1: Straßenansicht von Osten



Bild 2: Straßenansicht von Nordosten



Bild 3: Wohnhaus, Straßenansicht von Norden



Bild 4: Wohnhaus, Anbauteil, Hofansicht von Westen



Bild 5: Abstellhalle und Scheune, Hofansicht von Nordosten



Bild 6: Scheune, Ansicht von Südwesten

Gutachten Nr. 202545



Bild 7: Situation von der Straße *Katzenbach*, Ansicht von Süden
(links Scheune, Im Hintergrund Wohnhaus)




Bild 8: Scheune, Schäden am Außenputz



Bild 9: Scheune, Setzungen im Dachstuhl



Bild 10: Hoftor mit Korrosionsschäden