

## ALCANCE DE TRABAJO PARA SEVICIO

General Motors Complejo Toluca Plata Fundición Aluminio Departamento: Mantenimiento 666

Toluca Estado de México a 7 de Enero del 2021

Departamento donde se realizará el servicio: MX2FA00652 Drive soplador de horno striko.

Descripción del servicio: Servicio de reparación de Drive 20BD096A0AYNANC0

## Dentro del servicio se considera:

El proveedor asistirá a la recolección a planta de GM Toluca y una vez concluido el servicio, regresará a las instalaciones el equipo reparado. Se realizará inspección para diagnóstico de reparación.

Una vez que se asigne un contrato de orden de compra, se procederá con la reparación y se generara un reporte detallado (incluir fotografías) de las condiciones actuales del equipo y posterior a la reparación. Se contemplará:

- 1. Recolección y entrega de equipo.
- 2. Limpieza y descontaminación mecánica.
- 3. Diagnóstico de falla
- 4. Remplazo de componentes dañado en etapa de potencia y disparos.
- 5. Remplazo de optoacopladores y transformadores.
- 6. Entrega de reporte en electrónico y físicamente posteado en el equipo una vez que se entregue.

## Dentro del servicio no se considera:

Instalación del equipo.

David Nestor Escamilla

Atentamente:

Líder de grupo de mantenimiento