
Envolvente de perturbaciones: cono de Mach
μ = arcsin(1/M) = 30°
V
y / (a·1 s)
x / (a·1 s)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−4
−3
−2
−1
0
1