Advanced

Config
Basic

Run

− VDrive +   − 5V +   − 3V +

+
Thrown
−

+
Closed
−

+5V
ACK
DCC
GND

GND

3.3V
SDA
TX
RX

SCL

Sig
GND
Sig
5V
GND

DCC Turnout Board V0.4.0

(c)Daniel Vilas