Advanced
Config
Basic

Run

+5V
ACK
DCC
GND

GND

− VDrive +   − 5V +   − 3V +

3.3V
SDA
fTX
fRX

SCL

+
Thrown
−

+
Closed
−

SWMS
VCC
GND
SWDIO
R4
DD

GND
Sig
5V
Sig
GND

DCC Turnout Board V0.4.0

(c)Daniel Vilas