

Boletim Técnico Nº 36

Data: 05/08/2024

Título: Dobradiças do ultracongelador 5 GN

A Tramontina visando sempre aperfeiçoar seus produtos vem por meio deste Boletim Técnico comunicar a rede de

Assistência Técnica de Cozinhas Profissionais sobre uma melhoria nas dobradiças, com o objetivo de melhorar o alinhamento da porta e a vedação da gaxeta.

- **Equipamento que se aplica essa melhoria: 67655/505 – ULTRACONGELADOR ACO INOX 5GN**

1. Equipamentos com a peça antiga (fora de linha).

Os produtos comercializados até o número de série final abaixo, utilizavam duas dobradiças, o qual foram descontinuadas. Segue abaixo o último número de série com as peças descontinuadas (antigas):


Até o número de série: P.24.17.A.67655505.00023 (contém dobradiças antigas).


2. Equipamentos com a peça nova (modelo atual em linha)

A partir do número de série: P.24.17.A.67655505.00024

3. Identificação da diferença das dobradiças.


Modificação nas medidas das dobradiças:






4. Solicitação das peças:

Para os equipamentos que se encontram com as dobradiças antigas, deve-se solicitar sempre o conjunto de dobradiças novas conforme a referência abaixo:




67655/945 - DOBRADICA ACO INOX INF.SUP.P/ULTRA

Para os equipamentos atuais, pode-se solicitar a referência unitária ou o conjunto das dobradiças novas (67655/947), conforme a necessidade do equipamento. Segue as referências unitárias abaixo:



**67655/947 - DOBRADICA ACO INOX
INFERIOR P/ULTRA**



**67655/946 - DOBRADICA ACO INOX
SUPERIOR P/ULTRA**

- As peças não são intercambiáveis pois há diferença nas medidas das dobradiças.

5. Procedimento para a troca de dobradiças no ultracongelador:




5.1. Remover o tampo do equipamento (se houver), e em sequência a dobradiça superior para conseguir remover a porta do equipamento. Ao retirar a porta, reserve-a em um local seguro.



Atenção ao remover a dobradiça superior da porta, pois nela contém uma força para o fechamento da



5.2. Remover os parafusos de fixação do painel frontal e o pino da dobradiça inferior conforme demonstrado abaixo:



5.3. Remova o painel frontal e faça a substituição da dobradiça inferior conforme a imagem abaixo. Atenção ao remover o painel frontal para não danificar os cabos da ligação elétrica.

Obs: Importante utilizar uma superfície segura de apoio para garantir que não danifique o painel frontal.





Dobradiça
inferior
posicionada



5.4. Com a dobradiça inferior nova posicionada, haverá uma diferença de medidas entre o diâmetro da dobradiça e o painel frontal, dificultando a entrada do pino. É de extrema importância o alinhamento das peças.

Realizar a limagem para facilitar a colocação do pino da dobradiça. Seguir o passo a passo conforme as figuras abaixo 1 e 2.

5.5. Posicionar o painel apenas para fazer a marcação da limagem.






Figura 1





Figura 2


5.6. Após realizar a limagem, fixar o painel frontal e posicionar o pino da dobradiça inferior.

Obs: Atenção ao colocar o pino, pois a falta de limagem pode amassar o painel frontal.






5.7. Após fixar o painel frontal, repor a porta no equipamento. Encaixe-a no pino observando a presença do bloco em ABS.



- 5.8.** Posicionar a dobradiça em cima da bucha obedecendo a posição conforme a imagem abaixo. Obrigatório a presença da bucha.



- 5.9.** Fixar a dobradiça superior com parafuso de rosca M5 e arruela dentada.



- 5.10.** Direcionar a dobradiça superior ao encontro das furações e fixa-la com 03 parafusos chanfrados de cabeça chata Philips.



- 5.11.** Verificar a vedação da borracha e o alinhamento da porta. Fixar o tampo novamente (caso houver).

Qualquer dúvida ou exceção deverá ser tratada diretamente com o departamento de assistência técnica, através dos contatos abaixo:

E-mail: assistec.far@tramontina.com

Telefone: 0800.643.0922

WhatsApp: (54) 9 8153.6033

Atenciosamente,

Pós-vendas Tramontina Farroupilha S.A Indústria Metalúrgica

