

Boletim Técnico 22
Data: 27/01/2023

Conjunto queimador piloto fogões a gás linha Europa

Equipamentos importados				
67002/000	67002/001	67004/000	67004/002	67006/000
67006/002	67006/004	67006/020	67006/021	67104/000
67202/000	67204/000	67204/001	67204/002	67206/000
67206/002	67206/003	67302/000	67304/000	
Equipamentos Nacionais				
67001/000	67003/000	67003/001	67005/000	67005/001
67005/003	67101/000	67103/000	67203/000	67203/001
67205/000	67205/001	67205/003	67301/000	67303/000
67305/000				

A Tramontina Farroupilha S/A comunica a rede de assistência Técnica de Cozinhas Profissionais, buscando facilitar a identificação dos conjuntos queimadores piloto na solicitação de pedidos.

Os primeiros modelos de fogões a gás fornecidos pela Tramontina Farroupilha possuíam conjunto piloto em bloco, conforme foto abaixo:



67009/905 - Primeiro modelo de conjunto piloto dos fogões

O conjunto piloto identificado pelo código **67009/905** foi **descontinuado**.

Visando desenvolver um componente com menor possibilidade de entupimentos, a Tramontina buscou um novo design para o queimador piloto, assim desenvolvemos o conjunto 67209/950, demonstrado abaixo:



*67209/950 - Bloco queimador piloto*


Junto ao bloco piloto 67209/950 foi desenvolvido o direcionador de chama 67005/924, que é encaixado no tubo da saída de gás do conjunto piloto.

*67005/904 - Direcionador de chama*

* Para substituição do bloco 67009/905, deve-se solicitar 1 unidade do bloco piloto 67209/950 e 1 unidade do direcionador de chama 67005/924 para cada queimador principal do fogão



Conforme encontramos possibilidades de melhorias, os equipamentos foram sendo aprimorados de modo que exigisse melhorias no conjunto piloto, assim, desenvolvemos o modelo 67209/951, conforme imagem abaixo:



67209/951 - Bloco queimador piloto

***O conjunto piloto 67209/951 não é compatível com os conjuntos 67009/905 e 67209/950**

****Todos modelos de fogões a gás nacionais foram comercializados com o bloco queimador piloto 67209/951**

OBS: Não possuímos controle do número de série correto do momento destas alterações, a assistência técnica deve identificar visualmente e solicitar os componentes conforme descritos neste boletim técnico

Qualquer dúvida ou exceção deverá ser tratada diretamente com o Departamento de Assistência Técnica da Fábrica, através dos contatos abaixo:

E-mail: atendimentocozinhas.far@tramontina.com

Telefone: 0800.643.0922

WhatsApp: (54) 9 8153.6033

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-Feira 07:10 as 12:00 e da 13:10 as 17:00 horas

Atenciosamente,
Tramontina Farroupilha S.A. Ind. Met.
Dep. de Assistência Técnica Cozinhas Profissionais



TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET.
Rodovia RS-122 | Km 61 | Distrito Industrial
95180-000 | Farroupilha | RS | Brasil



phone +55 [54] 3261.0000
tramontina.com