

"Составь чек-лист действий для сотрудника при обнаружении задымления на фабрике обогащения. Напиши текст для громкой связи для оповещения персонала."

Чек-лист действий сотрудника при обнаружении задымления на фабрике обогащения

1. Немедленно оценить ситуацию

- Убедиться, что действительно наблюдается задымление или запах гари.
- Определить примерное место возникновения дыма (участок, оборудование, этаж).

2. Сообщить о происшествии

- Немедленно сообщить:
 - начальнику смены / диспетчеру;
 - в пожарную службу предприятия (если предусмотрено регламентом).
- Передать информацию:
 - точное место;
 - что именно дымит (оборудование, конвейер, кабель и т.д.);
 - есть ли люди в опасной зоне.

3. Включить систему оповещения

- Активировать кнопку пожарной сигнализации или систему оповещения (если это входит в обязанности).

4. Принять первичные меры безопасности

- При возможности отключить оборудование аварийной кнопкой.
- Ограничить доступ людей в зону задымления.
- Предупредить находящихся рядом сотрудников.

5. При отсутствии угрозы жизни — попытаться локализовать

- Использовать ближайший огнетушитель или пожарный кран (только если:
 - очаг небольшой,
 - есть возможность безопасно подойти,
 - сотрудник обучен).

6. Если дым усиливается

- Немедленно покинуть опасную зону.
- Двигаться по маршрутам эвакуации.
- Помогать коллегам, особенно новым сотрудникам или посетителям.

7. После выхода

- Проследовать к месту сбора персонала.
- Доложить руководителю смены о:
 - месте обнаружения,
 - предпринятых действиях,
 - возможных оставшихся людях.

8. Не возвращаться в помещение

- Вход разрешается только после команды ответственного лица или пожарной службы.

Текст для громкой связи (оповещение персонала)

Вариант стандартного сообщения:

Внимание, внимание!

На фабрике обогащения обнаружено задымление.

Всем сотрудникам сохранять спокойствие.

Немедленно прекратить работу, отключить оборудование при возможности и следовать к ближайшему эвакуационному выходу согласно плану эвакуации.

Руководителям участков проверить наличие персонала.

Сбор персонала — на установленной площадке.

Повторяю: обнаружено задымление. Всем покинуть помещение через эвакуационные выходы.

☒ Если нужно, я также могу:

- сделать короткую карточку-инструкцию А4 для стенда по охране труда,
- подготовить официальную инструкцию по промышленной безопасности,
- или более короткий текст (20–30 секунд) для системы оповещения, который реально используют на производстве.



Нравится ли вам эта личность?



