

Nº da O.S.: **1093**

Data da O.S.: **19/05/2025 08:33:59**

Aberto por: **Quely Souza Ferreira**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > COND. TOP LIFE SAINT TROPEZ**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Manutenção Corretiva**

Equipamento: **Controle de Acesso**

Data Planejada: **19/05/2025 08:33:59 -**

Início de Atendimento: **19/05/2025 08:34:15**

Necessidade: **Manutenção portão. sábado dia 17/05/2025.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	24/05/2025 06:30:07	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	20/05/2025 16:29:16	Chegando ao local observamos que o portão estava funcionando normalmente, observamos por um tempo e nenhum problema detectado, o portão estava sobre estresse pois estava ocorrendo uma mudança e mesmo com o alto fluxo ele não apresentou falhas, verificamos que o sensor de anti esmagamento apresenta defeito e o sistema de intertravamento não está funcionando	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	19/05/2025 08:34:15	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	19/05/2025 08:33:59	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Automatizador de portão
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	