

Nº da O.S.: **781**

Data da O.S.: **27/02/2025 09:08:21**

Aberto por: **Luciano Nascimento**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > PONTIFÍCIAS > PNTF PONTIFÍCIAS**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **Outro** Tipo: **Revisão**

Equipamento: **Controle de Acesso**

Data Planejada: **27/02/2025 09:08:21** -

Início de Atendimento: **27/02/2025 09:08:37**

Necessidade: **Manutenção interfone.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	11/03/2025 06:30:05	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	07/03/2025 11:02:57	Verificação do módulo interno do vídeo porteiros, o mesmo encontrava-se no modo "não perturbe", desligamos o modo e testamos o funcionamento, estava normal. A responsável nos perguntou sobre a questão das câmeras, elas estavam todas sem funcionar, não sabíamos se já era responsabilidade nossa, porém resolvemos e explicamos que iríamos verificar a questão se já era nossa responsabilidade.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	27/02/2025 09:08:37	Mudança de Área Responsável efetuada por: Luciano Pereira Do Nascimento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	27/02/2025 09:08:21	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Módulo interno.
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	