

Nº da O.S.: **1683**

Data da O.S.: **13/09/2025 08:38:10**

Aberto por: **Danilo Vinícius Bastos Torres**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > USINA SÃO PEDRO > USINA SÃO PEDRO - Samambaia**

Endereço: **Núcleo Rural Vargem da Benção - Gama, Brasília - DF, , Brasília-DF**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Manutenção Corretiva**

Equipamento: **CFTV GERAL**

Data Planejada: **13/09/2025 08:38:00** -

Início de Atendimento: **13/09/2025 08:38:21**

Necessidade: **Ajuste de Câmera**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	07/10/2025 06:30:07	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	03/10/2025 18:47:17	Ajustamos o posicionamento de uma câmera que estava com o ângulo para baixo, levantamos a câmera e verificamos o novo posicionamento que está atendendo as necessidades.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	13/09/2025 08:38:21	Atribuição efetuada na criação da OS	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	13/09/2025 08:38:21	Edição da OS executada por : Danilo Vinícius Bastos Torres - Alterado: [de 13/09/2025 08:38:10 para 13/09/2025 8:38]	()		
5	13/09/2025 08:38:10	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	VIP 3250 al ia
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	