

Nº da O.S.: **1198**

Data da O.S.: **06/06/2025 12:52:54**

Aberto por: **Quely Souza Ferreira**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > COND. SQS 206 > SQS 206 Bloco D**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **OUTRO**

Equipamento: **Controle de Acesso**

Data Planejada: **06/06/2025 12:52:54** -

Início de Atendimento: **06/06/2025 12:53:06**

Necessidade: **Verificar portas.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	18/07/2025 06:30:05	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	14/07/2025 15:06:57	Concluímos a instalação das botoeiras nas portas sociais e de serviço. Em seguida, realizamos testes de abertura e fechamento, utilizando tanto a leitora facial quanto as botoeiras. Durante os testes, verificamos que todas as 3 portas sociais e 3 portas de serviço operaram de maneira eficiente e sem falhas. Além disso, foi instalada uma nova caixa de sobrepor, que acomodou as 6 botoeiras, correspondentes a cada uma das portas. Após a finalização do serviço, fornecemos ao AGP uma breve explicação sobre o funcionamento do sistema.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	06/06/2025 12:53:06	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	06/06/2025 12:52:54	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Manutenção Monitoramento

Nota: 0,00

Pergunta Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Pergunta Resposta
Será necessário material?
 Sim
 Não

Pergunta Resposta
Informações complementares.

Observações