

Nº da O.S.: **2146**

Data da O.S.: **03/12/2025 08:27:55**

Aberto por: **Isack Almeida da Silva Aragão**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > USINA RANCHO VERDE > RV USINA RANCHO VERDE**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **OUTRO**

Equipamento: **CFTV GERAL**

Data Planejada: **03/12/2025 08:27:55 -**

Início de Atendimento: **03/12/2025 08:28:13**

Necessidade: **Teste no Sistema.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	07/12/2025 06:30:12	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	03/12/2025 12:50:20	Chegando no local, nos deparamos com um dos IVAs da frente da usina disparado mesmo sem ter nada na frente, abrimos a caixa e o IVA e estava tudo dentro da normalidade, caminhando até a outra ponta da usina para verificar o próximo RX, encontramos ele também disparado, então fomos verificar os TX que ficam no meio do caminho, testando verificamos que a energia que estava chegando neles não estava sendo suficiente, então entramos na usina e fomos verificando o cabeamento, no primeiro ponto a energia estava normal porém na caixa próxima ao IVA a energia não estava chegando com a voltagem necessária, testando os cabos detectamos um curto no cabo que vai para o rele da câmera, soltamos o cabo e o IVA retornou ao funcionamento normal, será necessário mais alguns teste no cabo da câmera e se necessário realizar a substituição. Indo para a outra extremidade da usina, iniciamos alguns testes nos IVAs do fundo, encontramos um RX desligado, ligamos e testamos o funcionamento, ele retornou ao funcionamento normal.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	03/12/2025 09:10:55	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	03/12/2025 08:39:58	Em Deslocamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em Deslocamento
5	03/12/2025 08:28:13	Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
6	03/12/2025 08:27:55	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta**Em qual equipamento a manutenção foi realizada?****Resposta****Sistema de alarme.****Anexos 5****Pergunta****Quais materiais foram necessários?****Resposta****Não se aplica.****Anexos 1****Pergunta****Necessário algum material?****Resposta**

- Sim
- Não

Pergunta**Informações complementares.****Resposta**

Encontramos várias caixas com defeito prejudicando a plena integridade de alguns cabos. Encontramos os pedaços de uma caixa pressionando alguns cabos.


Anexos 5**Outros**

Nota: 1,00

Pergunta**Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.****Resposta**

- Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.
- Não

Anexos 2



Observações