

Nº da O.S.: **778**

Data da O.S.: **26/02/2025 16:13:30**

Aberto por: **Quely Souza Ferreira**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > PRIVADO > COND. SAINT TROPEZ**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **Outro** Tipo: **Reparo**

Equipamento: **Facial**

Data Planejada: **26/02/2025 16:13:30** -

Início de Atendimento: **26/02/2025 16:14:29**

Necessidade: **Fixação dos totens para instalação das faciais.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	26/02/2025 23:17:01	Ficamos o totem da entrada dos moradores, porém a base não resistiu ao aperto dos parabolt e cedeu uma parte, o totem continuou firme sem a necessidade de ser retirado, será necessário alguns ajustes na base. O totem de entrada dos visitantes não foi instalado por pedido do síndico porque momentos antes um caminhão atingiu o toldo de cobertura do totem, sendo necessário a realização da manutenção do mesmo para depois o totem poder ser fixado.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Pausado
2	26/02/2025 16:14:29	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
3	26/02/2025 16:13:30	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Foi instalado o totem de entrada dos moradores.
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	