



# RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Cliente / Local: Residencial SQS 206

Data da Vistoria: 23/12/2025

## 1. Descrição da Vistoria / Pontos Identificados

- Fiação exposta no pilotis necessitando de proteção.
- Ponto cego identificado na entrada da garagem.
- Rack precisa de organização e limpeza.
- Sugestão: Instalar câmera Bullet na rampa de acesso.

### Elaborado por:

Seu Nome

Segurança Eletrônica - BRASFORT