

Relatório de Ocorrência - Sistema LPR

Cliente: Condomínio Jardim das Cerejeiras

Unidade:

Data: Brasília, 25 de dezembro de 2025

Relatório de Ocorrência - Sistema LPR

Cliente: Condomínio Jardim das Cerejeiras

Unidade:

Data: 25/12/2025

1. OBJETIVO

Registrar e analisar, de forma técnica e objetiva, a ocorrência relatada pela unidade envolvendo o sistema de Leitura Automática de Placas (LPR), apontando evidências, causas prováveis e providências adotadas.

2. METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO

- Consulta aos logs de eventos do LPR e da controladora de acesso.
- Análise de gravações de vídeo das câmeras de Entrada/Saída.
- Conferência dos cadastros de veículos vinculados à unidade.
- Checagem do status do servidor LPR e conectividade.

3. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

4. LINHA DO TEMPO E ANÁLISE TÉCNICA

5. CONCLUSÃO

O sistema estava processando a leitura dentro do tempo padrão (até 12s), porém o acionamento manual via controle remoto interrompeu o ciclo automático.

Elaborado por:

Luciano Pereira do Nascimento
Segurança Eletrônica - BRASFORT