



Relatório de Serviços

General Clovis Burmann

Data: Setembro de 2024
Objeto: Revitalização de Pintura

Apresentação

A **BRASFORT** se compromete com a excelência na prestação de serviços, buscando sempre aprimorar a segurança, conservação e qualidade de vida dos frequentadores, visitantes e colaboradores. Para atingir esse objetivo, realizamos inspeções regulares e intervenções conforme necessárias, garantindo que os serviços estejam alinhados às expectativas do cliente.

Introdução

Este relatório descreve os serviços de revitalização da pintura realizada na garagem e no teto do térreo do Condomínio General Clovis Burmann, no período de 16 a 20 de setembro. O foco principal foi o reparo da pintura e a correção de falhas no teto do térreo e na garagem, conforme solicitado pelo cliente. Abaixo, estão descritas as atividades realizadas, bem como os materiais utilizados durante o processo. Os serviços foram supervisionados pelo supervisor responsável por manutenção do condomínio SR. Osmar.

Descrição dos Serviços

- **Reparos:**
Realização de reparos nas áreas danificadas pelo deslocamento de textura na garagem e teto.
- **Preparação da Superfície:**
Aplicação de fundo para garantir a aderência e durabilidade da nova pintura, garantindo melhor proteção.
- **Pintura:**
Execução da pintura nas áreas designadas, utilizando a cor solicitada para o ambiente.
- **Bônus:**
Serviço adicional de pintura do rodapé em cor cinza, não previsto inicialmente no escopo.

Materiais Utilizados

- **2 latas de tinta Suvinil/Coral** específicas para áreas externas.
- **2 latas de fundo protetor**, voltadas para a preparação da superfície.
- **10 metros de lona de proteção**, para evitar respingos e danos em outras áreas.
- **1 Lata de pinta cinza para rodapé** – para aplicação na roda pé da garagem.

Imagens coletadas:



