

Display LCD, Comunicação I2C e Sensores

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Embarcados

Professor: Fernando Silvano Gonçalves fernando.goncalves@ifsc.edu.br
Maio de 2023

Cronograma

Encontro	Data	Nº Aulas	Conteúdo	
1	29-fev.	04	Recepção e Apresentação do Unidade / Apresentação do Plano de Ensino / Avaliação Diagnóstica / Introdução a sistemas embarcados	
2	02-mar.	04	Conceitos e Características e Aplicações de Sistemas Embarcados / Histórico de Sistemas Embarcados / Práticas com Arduino	
3	07-mar.	04	Microcontroladores, Microprocessadores / Periféricos / Introdução ao Arduino / Introdução ao C	
4	14-mar.	04	Introdução à Linguagens de Programação / Comunicação Serial	
5	21-mar.	04	Entrada de Dados via Serial	
6	28-mar.	04	Linguagem C para Arduino	
7	04-abr.	04	Variáveis e Operadores	
8	11-abr.	04	Estruturas Condicionais	
9	18-abr.	04	Práticas com Arduino e entradas e saídas analógicas e digitais	
10	25-abr.	04	Práticas com Arduino e entradas e saídas analógicas e digitais	



Cronograma

Encontro	Data	Nº Aulas	Conteúdo	
11	02-mai.	04	Avaliação 01	
12	09-mai.	04	Avaliação 01	
13	16-mai.	04	Correção da Avaliação / Introdução a estruturas de repetição	
14	18-mai.	04	Estruturas de Repetição / Comunicação I2C / Display 16x2	
15		04	Timers, Interrupções / Sensores (LDR)	
16		04	Comunicação I2C / Display LCD / Sensores (Ultrassônico, DHT-22)	
17		04	PWM, Ponte H, Atuadores (Servomotor, Motor DC, Relé)	
18		04	Comunicação Bluetooth / Práticas com Sensores e atuadores	
19		04	Práticas com Sensores e atuadores	
20		04	Conselho de Classe / Atividades de Recuperação e Encerramento da UC	
		80		



Pauta

- Display 16x2;
- Comunicação I2C;
- Sensor ultrassônico;
- Sensor de Umidade e Temperatura (DHT-22);




Display

Display



Display LCD

- Display possui 16 colunas e 2 linhas para exibição das mensagens;
- Para conexão são 16 pinos, dos quais 12 são utilizados para uma conexão básica.






Display LCD

Conexão LCD 16x2 – HD44780

Pino LCD	Função	Ligação
1	Vss	GND
2	Vdd	Vcc 5v
3	V0	Pino Central Potenciômetro
4	RS	Pino 12 Arduino
5	RW	GND
6	Е	Pino 11 Arduino
7	D0	N/C
8	D1	N/C
9	D2	N/C
10	D3	N/C
11	D4	Pino 5 Arduino
12	D5	Pino 4 Arduino
13	D6	Pino 3 Arduino
14	D7	Pino 2 Arduino
15	Α	Vcc 5v
16	K	GND



Display LCD





Controlando Display LCD

- O controle desse display será realizado utilizando a biblioteca LiquidCrystal, já embutida na IDE do Arduino.
- No início do programa definimos os pinos que serão utilizados pelo displays, nesse formato:

LiquidCrystal Icd(<pino RS>, <pino enable>, <pino D4>, <pino D5>, <pino D6>, <pino D7>)



```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
void setup(){
 lcd.begin(16,2);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" FIC ARDUINO");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(" IFSC - TUB");
void loop(){
```



Prática com Display LCD

- 1. Com base no exemplo anterior, crie um software com as seguintes características:
 - a) Escreva na linha superior o seu nome;
 - b) Na linha inferior a cada 2 segundos alterne entre as frases "IFSC-TUBARAO" e "PROG SIST EMB";




Protocolo I2C Arduino

Protocolo I2C Arduino



- Criado pela empresa Phillips por volta dos anos 80;
- Este protocolo foi criado com o propósito de padronizar a comunicação entre diferentes dispositivos.
- Ele necessita apenas de dois pinos (SDA para dados, SCL nosso clock) para poder conectar até 112 dispositivos para barramentos de 7 bits.
- □ Foi criado para distâncias curtas, e com uma velocidade média de operação (por volta de 400KHz).
- ☐ Em virtude dessa sua facilidade de utilização, diversos componentes e módulos foram desenvolvidos voltados para este tipo de interface.
- Você pode encontrar Display LCD, RTCs entre outros.










- O display LCD requer muitas conexões para seu funcionamento;
- No entanto, isso pode ser contornado por meio do uso do módulo I2C;
- □ O módulo I2C para display LCD 16×2 ou 20×4 tem como principal função simplificar as conexões e facilitar a utilização de displays LCD ao microcontrolador.
- O módulo I2C deve ser acoplado ao display LCD por meio da conexão dos seus 16 pinos.




- No centro do módulo I2C, está o chip PCF8574, um expansor de 8 bits que converte os dados I2C nos dados paralelos exigidos pelo display LCD.
- Na parte lateral, o módulo I2C conta com quatro pinos para conexão com o Arduino.
- Estes quatro pinos são: GND, VCC, SDA e SCL.
 - O pino SDA (do inglês, Serial Data) é o responsável pela transferência e recebimento de dados.
 - Por sua vez, o pino SCL (do inglês, Serial Clock) é utilizado para temporização.
- □ Ele também conta com dois pinos para controle da luz de fundo do visor do display, que se encontram conectados por um jumper. Assim, a luz de fundo estará sempre ligada. Você pode remover este jumper para desligar a luz de fundo do display.
- Além disto, a placa conta com um pequeno trimpot para fazer ajustes finos no contraste do display e um barramento para configuração do endereço I2C.








- O barramento de configuração do endereço possui três jumpers de solda (A0, A1 e A2) ou pads de solda, usados para codificar o endereço.
- Acima de cada pad há uma conexão de aterramento (GND).
- Para alterar o endereço, basta conectar qualquer pad ao pino GND localizado acima deles, soldando-os.









Conhecendo o endereço do módulo I2C

```
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin (9600);
 while (!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )</pre>
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("Endereço I2C encontrado: 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0 ");
      Serial.println(address, HEX);
      nDevices++;
```

```
else if (error==4)
    {
        Serial.print("ERRO ");
        if (address<16)
            Serial.print("0");
        Serial.println(address, HEX);
    }
    if (nDevices == 0)
        Serial.println("Nenhum endereço i2C encontrado ");
    else
        Serial.println(" Feito !");

    delay(5000);
}</pre>
```



□ Para utilizar o display é necessário instalar a biblioteca LiquidCrystal_I2C.h

```
#include <Wire.h> // Biblioteca utilizada para fazer a comunicação com o I2C
#include <LiquidCrystal I2C.h> // Biblioteca utilizada para fazer a comunicação com o display 20x4
#define col 16 // Serve para definir o numero de colunas do display utilizado
#define lin 2 // Serve para definir o numero de linhas do display utilizado
#define ende 0x27 // Serve para definir o endereço do display.
LiquidCrystal I2C lcd(ende,col,lin); // Chamada da funcação LiquidCrystal para ser usada com o I2C
void setup() //Incia o display
  lcd.init(); // Serve para iniciar a comunicação com o display já conectado
 lcd.backlight(); // Serve para ligar a luz do display
  lcd.clear(); // Serve para limpar a tela do display
void loop()
  lcd.setCursor(0,0); // Coloca o cursor do display na coluna 1 e linha 1
  lcd.print(" TESTE I2C "); // Comando de saída com a mensagem que deve aparecer na coluna 2 e linha 1.
  lcd.setCursor(0, 1); //Coloca o cursor do display na coluna 1 e linha 2
  lcd.print(" Automacao IFSC"); // Comando de saida com a mensagem que deve aparecer na coluna 2 e linha 2
  delay(3000); // delay de 5 segundos com todas as mensagens na tela
  lcd.clear(); // Limpa o display até o loop ser reiniciado
```



Prática com Display LCD

- 1. Altere o exemplo anterior para utilizar um LCD I2C:
 - a) Escreva na linha superior o seu nome;
 - b) Na linha inferior conforme o click do botão alterne entre as frases "IFSC-TUBARAO" e "PROG SIST EMB";



Praticando com LCD I2C

- Crie um circuito com dois botões e o display LCD;
- ☐ Configure o display para apresentar uma mensagem inicial;
- □ Ao clicar em cada um dos botões você deve alternar as mensagens exibidas na tela.




Sensor Ultrasônico



- O Sensor Ultrassônico HC-SR04 é um componente muito comum em projetos com Arduino;
- □ Ele permite que você faça leituras de distâncias entre 2 cm e 4 metros, com precisão de 3 mm;
- □ Pode ser utilizado simplesmente para medir a distância entre o sensor e um objeto, como para acionar portas do microcontrolador, desviar um robô de obstáculos, acionar alarmes, etc.




O funcionamento do HC-SR04 se baseia no envio de sinais ultrassônicos pelo sensor, que aguarda o retorno (echo) do sinal, e com base no tempo entre envio e retorno, calcula a distância entre o sensor e o objeto detectado.





- Primeiramente é enviado um pulso de 10µs, indicando o início da transmissão de dados;
- Depois disso, são enviado 8 pulsos de 40 KHz e o sensor então aguarda o retorno (em nível alto/high), para determinar a distância entre o sensor e o objeto, utilizando a equação:

Distância = (Tempo echo em nível alto * velocidade do som) /2






Conectando o Sensor Ultrasônico

- Para ligação do sensor ao microcontrolador, são utilizados 4 pinos:
 Vcc, Trigger, ECHO e GND.
- A ligação com o Arduino deve utilizar, além dos pinos de alimentação, os pinos digitais, neste caso 4 para o Trigger, e 5 para o Echo.
- A alimentação será feita pelo pino 5V do Arduino.
- Necessário o uso de uma biblioteca: <u>link</u>







Obtendo a Distância com o Sensor Ultrasônico

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal I2C.h>
#include "Ultrasonic.h"
#define col 16 // Serve para definir o numero de colunas do display utilizado
#define lin 2 // Serve para definir o numero de linhas do display utilizado
#define ende 0x27 // Serve para definir o endereço do display.
Ultrasonic ultrasonic(4,5);
LiquidCrystal I2C lcd(ende,col,lin);
void setup() //Incia o display{
 lcd.init(); // Serve para iniciar a comunicação com o display já conectado
 lcd.backlight(); // Serve para ligar a luz do display
 lcd.clear(); // Serve para limpar a tela do display
void loop() {
 lcd.setCursor(0,0); // Coloca o cursor do display na coluna 1 e linha 1
 Icd.print("TESTE SONAR"); // Comando de saída com a mensagem que deve aparecer na coluna 2 e linha 1.
 lcd.setCursor(0, 1); //Coloca o cursor do display na coluna 1 e linha 2
 lcd.print(ultrasonic.Ranging(CM));
 delay(300); // delay de 5 segundos com todas as mensagens na tela
 lcd.clear(); // Limpa o display até o loop ser reiniciado
```



Praticando com Sensor Ultrasônico

- Crie um circuito com um display LCD 16x2 e um sensor ultrasônico;
- Você deve apresentar no display a distância obtida pelo sensor e conforme este valor apresentar uma mensagem adicional:
 - Caso o objeto esteja a mais de 100 cm, você deve apresentar a mensagem "Sem obstaculo";
 - Caso o objeto esteja entre 50 cm e 100 cm, você deve apresentar a mensagem "Obstaculo prox.";
 - Caso o objeto esteja a menos de 50 cm, você deve apresentar a mensagem "Cuidado pare!"



Sensor de Umidade e Temperatura DHT-22

Sensor de Umidade e Temperatura DHT-22



DHT-22

- O Sensor de Umidade e Temperatura DHT22 / AM2302 é um dos componentes mais utilizados em projetos que envolva medição de temperatura e umidade ambiente.
- Este sensor faz medições de temperatura de -40° até 80° celsius e mede a umidade do ar nas faixas de 0 a 100%.
- A precisão (margem de erro) do sensor para medição de temperatura é de aproximadamente 0,5° celsius e para umidade é de 2%




DHT-22 - Especificações e Características

- Modelo: AM2302
- Faixa de medição (umidade): 0 a 100%
- ☐ Faixa de medição (temperatura): -40° a 80°C
- Tensão de operação: 3 5VDC
- Corrente de operação: 2,5mA
- Corrente em stand by: 100uA a 150 uA
- Precisão (umidade): ± 2%
- Precisão (temperatura): ± 0,5° celsius
- ☐ Tempo de resposta: 2s



DHT-22





DHT-22

```
#include <DHT.h>; //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA
#define DHTPIN 7 //PINO DIGITAL UTILIZADO PELO DHT22
#define DHTTYPE DHT22 //DEFINE O MODELO DO SENSOR (DHT22 / AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //PASSA OS PARÂMETROS PARA A FUNÇÃO
void setup(){
 Serial.begin(9600); //INICIALIZA A SERIAL
 dht.begin(); //INICIALIZA A FUNÇÃO
 delay(2000); //INTERVALO DE 2 SEGUNDO ANTES DE INICIAR
void loop(){
  Serial.print("Umidade: "); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  Serial.print(dht.readHumidity()); //IMPRIME NA SERIAL O VALOR DE UMIDADE MEDIDO
  Serial.print("%"); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  Serial.print(" / Temperatura: "); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  Serial.print(dht.readTemperature(), 0); //IMPRIME NA SERIAL O VALOR DE UMIDADE MEDIDO E REMOVE A PARTE DECIMAL
  Serial.println("*C"); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  delay(2000); //INTERVALO DE 2 SEGUNDOS * NÃO DIMINUIR ESSE VALOR
```



Praticando com Sensores e LCD

- Crie um circuito com:
 - ☐ Um display LCD 16x2
 - Um sensor ultrasônico;
 - Um botão;
 - ☐ Um sensor DHT-22;
 - Um Potenciômetro;
- A cada clique do botão você deve alternar entre os sensores e apresentar no display qual o sensores está sendo monitorado e qual o valor medido.





Obrigado!

Fernando Silvano Gonçalves

fernando.goncalves@ifsc.edu.br

se.cst.tub@ifsc.edu.br